BREMISCHE BÜRGERSCHAFT

Drucksache 19 / 480 S

Stadtbürgerschaft 19. Wahlperiode

(zu Drs. 19/462 S) 21. 03. 17

Mitteilung des Senats vom 21. März 2017

Gammellook an Bremer Schulen - zweiter Versuch

Die Fraktion der FDP hat unter Drucksache 19/462 S eine Große Anfrage zu obigem Thema an den Senat gerichtet.

Der Senat beantwortet die vorgenannte Große Anfrage wie folgt:

1. Zu welchem Zeitpunkt, aus welchen Gründen, und von wem wurde entschieden, die konkrete Zahl zu den Kosten der Sanierungsbedarfe aus dem abschließenden Entwurf des Senats zur Beantwortung der oben genannten Großen Anfrage herauszunehmen?

Es gab Entwurfsfassungen, in denen aufgrund von Hochrechnungen sehr ungenaue Kalkulationen verwendet wurden. Der Senat hat eine Vorlage beschlossen, in der diese konkreten Zahlen nicht verwendet wurden. Die Antwort des Senats wird der Stadtbürgerschaft nach Beschlussfassung durch den Senat vorgelegt.

- 2. Wie hoch beziffert oder schätzt der Senat die derzeitigen Sanierungsbedarfe an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen inklusive deren Pausenhöfe in der Stadt Bremen?
- 3. Welcher Art sind die Bedarfe je Schule inklusive Pausenhof?

(Bitte aufschlüsseln nach Bedarfen u. a. in den Bereichen Sanitäranlagen, Bausubstanz, Energieeffizienz, Brandschutz, Barrierefreiheit, Schadstofffreiheit, Schallschutz, technische Ausstattung [inklusive Wartungsstaus], Mobiliar, Feuchtigkeit bzw. Schimmelbefall sowie Arbeitsmaterialien.)

Der zu betrachtende Gebäudebestand beläuft sich auf ca. 450 für den Schulbetrieb genutzte Gebäude (einschließlich Schulsporthallen) und deren Pausenhöfe.

Vorhandene Werkzeuge zur Bewertung des Gebäudebestands und zur strategischen Planung der Bauprogramme sind:

a) Zustandsbewertung Bau (ZuBau)

Der Sanierungsbedarf der Gebäude des SVIT (Sondervermögen Immobilien und Technik) wird u. a. auf Grundlage der ZuBau-Daten (Zustandsbewertung Bau) erfasst. Damit kommt die Immobilien Bremen als Eigentümervertreterin der Verkehrssicherungspflicht nach, durch regelmäßige Begehung der Objekte eine Datenlage über den baulichen Zustand der Gebäude (Bausubstanz und technische Ausstattung), inklusive der Sanitäranlagen, darzustellen. Feuchtschäden werden dabei als substanzschädigende Mängel mitbewertet. Dies erfolgt mittels Inaugenscheinnahme durch qualifiziertes Personal, ist nach Kostengruppen gegliedert, berücksichtigt Akutschäden, die sofort behoben werden müssen und generiert Kostenansätze je Gebäudecode. Als Akutschäden wird u. a. ein deutlicher Schimmelbefall bewertet. Akutschäden werden erfasst und sofort an das Bestandsmanagement für den nicht planbaren Bauunterhalt gemeldet. Sollte zwischen den Begehungsroutinen Schimmel auftreten, so ist der Meldeweg vom Hausmeister oder Nutzer direkt an das Bestandsmanagement in einem abgestimmten Verfahren gewährleistet.

Wartungsstaus im eigentlichen Sinne liegen nicht vor, da Bauteile und technische Anlagen, die einer Wartung aufgrund gesetzlicher Vorgaben unterliegen, im vorgegebenen Turnus bearbeitet und dokumentiert werden. Über die gesetzlichen Vorgaben hinaus sollen zukünftig zusätzliche Wartungen und Revisionen zum Erhalt der Bausubstanz initiiert werden.

Der Datenbestand (ZuBau) der schulisch genutzten Gebäude umfasst ca. 35 000 Datensätze, was ein Volumen von ca. 2 500 DIN-A4-Seiten ausmacht. Deshalb wurde dieser Vorlage exemplarisch eine Seite der Zustandsbewertung Bau beigefügt (Anlage ZUBAU_ALT, Stand 15. Februar 2017).

Seit einem Jahr werden die Gebäude in einer erweiterten inhaltlichen Begehungsroutine und Kostenclusterung begangen, dem sogenannten ZuBau-Neu, die zum Teil auf Daten des ZuBau-Alt aufbauen. Bisher sind 36 % der Gebäude begangen, diese können jedoch nicht als aktueller repräsentativer Datenbestand hochgerechnet werden, da zu wenig Schulgebäude enthalten sind.

Eine Übersicht zum Zustand der Pausenhöfe ist beigefügt (Anlage Pausenhöfe).

 Datenerhebungen zu den Themen Schadstoffe, baulicher Brandschutz, Tragwerk

Bei der Immobilien Bremen werden Objektdaten über Schadstoffe im Gebäude, z. B. Asbest, Polychlorierte Biphenyle (PCB) und künstliche Mineralfasern (KMF) und zum baulichen Brandschutz im Objekt erhoben. Wegen der inhaltlichen Komplexität bei der Bewertung der Bedarfe und der daraus resultierenden Ungenauigkeit wird hier auf die Erhebung von Kostendaten verzichtet, dies erfolgt jeweils im konkreten Sanierungsfall. Wegen der Vielschichtigkeit und Menge der Erfassungsunterlagen und Gutachten wurde in dieser Vorlage auf eine Anlage verzichtet.

c) Sanierungsfahrplan

Hier wird zukünftig der energetische Zustand (Energieeffizienz) der einzelnen Gebäude erfasst, je Objekt werden die energetischen Ziele definiert und die Kosten überschlägig ermittelt. Die identifizierten energetischen Ziele werden einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen und mit den Nutzerbedarfen abgestimmt. Der Sanierungsfahrplan befindet sich derzeit im Aufbau, erste Begehungen sind Anfang des zweiten Quartals 2017 geplant. Die Kosten für die energetischen Sanierungsanteile könnten sich danach erhöhen.

Die unter a) bis c) beschriebenen Erhebungen und Arbeitsergebnisse werden während der Planungsphase (ES-Bau/EW-Bau) von konkreten Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt. Dies geschieht unter Einbeziehung der Bauordnung, des Gesundheitsamts, der Stadtplanung, der Denkmalpflege und den anderen an der Planung Beteiligten. Die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgt sukzessive im Rahmen des Senatsbauprogramms oder innerhalb des planbaren Bauunterhaltungsprogramms.

Signifikante Ausfälle oder Mängel sind beim beweglichen Mobiliar nicht bekannt. Defektes Mobiliar wird umgehend ausgetauscht.

4. Welche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen ab jeweils 50 000 € wurden an den allgemein- und berufsbildenden Schulen innerhalb der letzten zehn Jahre getätigt?

(Bitte jährlich aufschlüsseln nach Maßnahmen je Schule u. a. in den Bereichen Sanitäranlagen, Bausubstanz, Energieeffizienz, Brandschutz, Barrierefreiheit, Schadstofffreiheit, Schallschutz, technische Ausstattung [inklusive Wartungsstaus], Mobiliar, Feuchtigkeit bzw. Schimmelbefall sowie Arbeitsmaterialien.)

Die gewünschte detaillierte Darstellung der umgesetzten Maßnahmen nach einzelnen Gewerken ist nicht "per Knopfdruck" abrufbar, die Daten werden in der von Immobilien Bremen (IB) genutzten Projektdatenbank nicht eins zu eins in der entsprechenden Form vorgehalten.

Die Kosten nach Gewerken je Projekt werden vom jeweiligen Projektleiter in der Kostenkontrolldatenbank (Kokon) erfasst und können auf Wunsch für ausgewählte Projekte bei der IB eingesehen werden.

Als Anhaltspunkt zum eingesetzten Kostenvolumen wird eine kumulierte Darstellung der Projektkosten für die Jahre 2011 bis 2016 (Anlage Maßnahmen/G-Code, Stand: 20. Februar 2017) beigefügt. Die Daten für die Jahre 2007 bis 2010 werden in der Form nicht mitgeliefert, da mit Gründung der IB (2009) eine Umstellung der Projektdatenbank initiiert wurde.

Für diese Jahre wird eine Aufstellung der Höhe der Investitionen (Anlage Investitionen 2007 bis 2010) beigefügt. Die Kosten für Instandhaltungen sind separat dargestellt (Anlage Instandhaltung 2007 bis 2010).

Per anno stehen für die Schulen 1.2 bis 1.5 Mio. € zur Beschaffung von beweglichem Mobiliar zur Verfügung. Damit wird alles bewegliche Mobiliar je nach Erfordernis ersetzt oder neu beschafft.

Inwiefern hat es in den vergangenen fünf Jahren Einschränkungen oder Ausfälle des Unterrichts oder weiterer Angebote aufgrund von baulichen oder technischen Mängeln gegeben?

(Bitte nach Jahren, Schulen, Art und Kostenumfang der jeweiligen Mängel sowie Dauer bis zur Behebung auflisten.)

In den letzten fünf Jahren ist es zu Einschränkungen bei der Nutzung von Gebäuden durch nicht planbare Heizungsausfälle, Wasserrohrbrüche, Brandschäden, Akutschäden am Tragwerk und Schadstoffbelastungen (Schimmel) gekommen. Des Weiteren gab es Einschränkungen während der Durchführung von Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Durch enge Abstimmung zwischen den Nutzerressorts und der Immobilien Bremen, konnten organisatorische und/ oder räumliche Interimslösungen geschaffen werden, die die Unterrichtsausfälle auf ein absolut notwendiges Maß reduziert haben.

Diese nicht planbaren Akutschäden werden aus einem Gesamtbudget, dem sogenannten Bauunterhalt I bewirtschaftet. Innerhalb dieses Budgets werden die Bestellungen nicht differenziert nach Art des Schadens, z. B. Wasserrohrbruch, Heizungsstörung oder Schimmelbefall, nachgehalten. Lediglich aus dem Auftragstext könnte im Nachhinein eine Zuordnung durch das Fachpersonal erfolgen, jedoch nicht als Auswertung aus der Datenbank. Die Anzahl der Bestellungen beläuft sich im Jahr auf im Durchschnitt 9 000 Bestellscheine.

Wie lange dauert es in der Regel von der Anzeige eines Mangels bis zu dessen Behebung?

Die Dauer der Schadensbehebung ist von unterschiedlichsten Faktoren abhängig, wie z. B. der Art des Schadens, Auswirkung für den Nutzer, Einbindung anderer Fachgewerke, Einschaltung anderer zu beteiligender Gremien und letztendlich der Finanzierung. Akutschäden, wie Wasserrohrbrüche, Heizungsausfälle und Schimmelbefall, werden sofort nach Meldung behoben, bei erheblichen Problemen am Tragwerk kommt es innerhalb eines Tages zur Sperrung, die Behebung ist abhängig von den vorgenannten Faktoren. Für die übrigen Schäden wird je nach Priorität und in Abhängigkeit von zur Verfügung stehenden Mitteln und Kapazitäten, die Beseitigung des Schadens terminiert. Als grobe Anhaltspunkte und zur Verdeutlichung können beispielhaft folgende Angaben gemacht werden:

Bauunterhalt I nicht planbar

Heizungsausfall, innerhalb von ein bis zwei Tagen, WC-Instandsetzung, eingetretene Tür, beschädigtes WC-Becken, ca. innerhalb von ein bis zwei Wochen

Bauunterhalt II planbarer Bauunterhalt

Mittelgroße Dachsanierung 100 T€, Bestandsaufnahme, Planung/Kostenberechnung, Aufnahme in das BU-II-Programm des Folgejahres, Ausschreibung, Durchführung ca. innerhalb eines Jahres

Sanierungsmaßnahmen Kostenvolumen ca. 2 Mio. €, Schulgebäude, Machbarkeitsstudie, Bestandsaufnahme, Erstellung einer ES-Bau, Befassung von Beiräten, Beschlussfassung der Einzelmaßnahme im Senat, Erstellung der EW-Bau, Finanzierung im Haushalt, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Durchführung, ca. drei Jahre

7. Wie hoch beziffert oder schätzt der Senat die derzeitigen Sanierungsbedarfe bei den Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen, die für den Schulsportunterricht genutzt werden?

(Bitte nach genutzten Hallen, Schulen sowie Art und geschätzten Kosten der Bedarfe auflisten.)

Die Turn- und Sporthallen sind ebenfalls unter Frage 2 und 3 erfasst, da sie im SVIT verwaltet werden. Die Sportplätze werden von der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport verwaltet. Um die Funktion der Sportplätze aufrechtzuerhalten ist der Einsatz entsprechender Ressourcen notwendig. Diese Mittel sind im Einzelnen für die vergangenen Jahre in der Beantwortung der Frage 8 dargestellt. Für die auch zukünftig notwendigen weiteren Sanierungen der Sportplätze werden in den kommenden Jahren entsprechende finanzielle Mittel aufgewendet werden müssen.

8. Welche Sanierungsmaßnahmen wurden bei den Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen in den vergangenen fünf Jahren durchgeführt?

(Bitte je Jahr, Turn- und Sporthalle oder Sportplatz sowie Art und Kosten der Maßnahme auflisten.)

Auf Sportplätzen wurden in den vergangenen fünf Jahren folgende Investitionen größer 10~T egetätigt:

```
2012 927 200 €,
2013 723 500 €,
2014 315 700 €,
2015 1 136 000 €,
2016 596 300 €.
```

In der Anlage ist die Liste der einzelnen Objekte mit den Kostenansätzen beigefügt (Anlage Sportplätze), Schulturn- und Sporthallen sind unter Punkt 4 dargestellt.

9. Hat es in den vergangenen fünf Jahren Einschränkungen oder Ausfälle des Sportunterrichts aufgrund von Mängeln an den Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen gegeben?

(Bitte nach genutzten Hallen, Schulen, Art der Mängel sowie Dauer bis zur Behebung auflisten.) $\,$

In den letzten fünf Jahren ist es zu Einschränkungen bei der Nutzung von Gebäuden durch nicht planbare Heizungsausfälle, Wasserrohrbrüche, Brandschäden, Akutschäden am Tragwerk und Schadstoffbelastungen (Schimmel) gekommen. Des Weiteren gab es Einschränkungen während der Durchführung von Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Durch enge Abstimmung zwischen den Nutzerressorts und der Immobilien Bremen, konnten organisatorische und/oder räumliche Interimslösungen geschaffen werden, die die Unterrichtsausfälle auf ein absolut notwendiges Maß reduziert haben.

zu Frage 6, Sanierungsmaßnahmen auf Sportplätzen, Kosten > 10.000 €

Jahr	Sportanlage	Maßnahme	Kosten
2011	Fritzewiese	Sanierung Kunstrasenplatz	223.400 €
	Rablinghausen	Liniensanierung	11.000 €
	Jacobsberg	Neubau Kunstrasenplatz, 2. Rate	100.000€
	Jacobsberg	Neubau Flutlichtanlage	47.000 €
	Burgwall-Stadion	Sanierung Deckschicht Rotgrandplatz	16.400 €
	Findorff	Sanierung Weitsprunganlage	37.300 €
	Gröpelingen	Sanierung Beregnungsanlage	11.000 €
	Horn-Lehe	Neubau Kunstrasenkleinspielfelder	197.600€
	Hemelingen	Sanierung Ballfangzaun	21.000 €
	Grolland	Sanierung Ballfangzaun	11.800 €
2011			676.500 €
2012	Jacobsberg	Sanierung Ballfangzaun	23.000 €
	Horn-Lehe	Neubau Kuntsrasenkleinspielfelder, Rest	81.300 €
	Mahndorf	Sanierung Ballfangzaun	10.000€
	Huchting	Neubau Kunststofflaufbahn	720.000 €
	Sperberstraße	Sanierung Deckschicht Rotgrandplatz	12.900 €
	Hohweg	Neubau Flutlichtanlage	10.000€
	Heinrich-Baden-Weg	Sanierung Kunstrasenplatz	70.000 €
2012			927.200 €
2013	Kästnerstraße	Baumpflege	10.600€
	Gröpelingen	Baumpflege	11.400 €
	Horn-Lehe	Sanierung Ballfangzaun	29.300 €
	Obervieland	Sanierung Bewässerungspumpe	10.700 €
	Hasenbüren	Sanierung Deckschicht Rotgrandplatz	15.700 €
	Gröpelingen	Teilsanierung Tribüne	12.900 €
	Godenweg	Hangsicherung	16.500 €
	Gröpelingen	Sanierung Weitsprunganlage	39.900€
	Findorf	Sanierung Kunstrasenplatz	230.000 €
	Süd	Neubau Kunstrasenplatz	320.000€
	Grolland	Sanierung Ballfangzaun	26.500€
2013			723.500 €
2014	Oeversberg	Sanierung Beregnungsanlage	50.000€
	Süd	Sanierung Weitsprunganlage	45.000 €
	Rollsportstadion	Sanierung Wegeflächen	36.300 €
	Bunnsackerweg	Sanierung Rasenplatz	30.000€
	Borgfeld	Sanierung Ballfangzaun	10.700 €
	Gröpelingen	Sanierung Ballfangzaun	22.400 €
	Süd	Sanierung Flutlicht und Ballfangzaun	53.000€
	Fritzewiese	Sanierung Pumpe Beregnungsanlage	12.900 €
	Konrad-Adenauer-Allee	Sanierung Ballfangzaun	14.400 €
	Konrad-Adenauer-Allee	Sanierung Beregnungsanlage	14.500 €
	Rablinghausen	Sanierung Zaunanlage	16.500 €
	Erlenstraße	Sanierung Laufbahn	10.000€
2014			315.700 €

2015	Ihletal	Erneuerung Pflegezufahrt	27.300 €
	Panzenberg	Sanierung Wellenbrecher Tribüne	25.500 €
	Stadion Vegesack	Sanierung Weitsprunganlage	52.000€
	Mahndorf	Sanierung Rotgrandplatz	75.000€
	Rablinghausen	Sanierung Rasenplatz	60.000€
	Obervieland	Neubau Barriere Platz 1	12.000 €
	Sperberstraße	Neubau Kunstrasenplatz	310.000€
	Hemelingen	Neubau Kunstrasenplatz	370.000€
	Blockdiek	Neubau Kunstrasenkleinspielfeld	135.000€
	Panzenberg	Sanierung Toranlage	11.200 €
	Huchting	Sanierung Beregnungsanlage	11.000 €
	Kattenturm	Grabenpflege	10.000 €
	Fritzewiese	Baumpflege	10.000€
	Hohweg	Liniensanierung	14.000 €
	Findorff	Sanierung Pflasterflächen	13.000€
2015			1.136.000 €
2016	Rollsportstadion	Sanierung Kunstrasenplätze	10.800 €
	Blockdiek	Sanierung Beregnungsanlage	10.000€
	Sportpark Grambke	Sanierung Kunstrasenplatz	170.000 €
	Schevemoor	Sanierung Kunstrasenplatz	200.000€
	Süd	Sanierung Rasenplatz	190.000€
	Horn-Lehe	Sanierung Ballfangzaun	15.500 €
2016			596.300 €

AK_TEXT	Anstriche und Beschichtungen auf verschiedenen Untergründen, incl. notwendiger Vorarbeiten wie Reinigung, Abdeckung, Überspannung kleiner Risse	Sanierung von Rissen, Risse ausstemmen, von allen losen Teilen befreien, Schutt beseitigen, vornässen, mit Mörtel oberflächengleich schließen	Anstriche und Beschichtungen, incl. notwendiger Vorarbeiten, Abdeckungen, Entfernen vorhandener Tapeten und Anstriche, Putzreparatur	Sanierung von Rissen, Risse ausstemmen, von allen losen Teilen befreien, Schutt beseitigen, vornässen, mit Mörtel oberflächengleich schließen	Bodenbeläge instand setzen, ind. notwendiger Vorarbeiten und Abdeckungen	Bodenbeläge instand setzen, ind. notwendiger Vorarbeiten und Abdeckungen	Estriche instand setzen, auf Rohdecken oder vorhandenen Unterkonstruktionen, incl. notwendiger Vorarbeiten und Randabschlüsse	Anstriche und Beschichtungen, incl. notwendiger Vorarbeiten, Abdeckungen, Entfernen vorhandener Tapeten und Anstriche, Putzreoaratur	Ergänzungsposition	Dichtungsbahneindeckungen instand setzen, durch Abschieben von Blasen, Reinigen der Dachfläche und Trocknen, incl. notwendiger Vorarbeiten und zusätzlicher Konstruktionen wie Gleitfolien (m² betroffene Fläche)	Dachentwässerung instand setzen, Rinnen reinigen, Endstücke, Schiebenähte und einzelne Löcher abdichten, Laubfangkörbe ersetzen, evtl. Befestigungen erneuern, incl. notwendiger Vorarbeiten und Schutzmaßnahmen	Dachdurchführungen instand setzen, Dachdurchführung für Flachdach, incl. notwendigem Zubehör	Außengerüste aufstellen, Fassadengerüste, incl. notwendiger Vorarbeiten und Aussteifungen gemäß Vorschriften der Bau- Berufsgenossenschaft, normale Befestigung, incl. Dachdeckerschutzgerüst, Vorhaltedauer 4 Wochen
KG_Name	Außenwandbekleidungen, außen	Tragende Innenwände	Innenwandbekleidungen	Innenwandbekleidungen	Deckenbeläge	Deckenbeläge	Deckenbeläge	Deckenbekleidungen	Dachfenster, Dachöffnungen	Dachbeläge	Dachbeläge	Dachbeläge	Gerüste
sis	3.774	100	1.080	650	1.590	150	150	86	200	300	418	240	1.050
reis GPreis	37	20	18	26	30	75	75	19,5	200	09	11	120	7
Menge Einh∢Preis	102 m²	2 m	60 m²	25 m	53 m²	2 m²	2 m²	5 m²	1 pau	5 m²	38 m	2 St	525 m²
erfasst Schadensname Mer	14.08.2013 Anstrich Holzfassade und Fei	14.08.2013 Risssanierung	14.08.2013 Risssanierung	14.08.2013 Risssanierung	14.08.2013 Parkett überarbeiten	20.10.2010 Linoleumnaht	20.10.2010 Estrichreparatur	14.08.2013 Feuchtesanierung	14.08.2013 Reparatur E-Antrieb	14.08.2013 Feuchtesanierung	14.08.2013 Dachentwässerung instand s	14.08.2013 Feuchtesanierung	14.08.2013 Anstrich Fenster+Türen
RCODE		R0008	R0008	R0008	R0030	R0004	R0027	R0001	R0012	R0001		R0001	
Adr	Am Borgfelder Saatland 1-3	Am Borgfelder Saatland 1-3	Am Borgfelder Saatland 1-3	Am Borgfelder Saatland 1-3	Am Borgfelder Saatland 1-3	Am Borgfelder Saatland 1-3	Am Borgfelder Saatland 1-3	Am Borgfelder Saatland 1-3	Am Borgfelder Saatland 1-3	Am Borgfelder Saatland 1-3	Am Borgfelder Saatland 1-3	Am Borgfelder Saatland 1-3	Am Borgfelder Saatland 1-3
LBEZ	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld
G_Code GBEZ	G5285 Schule / KTH	G5285 Schule / KTH	G5285 Schule / KTH	G5285 Schule / KTH	G5285 Schule / KTH	G5285 Schule / KTH	G5285 Schule / KTH	G5285 Schule / KTH	G5285 Schule / KTH	G5285 Schule / KTH	G5285 Schule / KTH	G5285 Schule / KTH	G5285 Schule / KTH

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



		Ist-Beträge					
Maßnahmen		2011	2012	2013	2014	2015	201
•	hr Oberneuland / Schule Oberneu aße 18 · 28355 Bremen	lland / Kindertagesh Turnhalle	eim Ob BUK 2560		bäudetyp	BGF (m²) 747,5	NGF (m² 659,
Bauunterhaltung II S03508 LSBH40870007	7 Div. Sanierungen gem. Baubedarfsmeldung	202,12 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
G0266 Gesamtschule Mitte Hemelinger St	e A. d. Hemelinger Str. raße 11 · 28205 Bremen	GSM - Altbau -	BUK 256 0		bäudetyp 1	BGF (m²) 4.302,6	NGF (m ²
G0267 Gesamtschule Mitte Hemelinger St	e A. d. Hemelinger Str. raße 11 · 28205 Bremen	GSM - Neubau -1991/9	BUK 92- 2560		bäudetyp 1	BGF (m²) 2.071,1	NGF (m ²
Sanierungsmaßnahmen IMBS110004 LSSJ0004	Herrichtung eines 2.Rettungsweges	0,00	0,00	0,00	6.783,72 6.783,72	103.191,01 103.191,01	109.494,2 109.494,2
G0268 Gesamtschule Mitte Hemelinger St	e A. d. Hemelinger Str. raße 11 · 28205 Bremen	GSM - Zwischenbau -	BUK 256 0		bäudetyp 1	BGF (m²) 386,7	NGF (m ²
G0270 Gesamtschule Mitte Hemelinger St	e A. d. Hemelinger Str. raße 11 · 28205 Bremen	Holz-Lehmhaus	BUK 2560		bäudetyp 1	BGF (m²) 25,9	NGF (m ²
	Obervieland / Gemeinschaftszen traße 6 · 28277 Bremen	trum Hauptgebäude	BUK 25 60		bäudetyp 1	BGF (m²) 15.819,7	NGF (m ²
Bauunterhaltung II IMIU100006 LSBG36810282	2 Beseitigung Brandschutzmängel RLT- Anlagen	-1. 203,51 2.961,82	112.208,51 84.741,10	- 482,17 0,00	0,00	0,00	0,0
S03428 LSBG39790282	2 Regelung und Sanierung der Heizungsunterstation	16.371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S03404 LSBH39900282	2 Sanierung Kellerboden und Kelleraußenwände	-20.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IMBB120069 LSBK00690282	2 Brandschutztüren	0,00	27.467,41	-482,17	0,00	0,00	0,0
Sanierungsmaßnahmen IMBS140009 LSSM0009	Bestandsaufnahme mit	0,00	0,00	0,00	6.501,46 6.501,46	27.516,17 27.516,17	32.161,2 15.392,2
IMBS150020 LSSN0020	Sanierungsvorschlag VOF-Verfahren Sanierung und ggf. Teilneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,9
	Obervieland / Gemeinschaftszen traße 6 · 28277 Bremen	trum Nebengebäude	BUK 256 0		bäudetyp .1	BGF (m²) 3.913,1	NGF (m² 3.518,
Bauunterhaltung II IMBV140008 LSBZ00080283	Brandschaden SZ Obervieland	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 470.000,00	0,0
Sanierungsmaßnahmen IMBS140009 LSSM0009	Bestandsaufnahme mit Sanierungsvorschlag	0,00	0,00	0,00	1.608,18 1.608,18	6.806,29 6.806,29	7.955,2 3.807,3
IMBS150020 LSSN0020	VOF-Verfahren Sanierung und ggf. Teilneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,9
	Obervieland / Gemeinschaftszen traße 6 · 28277 Bremen	trum Turnhalle -1-	BUK 2 560		bäudetyp	BGF (m²) 849,4	NGF (m²
Bauunterhaltung II IMBB130097 LSBL00970284	Kanalsanierung nach Wasserschaden	0,00	0,00	39.090,35 39.090,35	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaßnahmen IMBS140009 LSSM0009	Bestandsaufnahme mit Sanierungsvorschlag	0,00	0,00	0,00	349,08 349,08	1. 477,40 1.477,40	1.726,8 0 826,4
IMBS150020 LSSN0020	VOF-Verfahren Sanierung und ggf. Teilneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,3
	Obervieland / Gemeinschaftszen traße 6 · 28277 Bremen	trum Turnhalle -2-	BUK 2560		bäudetyp	BGF (m²) 2.097,4	NGF (m²
Bauunterhaltung II IMBB120027 LSBK00270285	5 Überprüfung der Lüfungsanlage hinsichtlich Tausch oder Instandsetzung	0,00	6.075,47 6.075,47	34.272,08 0,00	0,00	0,00	0,0
IMBB130095 LSBL00950285	Sofortmaßnahmen in Zusammenhang mit Wasserschaden II	0,00	0,00	34.272,08	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaßnahmen					861,97	3.648,14	4.263,99

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



lct-	Ret	räge	

Maßnahmen			2011	2012		2013	2014	2015	2016
IMBS140009	LSSM0009	Bestandsaufnahme mit Sanierungsvorschlag	0,00	0,00	1	0,00	861,97	3.648,14	2.040,73
IMBS150020	LSSN0020	VOF-Verfahren Sanierung und ggf. Teilneubau	0,00	0,00	l	0,00	0,00	0,00	2.223,26
G0288 Schule	an der Alfred Alfred-Faust-St	-Faust-Straße raße 34 ⋅ 28277 Bremen	Hauptgebäude		BUK 2560	Ge 4.3	bäudetyp	BGF (m²) 4.447,0	NGF (m²) 4.089,2
Bauunterhaltu IMBB110017	•	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	735,00 735,00	0,00		0,00	799,74 0,00	66.584,64 0,00	116.238,17 0,00
IMBB120003	LSBK00030288	Brandschutzsanierung	0,00	0,00		0,00	799,74	66.172,64	115.826,17
IMBB120102	LSBK0102	Tariftreueuntersuchungen	0,00	0,00		0,00	0,00	412,00	412,00
Sanierungsma S03828	ßnahmen LSSH2011	Herrichtung 2. Rettungsweg	74.135,54 74.135,54	22.277,60 22.277,60		0,00	0,00	0,00	0,00
CO200 Cabula	an dan Alfuad		•	·	DIIII			DOF (2)	1105 / 31
GUZ89 Schule	e an der Alfred Alfred-Faust-St	-Faust-Straise raße 34 · 28277 Bremen	Sporthalle		BUK 2560	Ge 5.1	bäudetyp	BGF (m²) 576,5	NGF (m²) 515,4
Bauunterhaltu	ng II		-1.695,83						
S04289	LSBI49750289	Sanierung Umkleiden	-1.695,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
G0299 Schule	am Alten Pos	tweg			BUK	Go	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Sozoo Schale		802 · 28207 Bremen	Alter Postweg - Altbau -		2560	4.1	**	3.614,4	2.940,7
Bauunterhaltu	ng II		1.120,00				22.856,52	-208,79	26.640,05
S03676		Untersuchung der Decken	1.120,00	0,00		0,00	6.956,77	0,00	0,00
IMBB140120		Brandschutzmaßnahmen,	0,00	0,00		0,00	15.899,75	-208,79	0,00
IMBB150050	9 LSBN00500299	Komplementärfinanzierung SVIT Verstärkung der Kellerdecke in Teilbereichen	0,00	0,00	l	0,00	0,00	0,00	2.455,00
IMBB160083	LSBO00830299	Herstellung zweiter Rettungsweg	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.617,59
IMBN150012		Kosten Boden Flurnur EG	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.567,46
CO200 Cabula	ana Altan Daa		•	·	DIIII			DOF (2)	1105 / 31
G0300 Schule	Alter Postweg 3	tweg 302 · 28207 Bremen	Alter Postweg - Neubau	-1975/76-	BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp 2	BGF (m²) 613,8	NGF (m²) 551,9
G0301 Schule	am Alten Pos	tweg			BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	-	302 · 28207 Bremen	Turnhalle		2560	5.1		1.385,3	1.163,8
Bauunterhaltu	-					3.667,86	74.271,75	14.178,32	88.821,60
IMBS130011	LSBZ00110301	Containergestellung als Ersatzmaßnahme f.d. gesperrten Differenzierungsraum	0,00	0,00		3.667,86	5.240,95	3.960,32	5.817,59
IMBB130075	LSBL00750301	Alter Postweg, Brandschutzsanierung Hortraum DG -	0,00	0,00	ı	0,00	3.381,68	10.218,00	83.004,01
IN 4004 204 44	150104440204	Ersatzmaßnahme/Anbau	0.00	0.00		0.00	50.476.56	0.00	0.00
IMBB130144 IMBB140047		Erneuerung des Hort-WC's	0,00	0,00		0,00	59.476,56	0,00	0,00
110188140047	L3BIVIUU47U3U	Austausch Bleileitungen	0,00	0,00		0,00	6.172,56	0,00	0,00
G0303 Amt fi		ste / Kindertagesheim An Smidts raße 71 · 28719 Bremen	Park / Schulzentrum Hauptgebäude	Sek. II	BUK 2560	Ge 4 .1	bäudetyp	BGF (m²) 23.149,3	NGF (m²) 20.695,0
Bauunterhaltu IMBB130067	•	Erneuerung der defekten Aufzugsanlage	0,00	0,00		34.018,81 33.213,81	126.839,84 22.541,40	0,00	208.988,88 0,00
IMBB130084	LSBL00840303	stat. Untersuchung Fassadenelemente	0,00	0,00		805,00	0,00	0,00	0,00
IMBB140102	I CDN40102020	Alwin - Lonke Str. Wasserschaden	0,00	0,00		0,00	104 209 44	0,00	0.00
IMBB150018		Deckensanierung / Dachsanierung	0,00	0,00		0,00	104.298,44 0,00	0,00	0,00 92.985,50
IMBB160005		Sanierung der WC-Abflussleitungen Gebäude T4	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	116.003,38
Sanierungsma IMIS090007	ßnahmen LSSH0007	Grundsanierung einschl. Brandschutzmaßnahmen Bauteil T6	610.303,89 610.303,89	122,00 122,00		0,00	0,00	0,00	0,00
G0304 Amt fi		ste / Kindertagesheim An Smidts raße 71 · 28719 Bremen	Park / Schulzentrum Leichtbauhalle A	Sek. II	BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp	BGF (m²) 613,4	NGF (m²) 583,9
G0305 Amt fi		ste / Kindertagesheim An Smidts raße 71 · 28719 Bremen	Park / Schulzentrum Leichtbauhalle B	Sek. II	BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp	BGF (m²) 1.119,7	NGF (m²) 1.067,0
G0306 Amt fi	ir Soziale Dien	ste / Kindertagesheim An Smidts raße 71 · 28719 Bremen		Sek. II	BUK 2560		bäudetyp	BGF (m²) 1.044,4	NGF (m²)
	2011KC 3C				_550	7.1		2.077,7	2.000,0

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Betrage						
Maßnahmen			2011	201	2	2013	2014	2015	2016
G0307 Amt f		nste / Kindertagesheim An Smidts traße 71 · 28719 Bremen	Park / Schulzentru Turnhalle	m Sek. II	BUK 2560		päudetyp	BGF (m²) 2.276,4	NGF (m² 2.064,0
Bauunterhaltu S03628	-	Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung, Dachsanierung	37.564,25 37.564,25	0,0	00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsma IMBS130010	ßnahmen LSSL0010	Dach- und Fassadensanierung, 1. BA	0,00	0,0	10	0,00	0,00	27.962,60 27.962,60	0,00
G0338 Schule	e Am Oslebsha	user Park / bunker Oslebshauser	Heerstr./ Recycling	-Station	BUK	Geb	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Am Oslebshaus	ser Park 3 · 28239 Bremen	Villa		2560	4.3		1.066,2	868,0
Bauunterhaltu IMBB160096	-	3 Austausch Kesselanlage	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	292,3 2 292,32
G0339 Schule		user Park / bunker Oslebshauser ser Park 1-3 · 28239 Bremen	Heerstr./ Recycling Turnhalle	-Station	BUK 2560	Geb 5.1	oäudetyp	BGF (m²) 607,5	NGF (m² 549,3
G0340 Schule		nuser Park / bunker Oslebshauser ser Park 1-3 · 28239 Bremen	Heerstr./ Recycling Mehrzweckgebäude (BUK ge 2 560		päudetyp	BGF (m²) 265,0	NGF (m²)
G0341 Schule	e Am Oslebsha	user Park / bunker Oslebshauser	Heerstr./ Recycling	-Station	BUK	Geb	päudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
		ser Park 2 · 28239 Bremen	Hofmeierhaus	,· -	2560		I E.	399,3	334,5
G0342 Schule	e Am Oslehsha	user Park / bunker Oslebshauser	Heerstr./ Recycling	-Station	BUK	Gal	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
COUTE SCHOOL		ser Park 1-3 · 28239 Bremen	Neubau	, эшиноп	2560		σαστιγρ	2.181,6	3.539,6
G0371 ehm.	Hochschule fü	r Künste			BUK	Gek	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Am Wandrahm	n 23 · 28195 Bremen	Hauptgebäude		2560	2.2.	1	5.751,2	4.927,2
Bauunterhaltu	ıng II							4.198,65	
IMBB150011	LSBN00110371	Akustikmaßnahmen W26	0,00	0,0	0	0,00	0,00	4.198,65	0,0
G0380 Schule	e Am Wasser				BUK	Geb	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Am Wasser 6 ·	28759 Bremen	Am Wasser - Villa -		2560	4.3		1.013,4	803,9
Bauunterhaltu	-						31.680,72	15.541,86	
IMBB130143		Austausch der Schließanlage Villa	0,00	0,0		0,00	1.680,72	0,00	0,00
IMBN130234 IMBB140113	LSBM0113038	ReBUZ Nord - Villa am Wasser Herrichtung zur Vermietbarkeit /	0,00 0,00	0,0		0,00	30.000,00	14.176,86 1.365,00	0,00
G0391 Schule	0 a am Weideda	Nutzungsänderungsantrag mm / KTH Dresdener Str. / KTH Le	ninzigor Str. /		BUK	Col	andotyn	P.G.E. (m²)	NGF (m²
GOSOT SCHUR		ım 20 · 28215 Bremen	Hauptgebäude		2560		päudetyp 1	BGF (m²) 11.785,3	10.017,2
Bauunterhaltu	ing II		27.608,32	116.542,3	4	233.419,42	31.927,51	27.580,57	1.785,38
S04026	-	Schadstoffuntersuchung und -sanierung LIS	· ·	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110232	LSBJ02320381		10.830,00	1.327,3		0,00	0,00	0,00	0,00
IMIQ094001	LSBZ40010381	Neubau 1-fach Turnhalle + Mobilbauersatz	4.659,81	115.215,0)3	-17.175,78	28.050,51	5.331,48	1.785,3
IMBB130086	LSBL00860381		0,00	0,0	00	250.595,20	3.877,00	0,00	0,0
IMBB140150	LSBM0150038	Erneuerung Bodenbelag Cafete	0,00	0,0	00	0,00	0,00	22.249,09	0,0
Sanierungsma IMIS090010	ßnahmen LSSH0010	Brandschutzmaßnahmen	121.378,94 121.378,94	103,5 103,5		0,00	0,00	0,00	0,0
G0392 Schule	-	/ Georg-Droste-Schule	Coura da alcula		BUK		oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	An der Gete 10	03 · 28211 Bremen	Grundschule		2560	4.1.		2.948,3	2.522,3
Bauunterhaltu IMBB140081	-	Kampfmittelräumdienst	0,00	0,0	0	0,00	18.003,34 18.003,34	1.465,47 1.465,47	1.648,02 1.648,02
Sanierungsma IMIS090009	ßnahmen LSSH0009	Innere Sanierung + energ. Sanierung Fassade	21.611,63 21.611,63	0,0	00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0393 Schule	-	/ Georg-Droste-Schule 03 · 28211 Bremen	Sonderschule		BUK 2560		äudetyp	BGF (m²) 1.850,0	NGF (m²)
G0394 Schule		/ Georg-Droste-Schule 03 · 28211 Bremen	Turnhalle		BUK 2560		päudetyp	BGF (m²) 566,5	NGF (m²)
Bauunterhaltu IMBB140081	-	Kampfmittelräumdienst	0,00	0,0	10	0,00	3.459,48 3.459,48	281,60 281,60	316,68
Sanierungsma	0 1		4 152 83						

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

<u>M</u>

			Ist-Beträge						
Maßnahmen			2011	2012		2013	2014	2015	2016
IMIS090009	LSSH0009	Innere Sanierung + energ. Sanierung Fassade	4.152,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
G0413 Schule		nacher Straße traße 6 · 28325 Bremen	Hauptgebäude		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 5.821,5	NGF (m²) 5.246,3
Sanierungsmaß GBIS080026	Snahmen LSSG0026	Fassaden- und Innensanierung	1.008.838,63 1.008.838,63	2.493.200,45 2.493.200,45		218.909,99 218.909,99	146.315,79 146.315,79	39.091,65 39.091,65	0,00
G0414 Schule		nacher Straße			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		traße 6 · 28325 Bremen	Turnhalle		2560		5.1	631,5	576,5
Sanierungsmaß GBIS080026	Snahmen LSSG0026	Fassaden- und Innensanierung	109.429,05 109.429,05	270.438,26 270.438,26		23.745,24 23.745,24	15.870,92 15.870,92	4.240,28 4.240,28	0,00
G0429 Schule		cker 51 · 28755 Bremen	Turnhalle -A-		BUK 2560		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 650,5	NGF (m²) 585,5
Bauunterhaltu S04033	ng II LSBI45710429	Possitigung von Unfallgefahren	0,00	387,13 387,13		0,00	0,00	0,00	0,00
G0430 Schule		Beseitigung von Unfallgefahren	0,00	387,13	BUK	,	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
CO-150 Schare		cker 51 · 28755 Bremen	Hauptgebäude -B bi	s K-	2560		4.1.2	7.408,1	6.504,1
Sanierungsmaß IMBS130007	Snahmen LSSL0007	Gesamtsanierung	0,00	0,00		349,85 349,85	240.885,07 240.885,07	2.299.213,33 2.299.213,33	176.929,48 176.929,48
G0466 Schule	Auf den Heue	en			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	An der Fuchtelk	kuhle 13 · 28239 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1.2	2.969,2	2.622,7
Bauunterhaltu IMIN100001	Ü	Mängelbeseitigung GrS Auf den Heuen	- 9.008,59 -9.008,59	26.568,03 26.568,03		280,00 0,00	28.556,37 0,00	0,00	0,00
IMBY120002		Sanierung Foyer I / nach Vergleich	0,00	0,00		280,00	22.577,41	0,00	0,00
IMBB130027	LSBL00270466	Erneuerung der Bodenbeläge	0,00	0,00	1	0,00	5.978,96	0,00	0,00
G0467 Schule	An der Fuchtelk	en kuhle 15 · 28239 Bremen	Turnhalle		BUK 2560		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 558,6	NGF (m²) 510,7
Sanierungsmaf GBIS081002	Rnahmen LSSG1002	statische Fassadensanierung / Turnhalle	20.890,74 20.890,74	22.500,00 22.500,00		51.874,98 51.874,98	43.657,83 43.657,83	142.927,62 142.927,62	309.909,64 309.909,64
G0473 Schule	an der Hohwi	isch			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Auf der Hohwis	ch 61-63 · 28207 Bremen	Hauptgebäude mit T	Turnhalle	2560		4.1.2	4.431,5	3.634,6
Sanierungsmaß S03965	Snahmen LSSH4002-1	Einbau eines Fahrstuhls	3.321,80 3.321,80	7.644,71 7.644,71		0,00	0,00	0,00	0,00
G0482 Schule	an der Augsb				BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Augsburger Stra	aße 175 · 28215 Bremen	Altbau		2560		4.1.2	1.740,4	1.538,3
Bauunterhaltu IMBB120085	0	GR Augsburger Str., Herstellung des 2.	0,00	3.463,82 1.212,29		94.808,12 44.808,12	-3.438,12 -3.438,12	0,00	9 .177,46 0,00
IMBB120086	LSBK00860482	Rettungswegs	0,00	2.251,53		0,00	0,00	0,00	0,00
IMBN130073	LSBZ00730482	Bleiuntersuchung/Sanierung Umbau zum Ganztag / Herrichtung des	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
IMBB160028	LSBO00280482	Jahrgangshauses vorbereitende Maßnahmen zur	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.177,46
		Alamierung an Schulen							
Sanierungsmaß IMIS090042	Snahmen LSSH0042	Gesamtsanierung	-80,15 -80,15	72.103,10 0,00		29.231,90 0,00	44.864,91 44.864,91	34.294,26 34.294,26	14.822,92 14.822,92
IMIN100013	LSSI00133	Nutzerspezifische Umbauten (im Zuge der Einrichtung zur Ganztagsschule)	0,00	26.335,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IMBN120037	LSSK00377	GR Augsburger Str., Herrichtung des 3. Jahrgangshauses	0,00	45.768,10		29.231,90	0,00	0,00	0,00
CO493 Schulo	an der Augsb	urger Straße			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²) 1.896,4
G0465 Scriule	_	200 17E . 2021E Browner	Noubarr 1070		2500				
Bauunterhaltu	Augsburger Stra	aße 175 · 28215 Bremen	Neubau -1976-	4.392,48	2560	56.821,26	4.1.2 -4.359,88	2.207,0	11.637,96

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



C.	t-	к	e	۱r	. 2	σ	ρ

			Ist-Beträge						
Maßnahmen			2011	2012	2	2013	2014	2015	2016
IMBB120086	LSBK00860482	GR Augsburger Str., Bleiuntersuchung/Sanierung	0,00	2.855,1	7	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB160028	LSBO00280482	vorbereitende Maßnahmen zur Alamierung an Schulen	0,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	11.637,96
Sanierungsma	ßnahmen LSSH0042	Gesamtsanierung	- 101,64 -101,64	0,0	n	0,00	56.893,28 56.893,28	43.488,61 43.488,61	18.796,98 18.796,98
	e an der Augsb		101,04	0,01	BUK	,	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	_	aße 175 · 28215 Bremen	Turnhalle		2560	5.1		639,6	590,3
Bauunterhaltu IMBB110054	o .	TH Augsburger Str., Fußbodensanierung	78.580,70 78.580,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsma		Carambanianun	-29,45	0.00	2	0.00	16.487,23	12.602,66	5.447,22
IMIS090042	LSSH0042	Gesamtsanierung	-29,45	0,00		0,00	16.487,23	12.602,66	5.447,22
G0486 Schule	e an der Augsb	ū	Vlassantrakt		BUK 2560		bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		aße 175 · 28215 Bremen	Klassentrakt			4.1	1.2	1.186,2	977,1
Bauunterhaltu IMIN100038	-	Herrichtung des 2. Jahrgangshauses für den Ganztagsbetrieb	34.724,49 34.724,49	68.310,0 0		0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB120086	LSBK00860482	GR Augsburger Str., Bleiuntersuchung/Sanierung	0,00	1.534,5	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsma	ßnahmen LSSH0042		-54,63	0,0	n	0,00	30.578,11	23.373,58	10.102,71
		Gesamtsanierung	-54,63	0,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30.578,11	23.373,58	10.102,71
G0505 Schule	e an der Bardo Bardowickstraß	wickstraße Be 83A · 28329 Bremen	Hauptgebäude		BUK 2560	Ge 4.3	bäudetyp B	BGF (m²) 3.31 7, 3	NGF (m²) 2.830,3
G0511 Schule	e am Baumsch	ulenweg			BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
GOSTI Schan		reg 12 · 28213 Bremen	Hauptgebäude		2560	4.1		3.812,7	3.331,2
Sanierungsma	Rnahmen		225,62	7.141,40			1.960,00	87.168,14	125.833,33
IMBS110020	LSSJ0020	Gesamtsanierung	225,62	7.141,40		0,00	1.960,00	87.168,14	38.903,10
IMBS160005	LSSO0005	Sanierung und Neubau	0,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	86.930,23
G0550 Marie	-Curie-Schule	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /\	Wilhelm-Focke Obe	rschule	BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Bergiusstraße 1	125 · 28357 Bremen	Pavillon 1		2560	4.1	L	1.094,9	960,3
G0551 Marie	-	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /\ 125 · 28357 Bremen	Wilhelm-Focke Obe Pavillon 2	rschule	BUK 2560	Ge 4. 1	bäudetyp	BGF (m²) 1.094,9	NGF (m²) 960,3
Bauunterhaltu	ıng II						1.748,91		
IMBB130129	-	Wilhelm-Focke - Oberschule, Schallschutzmaßnahmen im Raum 26	0,00	0,00	0	0,00	1.748,91	0,00	0,00
G0552 Marie	-	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /\ 125 · 28357 Bremen	Wilhelm-Focke Obe	rschule	BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp	BGF (m²) 1.094,9	NGF (m²) 960,3
G0555 Marie	Ü	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /\		rschule	BUK		bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G0333 Marie	-	125 · 28357 Bremen	Hauptgebäude/Turnha		2560	4.1		2.364,3	2.185,3
Bauunterhaltu IMBB140023	ung II LSBM0023A	Kanal- und Hofflächen sanieren	0,00	0,00	0	0,00	120.521,43 120.521,43	18.162,83 18.162,83	0,00
Sanierungsma IMBS120015	ßnahmen LSSK0015	Brandschutztüren	0,00	20.562,1 0 20.562,10		2.863,91 2.863,91	0,00	0,00	0,00
G0556 Marie	-	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /\ 125 · 28357 Bremen	Wilhelm-Focke Obe	rschule	BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp	BGF (m²) 3.039,3	NGF (m²) 2.770,8
Sanierungsma	-				-			•	38.274,96
IMBS160013	LSSO0013	Energetische und brandschutztechnische Sanierung Klassentrakt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	38.274,96
G0557 Marie	-	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /\ 125 · 28357 Bremen	Wilhelm-Focke Obe Vorklassengebäude	rschule	BUK 2560	Ge 4. 1	bäudetyp	BGF (m²) 142,3	NGF (m²) 123,6
G0562 Schule	•				BUK		bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Betonstraße 4	· 28777 Bremen	Hauptgebäude		2560	4.1	1.2	2.047,7	2.292,9
Bauunterhaltu IMBB120060	•	Dachsanierung Praxis Dr. Gabriel	0,00	17.066,5 8		4.219,54 0,00	0,00	0,00	1.249,63 0,00
		The state of the s	0,00	27.300,30	-	2,00	3,00	5,00	0,00

Maßnahmen

Maßnahmen/GCode

2011

Stand: 20.02.2017

2012

2013

2014

<u>M</u>

2016

2015

Ict-	Ret	räge
12 f.	DΕι	age

iviaisnanmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMBB120108	LSBK01080562	Witteborg 2, Herrichtung der Vermietbarkeit für Polizei	0,00	0,00	4.219,54	0,00	0,00	0,00
IMBB150131	LSBN01310562	Akustikmaßnahmen Raum 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,63
G0563 Schule	•	· 28777 Bremen	Turnhalle	BUI 256		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 653,7	NGF (m²) 590,3
Sanierungsmal	Bnahmen LSSH0052	Sanierung Turnhalle II. BA	14.565,25 14.565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0661 Schulz	entrum Sek. I	Bördestr.		BUI	K (Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Bördestraße 10) · 28717 Bremen	Gebäude I	256	50 4	1.1	3.682,1	3.339,5
Bauunterhaltu IMBB130128	0	Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	11.397,10 11.397,10	0,00	2.809,78 0,00	0,00
IMBB140133	LSBM0133066	Erneuerung der Schaltanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,78	0,00
G0662 Schulz	entrum Sek. II	Bördestr.		BUI	K (Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Bördestraße 10) · 28717 Bremen	Gebäude II	256	50 4	l.1	14.356,5	13.214,0
Bauunterhaltu	ng II				81.814,03	-1.950,00		
IMBB130100	LSBL0100A	Erneuerung von Fahrradstellplätzen	0,00	0,00	81.814,03	-1.950,00	0,00	0,00
Sanierungsmal GBIS070026	Bnahmen LSSF0026	Fassadensanierung, Brandschutz + techn. Installation	1.930.254,73 1.930.254,73	684.254,09 684.254,09	12.300,33 12.300,33	456,00 456,00	105,00 105,00	2.027,70 2.027,70
G0666 Schule	Grolland / Sp	ortplatz Grolland		BUI	К (Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Brakkämpe 4 ·		Verwaltungsgebäude	256		1.3.1	1.016,4	883,9
G0667 Schule	Grolland / Sp	ortplatz Grolland		BUI	К (Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Brakkämpe 4 ·	•	Trakt A	256		1.3	886,7	789,6
G0668 Schule	Grolland / Sp	ortplatz Grolland		BUI	К (Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Brakkämpe 4	•	Trakt B	256		1.3	838,7	743,9
Bauunterhaltu	ng II		6.735,00	10.177,23				
IMBB110088	LSBJ00880668	Brandschutzsanierung	6.735,00	10.177,23	0,00	0,00	0,00	0,00
G0669 Schule	Grolland / Sp Brakkämpe 4 ·	oortplatz Grolland 28259 Bremen	Trakt C	BUI 256		Gebäudetyp I.3	BGF (m²) 874,8	NGF (m²) 751,4
G0670 Schule	Grolland / Sp	ortplatz Grolland		BUI	К (Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Brakkämpe 4 ·	•	Turnhalle	256		5.1	755,7	674,4
Sanierungsmaß	ßnahmen			60.636,28				
IMBS120006	LSSK0006	Sanierung Dachbinder Turnhalle	0,00	60.636,28	0,00	0,00	0,00	0,00
G0675 Gerha	rd-Rohlfs-Obe	rschule		BUI	K (Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Breite Straße 1	-2 · 28757 Bremen	Hauptgebäude	256	50 4	l.1	3.570,0	3.042,9
Bauunterhaltu	Ü		1.480,59					
S02835		Dachsanierung Sternwarte	1.480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmal IMBS140011	Bnahmen LSSM0011	VOF-Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	13.036,90 13.036,90	0,00
-	rd-Rohlfs-Obe		0,00	BUI	-	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
dooro derna	Kirchheide 2-4		Nebengebäude	256		l.1	2.982,3	2.543,9
Sanierungsmal	ßnahmen LSSM0011	VOF-Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,72 10.890,72	0,00
			0,00	•			*	-
Goo// Gernal	rd-Rohlfs-Obe Breite Straße 1	-2 · 28757 Bremen	NW-Trakt	256		Gebäudetyp I.1	BGF (m²) 1.918,3	NGF (m²) 1.723,8
Sanierungsmal IMIN100036	Bnahmen LSSI00366	Sanierung/Umbau des NW - Bereiches	21.088,74 21.088,74	0,00	0,00	666.248,14 666.248,14	250.000,00 250.000,00	0,00
G0678 Gerha	rd-Rohlfs-Obe		Turnhalla 2	BUI		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		-2 · 28757 Bremen	Turnhalle -2-	256	ου 5	5.1	460,9	379,8
Sanierungsmal IMBS140011	Bnahmen LSSM0011	VOF-Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,21 1.683,21	0,00
-			0,00			·		
duo/3 Gernal	rd-Rohlfs-Obe Breite Straße 1	-2 · 28757 Bremen	Turnhalle -1-	BUI 25 6		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 470,0	NGF (m²) 379,9

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sanierungsmaß IMBS140011	Bnahmen LSSM0011	VOF-Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 716,44 1.716,44	0,00
G0680 Gerhar		rschule · 28757 Bremen	Cafeteria	BUK 2560		Gebäudetyp 6.5	BGF (m²) 222,8	NGF (m²) 168,0
Sanierungsmaß	Snahmen LSSM0011	VOF-Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	813,76 813,76	0,00
G0688 Schule	an der Brinkn	nannstraße		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Brinkmannstraí	3e 40 · 28309 Bremen	Hauptgebäude -Turnhalle	2560		4.1.2	3.556,3	2.925,0
Bauunterhaltur IMBB110072	ng II LSBJ0072A	Eingestürzte Einfriedung widerherstellen	8.237,80 8.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0689 Schulze	entrum Sek. I Sielwall 86 · 282	•	Altbau	BUK 2560		Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 1.911,3	NGF (m²) 1.640,9
Bauunterhaltur IMBB140025	ng II LSBM0025A	Kanal- und Hofflächen sanieren	0,00	0,00	0,00	127.540,99 127.540,99	36.866,51 36.866,51	12.470,23 0,00
IMBB150138		Akustikmaßnahmen in diversen Räumen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,23
G0690 Schulze	entrum Sek. I	-Dep		BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Sielwall 86 · 282	203 Bremen	Neubau -1976-	2560	•	4.1	1.641,9	1.422,9
Bauunterhaltur IMBB130131	Ü	Instandsetzung Fenster und Fußboden	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,02 7.093,02	45.591,62 0,00
IMBB150138	LSBN01380689	Turnhalle Akustikmaßnahmen in diversen Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,54
IMBB150141	LSBN01410690	Aufstellung Gerüstturm als zweiter Rettungsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.879,08
G0691 Schulze	entrum Sek. I			BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Brokstraße 13 ·	28203 Bremen	Turnhalle	2560	!	5.1	561,8	488,0
Bauunterhaltur	ng II					78.390,29	8.799,31	
IMBB140034		Sanierung Turnhallenboden	0,00	0,00	0,00	78.390,29	6.372,33	0,00
IMBB130131	LSBL01310690	Instandsetzung Fenster und Fußboden Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,98	0,00
G0692 Schulze	entrum Sek. I	-Dep		BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Brokstraße 13 ·	28203 Bremen	Schulbetreuungseinrichtung	2560	(6.4	240,4	195,1
G0702 Oberso	hule Habenha	ausen		BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Bunnsackerweg	g 2-4 · 28279 Bremen	Neubau -1978/79-	2560	4	4.1	3.621,8	3.222,4
Bauunterhaltur	ng II			564,00	54.379,35	-1.523,25		31.282,54
IMBB110048	Ü	Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen	0,00	564,00	54.379,35	-1.523,25	0,00	0,00
IMBB150065		Brandschutzsanierung, Einbau RWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,91
IMBB160068	LSBO0068A	Widerherstellung von Pflasterflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.324,63
G0703 Oberso	hule Habenha	ausen		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Bunnsackerweg	g 2-4 · 28279 Bremen	Altbau	2560	4	4.1.1	1.326,6	1.205,4
Bauunterhaltur IMBB110048	_	Alarmierung an Schulen hier GR und SZ	0,00	206,58 206,58	19.917,42 19.917,42	- 557,92 -557,92	0,00	0,00
C070 1 C'	landa et de de	Habenhausen						
G0704 Oberso		ausen g 2-4 · 28279 Bremen	Turnhalle mit Aula	BUK 2560		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 3.220,5	NGF (m²) 2.920,2
Danmataul - It							,	,
Bauunterhaltur IMBB110048	_	Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen	0,00	501,51 501,51	48.354,05 48.354,05	-1.354,47 -1.354,47	0,00	0,00
G0707 Oberso	hule Habenha	ausen		BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Bunnsackerweg	g 2-4 · 28279 Bremen	Schultypenbau	2560		4.1	1.151,6	977,5
	ag II			179,33	17.290,65	-484,34		1.894,40
Bauunterhaltur IMBB110048	-	Alarmierung an Schulen hier GR und SZ	0,00	179,33	17.290,65	-484,34	0,00	0,00
	LSBJ00480702	Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Brandschutzsanierung, Einbau RWA	0,00		17.290,65	-484,34	0,00	1.894,40

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

M

Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
G0711 Oberso		u usen 2-4 · 28279 Bremen	Turnhalle -1983/84-	BUK 2560		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 2.004,0	NGF (m²)
Bauunterhaltui IMBB110048	0	Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen	0,00	312,07 312,07	30.088,97 30.088,97	- 842,84 -842,84	6.603,25 0,00	141.616,0 7
IMBB120015	LSBK00150711	Sanierung Turnhalle Sportboden und Prallschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,25	0,00
IMBB160021	LSBO00210711	Sanierung Sportboden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.616,07
G0712 Oberso		u sen ; 2-4 · 28279 Bremen	Grundschule	BUK 25 60		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 2.804,8	NGF (m²) 2.433,8
Bauunterhaltui IMBB110048	0	Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen	0,00	436,77 436,77	42.112,54 42.112,54	- 1.179,63 -1.179,63	0,00	0,00
G0725 Schule		r steinweg ße 124 · 28201 Bremen	Hintergebäude	BUK 25 60		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 1.829,6	NGF (m²) 1.438,2
Bauunterhaltur IMBB160022	-	Schule am Buntentorsteinweg, Schimmelsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.887,42 5.444,73
IMBB160024	LSBO0024A	Rückbau des Gegengefälles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.442,69
G0726 Schule		r steinweg weg 245 · 28201 Bremen	Mittelgebäude	BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 1.208,0	NGF (m²) 1.015,8
G0727 Schule		r steinweg weg 245 · 28201 Bremen	Vordergebäude	BUK 2 560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 754,7	NGF (m²) 641,2
Bauunterhaltur IMBB160022	-	Schule am Buntentorsteinweg, Schimmelsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,86 2.245,86
G0728 Schule		<u> </u>	Turnhalle	BUK 25 60		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 676,7	NGF (m²) 525,2
G0743 Kinder	•	ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen	Hauptgebäude	BUK 25 60		Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 8.935,0	NGF (m²) 8.060,4
Bauunterhaltui IMBB150052	-	Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18.031,59 -18.031,59	26.913,72 26.913,72
Sanierungsmaß IMIS092010	Bnahmen LSSH2010	Brandschutzsanierung + Einpassplanung	1.410.174,29 1.410.174,29	99.336,22 65.364,44	0,00	212.789,90 0,00	181.583,99 0,00	1.612.697,6 9
IMIS090030	LSSH0030	Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung	0,00	33.971,78	0,00	212.789,90	181.583,99	1.612.697,69
G0744 Kinder	•	ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen	Seitenflügel	BUK 25 60		Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 616,7	NGF (m²) 544,2
Bauunterhaltui IMBB140127	-	Sofortmaßnahme: Instandsetzung Kriechkeller durch defekte Leitungen	0,00	0,00	0,00	2.520,02 2.520,02	25.425,20 25.425,20	0,00
Sanierungsmaß IMIS090030	Snahmen LSSH0030	Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung	0,00	2.344,76 2.344,76	0,00	14.686,91 14.686,91	12.533,06 12.533,06	111.309,53 111.309,53
G0745 Kinder	-	ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen	Turnhalle	BUK 2560		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 565,0	NGF (m²) 521,5
G0751 Oberso		acher-Allee/Obers Carl-Goerdeler Straße 27 · 28327 Bremen	r-Str/Kita Heinrich-Ir Hauptgebäude 3-gesch.			Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 2.407,5	NGF (m²) 1.755,9
Bauunterhaltur IMBB140074	-	Erneuerung des Transformators	0,00	0,00	0,00	1.491,99 1.491,99	39.367,90 39.367,90	1.263,61 1.263,61
G0752 Oberso		acher-Allee/Obers Carl-Goerdelei Straße 27 · 28327 Bremen	r-Str/Kita Heinrich-Ir Hauptgebäude 2-gesch.			Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 2.040,2	NGF (m²) 1.779,2

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
G0753 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdeler -Straße 27 · 28327 Bremen	r-Str/Kita Heinrich-Ir Gebäude -G-	nbusch-W€ BUK 2560		Gebäudetyp 1.1	BGF (m²) 1.531,2	NGF (m²) 1.364,5
G0754 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdele -Straße 27 · 28327 Bremen	r-Str/Kita Heinrich-Ir Fachtrakt -H-	nbusch-W€ BUK 2560		Gebäudetyp 1.1	BGF (m²) 1.725,4	NGF (m²) 1.490,3
G0755 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdele -Straße 27 · 28327 Bremen	r-Str/Kita Heinrich-Ir Turnhalle -C-	nbusch-W€ BUK 2560		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 644,5	NGF (m²) 584,4
G0756 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdele -Straße 27 · 28327 Bremen	r-Str/Kita Heinrich-Ir Aula -E-	nbusch-W€ BUK 2560		Gebäudetyp 1.1	BGF (m²) 1.013,1	NGF (m²) 820,2
G0757 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdele -Straße 27 · 28327 Bremen	r-Str/Kita Heinrich-Ir Hausmeisterhaus -B-	nbusch-W€ BUK 2560		Gebäudetyp 5.1.1	BGF (m²) 157,9	NGF (m²) 116,7
Bauunterhalt IMBB130048	•	Mängelbeseitigung Hausmeisterwohnung	0,00	0,00	31.913,97 31.913,97	- 4.048,23 -4.048,23	0,00	0,00
G0758 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdele -Straße 27 · 28327 Bremen	r-Str/Kita Heinrich-Ir WEB-Punkt	nbusch-W€ BUK 2560		Gebäudetyp 1.1	BGF (m²) 247, 0	NGF (m²) 205,4
G0760 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdeler -Straße 27 · 28327 Bremen	r-Str/Kita Heinrich-Ir Fahrradwerkstatt (ehen			Gebäudetyp 7.3	BGF (m²) 114,7	NGF (m²)
G0782 Schul		churz-Straße / Kippenberg-Gymna aße 25 · 28209 Bremen	a sium Altbau	BUK 2560		Gebäudetyp 1.1.2	BGF (m²) 3.247,7	NGF (m²) 2.780,9
Bauunterhalt	. 0				9.513,41			69.637,32
IMBN120232 IMBB110151		Akustikmaßnahmen im Klassenraum Treppenhaus brandschutztechnisch herrichten	0,00 0,00	0,00	9.513,41	0,00	0,00	0,00 1.400,00
IMBB160007	LSBO00070782	Akustikmaßnahmen in diversen Räumen etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.237,32
G0783 Schul		churz-Straße / Kippenberg-Gymna aße 25 · 28209 Bremen	asium Turnhalle	BUK 2560		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 608,7	NGF (m²) 549,2
G0803 Bürge	ermeister-Smid Contrescarpe 2	t-Schule 16 · 28203 Bremen	Hauptgebäude	BUK 25 60		Gebäudetyp 1.1.2	BGF (m²) 3.319,8	NGF (m²) 2.866,6
Bauunterhalt	•		19.733,87	2.209,80				11.977,07
IMBS110026 IMBB160030	LSB200260803 LSBO0030A	Instandsetzung Treppengeländer Kanalsanierung	19.733,87 0,00	2.209,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.977,07
G0804 Bürge	ermeister-Smid Contrescarpe 2	t-Schule 16 · 28203 Bremen	Turnhalle	BUK 25 60		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 688,3	NGF (m²) 605,6
G0810 Marie	-	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /V · 28357 Bremen	Vilhelm-Focke Obers Hauptgebäude	chule BUK 2560		Gebäudetyp 1.1.2	BGF (m²) 5.045,7	NGF (m²) 4.476,8
Sanierungsma IMBN110035	aßnahmen LSSJ00355	Verteilerküche	0,00	54.429,05 54.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00
G0811 Marie	-	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /V · 28357 Bremen	Vilhelm-Focke Obers Turnhalle	chule BUK 2560		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 1.533,0	NGF (m²) 1.415,8
Bauunterhalti IMBB150053	0	Sanierung der Beleuchtungs- und Elektroverteilungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00 630,00
G0815 Alexa		boldt Gym. / Wilhelm-Wagenfeld- 16 · 28259 Bremen	-Schule / Hallenbad Hauptgebäude BT C	BUK 25 60		Gebäudetyp 1.1.1	BGF (m²) 24.522,8	NGF (m²) 22.380,1
Bauunterhalt	_		1.564,39		7.715,36	21.219,20	77.977,82	5.449,24
S04271 IMBB120105		Wasserschaden (Sofortmassnahme) Sanierung der Personen- Aufzugsanlagen	1.564,39 0,00	0,00	0,00 3.494,14	0,00	0,00	0,00
		Erneuerung der Fernwärmeleitung	0,00	0,00	2.374,77	0,00	77.977,82	0,00
		Essensherstellung für die OS	0,00	0,00	1.846,45	0,00	0,00	0,00
	LSB200810815	Hermannsburg						
IMBB130001 IMBN130081 IMBB110080		Abbruch Hörsaalgestühl für Chemiefachräume und Erneuerung	0,00	0,00	0,00	21.219,20	0,00	0,00
IMBN130081	LSBJ00800815	Abbruch Hörsaalgestühl für	0,00	0,00	0,00	21.219,20	0,00	0,00

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



2012	2013	2014	2015	2016
BUK	G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
2560	4.	1.1	5.353,5	4.815,3
-347.33	1.022.51	17.366.65	33.146.41	2.972,95
-347,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	504,08	17.366,65	16.123,18	0,00
				0,00
0,00	0,00	·	·	2.972,95
0,00	0,00	40.510,36 0,00	78.129,05 0,00	14.156,84 0,00
0,00	0,00	40.510,36	78.129,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14.156,84
BUK	G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
2560	5.	1	8.591,6	8.180,8
	833 00		27 210 65	
0.00	-	0.00	-	0,00
-,	,		,	260.146,15
0,00	0,00	30.192,08	0,00	3.613,42
0,00	0,00	0,00	24.273,08	9.572,24
0,00	0,00	0,00	30.515,68	246.960,49
BUK 2560			BGF (m²) 2.444,0	NGF (m²) 2.154,2
BUK 2560		ebäudetyp	BGF (m²) 2.860,4	NGF (m²)
	G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²) 2.553,1
2560	G 4. 0,00	1.370,81 1.370,81 ebäudetyp	BGF (m²) 2.860,4	NGF (m²)
0,00 BUK	G 4. 0,00 G 5.	1 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp	BGF (m²) 2.860,4 0,00	NGF (m²)
0,00 BUK 2560	G 4. 0,00	1.370,81 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp 1 9.396,98	BGF (m²) 2.860,4 0,00 BGF (m²) 659,5	NGF (m²) 2.553,1 0,00 NGF (m²) 605,7
0,00 BUK	G 4. 0,00 G 5.	1 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp	BGF (m²) 2.860,4 0,00	NGF (m²) 2.553,1 0,00 NGF (m²) 605,7
0,00 BUK 2560	G 4. 0,00 G 5. 21.965,00 0,00	ebäudetyp 1 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp 1 9.396,98 0,00	BGF (m²) 2.860,4 0,00 BGF (m²) 659,5	NGF (m²) 2.553,1 0,00 NGF (m²) 605,7
2560 0,00 BUK 2560 0,00 0,00	G 4. 0,00 G 5. 21.965,00 0,00 21.965,00 G	ebäudetyp 1.370,81 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp 1 9.396,98 0,00 9.396,98	BGF (m²) 2.860,4 0,00 BGF (m²) 659,5 0,00 0,00	NGF (m²) 2.553,1 0,00 NGF (m²) 605,7 0,00 0,00 NGF (m²)
2560 0,00 BUK 2560 0,00 0,00	G 4. 0,000 G 5. 21.965,00 G 4.	ebäudetyp 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp 1 9.396,98 0,00 9.396,98 ebäudetyp 1	BGF (m²) 2.860,4 0,00 BGF (m²) 659,5	NGF (m²) 2.553,1 0,00 NGF (m²) 605,7 0,00 0,00 NGF (m²)
2560 0,00 BUK 2560 0,00 0,00	G 4. 0,00 G 5. 21.965,00 0,00 21.965,00 G	ebäudetyp 1.370,81 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp 1 9.396,98 0,00 9.396,98	BGF (m²) 2.860,4 0,00 BGF (m²) 659,5 0,00 0,00	NGF (m²) 2.553,1 0,00 NGF (m²) 605,7 0,00 0,00 NGF (m²) 10.729,1 1.308,75
0,00 BUK 2560 0,00 0,00 BUK 2560 0,00 0,00	G 4. 0,00 G 5. 21.965,00 0,00 21.965,00 G 4. 3.677,68 0,00 3.677,68	ebäudetyp 1 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp 1 9.396,98 0,00 9.396,98 ebäudetyp 1 133.785,24 0,00 11.552,38	BGF (m²) 2.860,4 0,00 BGF (m²) 659,5 0,00 0,00 BGF (m²) 12.411,6 13.811,10 0,00	NGF (m²) 2.553,1 0,00 NGF (m²) 605,7 0,00 0,00 NGF (m²) 10.729,1 1.308,75 0,00
0,00 BUK 2560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	G 4. 0,00 G 5. 21.965,00 0,00 21.965,00 G 4. 3.677,68 0,00 3.677,68 0,00	ebäudetyp 1 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp 1 9.396,98 0,00 9.396,98 ebäudetyp 1 133.785,24 0,00 11.552,38 2.232,86	BGF (m²) 2.860,4 0,00 BGF (m²) 659,5 0,00 0,00 BGF (m²) 12.411,6 13.811,10 0,00 11.911,20 1.899,90	NGF (m²) 2.553,1 0,00 NGF (m²) 605,7 0,00 0,00 NGF (m²) 10.729,1 1.308,75 0,00 0,00
0,00 BUK 2560 0,00 0,00 BUK 2560 0,00 0,00	G 4. 0,00 G 5. 21.965,00 0,00 21.965,00 G 4. 3.677,68 0,00 3.677,68	ebäudetyp 1 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp 1 9.396,98 0,00 9.396,98 ebäudetyp 1 133.785,24 0,00 11.552,38	BGF (m²) 2.860,4 0,00 BGF (m²) 659,5 0,00 0,00 BGF (m²) 12.411,6 13.811,10 0,00	NGF (m²) 2.553,1 0,00 NGF (m²) 605,7 0,00 0,00 NGF (m²) 10.729,1 1.308,75 0,00 0,00
0,00 BUK 2560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	G 4. 0,00 G 5. 21.965,00 0,00 21.965,00 G 4. 3.677,68 0,00 3.677,68 0,00 0,00	ebäudetyp 1 1.370,81 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp 1 9.396,98 0,00 9.396,98 ebäudetyp 1 133.785,24 0,00 11.552,38 2.232,86 120.000,00 ebäudetyp	BGF (m²) 2.860,4 0,00 BGF (m²) 659,5 0,00 0,00 BGF (m²) 12.411,6 13.811,10 0,00 11.911,20 1.899,90	NGF (m²) 2.553,1 0,00 NGF (m²) 605,7 0,00 0,00 1.308,75 0,00 1.308,75 0,00 NGF (m²)
2560 0,00 BUK 2560 0,00 0,00 BUK 2560 0,00 0,00 0,00 0,00 BUK	G 4. 0,00 G 5. 21.965,00 21.965,00 G 4. 3.677,68 0,00 0,00 0,00 G 4.	ebäudetyp 1 1.370,81 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp 1 9.396,98 0,00 9.396,98 ebäudetyp 1 133.785,24 0,00 11.552,38 2.232,86 120.000,00 ebäudetyp 1 ebäudetyp	BGF (m²) 2.860,4 0,00 BGF (m²) 659,5 0,00 0,00 11.911,20 1.899,90 0,00 BGF (m²)	NGF (m²) 2.553,1 0,00 NGF (m²) 605,7 0,00 0,00 1.308,75 0,00 NGF (m²) 352,6 NGF (m²)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telle BUK	G 4. 0,00 G 5. 21.965,00 0,00 21.965,00 G 4. 3.677,68 0,00 0,00 0,00 G 4. G 6	ebäudetyp 1 1.370,81 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp 1 9.396,98 0,00 9.396,98 ebäudetyp 1 133.785,24 0,00 11.552,38 2.232,86 120.000,00 ebäudetyp 1 ebäudetyp 1	BGF (m²) 2.860,4 0,00 BGF (m²) 659,5 0,00 0,00 11.911,20 1.899,90 0,00 BGF (m²) 374,6 BGF (m²) 5.805,4	NGF (m²) 2.553,1 0,00 NGF (m²) 605,7 0,00 0,00 1.308,75 0,00 1.308,75 0,00 NGF (m²) 352,6 NGF (m²) 4.989,9
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BUK 2560 BUK 2560 BUK 2560	G 4. 0,00 G 5. 21.965,00 0,00 21.965,00 4. 3.677,68 0,00 0,00 G 4. G 4.	ebäudetyp 1 1.370,81 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp 1 9.396,98 0,00 9.396,98 ebäudetyp 1 133.785,24 0,00 11.552,38 2.232,86 120.000,00 ebäudetyp 1 ebäudetyp 1 617,61	BGF (m²) 2.860,4 0,00 BGF (m²) 659,5 0,00 0,00 11.911,20 1.899,90 0,00 BGF (m²) 374,6 BGF (m²) 5.805,4 10.405,27	NGF (m²) 2.553,1 0,00 NGF (m²) 605,7 0,00 0,00 1.308,75 0,00 1.308,75 0,00 NGF (m²) 352,6 NGF (m²) 4.989,9
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telle BUK	G 4. 0,00 G 5. 21.965,00 0,00 21.965,00 G 4. 3.677,68 0,00 0,00 0,00 G 4. G 6	ebäudetyp 1 1.370,81 1.370,81 1.370,81 ebäudetyp 1 9.396,98 0,00 9.396,98 ebäudetyp 1 133.785,24 0,00 11.552,38 2.232,86 120.000,00 ebäudetyp 1 ebäudetyp 1	BGF (m²) 2.860,4 0,00 BGF (m²) 659,5 0,00 0,00 11.911,20 1.899,90 0,00 BGF (m²) 374,6 BGF (m²) 5.805,4	NGF (m²) 2.553,1 0,00 NGF (m²) 605,7 0,00 0,00 1.308,75 0,00 1.308,75 0,00 NGF (m²) 352,6 NGF (m²) 4.989,9
	BUK 2560 -347,33 -347,33 -0,00	BUK G 2560 4. -347,33 1.022,51 -347,33 0,00 0,00 0,00 0,00 504,08 0,00 518,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BUK G 2560 5. 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BUK G	BUK Gebäudetyp 2560 4.1.1 -347,33 1.022,51 17.366,65 -347,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,08 17.366,65 0,00 518,43 0,00 0,00 0,00 0,00 40.510,36 0,00 0,00 40.510,36 0,00 0,00 0,00 BUK Gebäudetyp 2560 5.1 832,00 0,00 832,00 0,00 0,00 30.192,08 0,00 0,00 0,00 BUK Gebäudetyp	BUK Gebäudetyp BGF (m²) 2560 4.1.1 5.353,5 -347,33 1.022,51 17.366,65 33.146,41 -347,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,08 17.366,65 16.123,18 0,00 518,43 0,00 17.023,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.510,36 78.129,05 0,00 0,00 40.510,36 78.129,05 0,00 0,00 40.510,36 78.129,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BUK Gebäudetyp BGF (m²) 2560 5.1 8.591,6 832,00 27.319,65 0,00 832,00 0,00 27.319,65 0,00 30.192,08 54.788,76 0,00 0,00 0,00 30.192,08 0,00 0,00 0,00 0,00 30.192,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.515,68 BUK Gebäudetyp BGF (m²)

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

<u>M</u>

			Ist-Beträge							
Maßnahmen			2011	2012		2013	20	14	2015	2016
	Dorfkampsweg	50 · 28197 Bremen	Trakt I		2560		4.1.2		825,3	746,4
Bauunterhaltur	ng II			13.985,93		-166,86				
IMBB110116	LSBJ01160834	Brandschutzsanierung	0,00	13.985,93		-166,86	0,	,00	0,00	0,00
G0835 Schule	Rablinghause	n			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Dorfkampsweg	50 · 28197 Bremen	Trakt II		2560		4.1.2		1.165,3	981,5
Bauunterhaltur	Ü		-674,02	19.747,73		-235,60	_			
S03400	LSBH39390835	Erneuerung der Außentür und Fenster	-674,02	0,00		0,00	0,	,00	0,00	0,00
IMBB110116	LSBJ01160834	Brandschutzsanierung	0,00	19.747,73		-235,60	0,	,00	0,00	0,00
G0836 Schule	Rablinghause	n			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Dorfkampsweg	50 · 28197 Bremen	Trakt III		2560		4.1.2		1.018,1	904,8
Bauunterhaltur	ng II		-588,88	17.253,21		-205,84				
S03400	LSBH39390835	Erneuerung der Außentür und Fenster	-588,88	0,00		0,00	0,	,00	0,00	0,00
IMBB110116	LSBJ01160834	Brandschutzsanierung	0,00	17.253,21		-205,84	0,	,00	0,00	0,00
G0837 Schule	Rablinghause	n			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Dorfkampsweg	50 · 28197 Bremen	Turnhalle		2560		5.1		586,1	521,5
Bauunterhaltur	ng II		-339,00	9.932,33		-118,50				
S03400	LSBH39390835	Erneuerung der Außentür und Fenster	-339,00	0,00		0,00	0,	.00	0,00	0,00
IMBB110116	LSBJ01160834	Brandschutzsanierung	0,00	9.932,33		-118,50	0.	,00	0,00	0,00
G0840 Wilheli			5,55	3.332,33	BUK	110,00	Gebäudetyp	,00	BGF (m²)	NGF (m²)
GU04U WIIIIEII		10 · 28309 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1		13.609,3	12.535,2
Bauunterhaltur	ng II									13.940,55
IMBB140063	-	Diverse Brandschutzmängel	0,00	0,00		0,00	0,	,00	0,00	13.940,55
G0841 Wilheln	m-Olbers-Schu	ıle			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Drebberstraße	10 · 28309 Bremen	Mobilbau		2560		4.1		509,0	459,6
Bauunterhaltur	ng II									2.618,00
IMBB150074	LSBN00740841	W. Olbers-Schule, Abriss der Mobilibauten	0,00	0,00		0,00	0,	,00	0,00	2.618,00
Sanierungsmaß	Panhanan	Modifidatien	1.111.806,78	113.720,49		38.780,05	1.523,	06		3.626,41
GBIS080036	LSSG0036	Mobilbauersatz	1.111.806,78	113.720,49		38.780,05	1.523,		0,00	3.626,41
G0842 Wilhelr	m-Olbers-Schi	ıle			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Drebberstraße	10 · 28309 Bremen	Turnhalle		2560		5.1		1.506,1	1.414,6
G0851 Sonder	rschule Dudw	eilerstr.			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Dudweilerstraß	e 2 · 28309 Bremen	Hauptgebäude/Turnha	ille	2560		4.3		3.856,2	3.479,3
Bauunterhaltur	ng II		322.798,09	10.328,62		173.732,11	146.850,	12		
IMBB110099	LSBJ00990851	Dach- u. Elektrosanierung 2.BA	318.149,24	10.328,62		0,00		,00	0,00	0,00
IMBB110197	LSBJ0197A	Kanalsanierung	4.648,85	0,00	1	173.732,11	146.850,	.12	0,00	0,00
G0854 Schule			Diblication is a site of the second		BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Dusseldorfer St	raße 2A · 28327 Bremen	Bibliothek mit Anbau		2560		9.1.3		391,3	339,9
G0855 Schule					BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Dusseldorfer St	raße 2A · 28327 Bremen	Pavillon A		2560		4.1.2		1.374,4	1.202,0
Bauunterhaltur IMBS120019	-	WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str.	0,00	0,00		0,00	0	,00	41.370,49 41.370,49	16.397,04
Sanierungsmaß		Janierang, Go Dusseldonier off.	19.958,81	109,19		0,00	0,	,50	71.370,43	16.397,04
_	J. I GITTELL	Brandschutz Pavillions	19.958,81	109,19		0,00	0,	.00	0,00	0,00
IMIS092014	LSSH2014	Dianaschatz i avillions		0,00		0,00	0,	,00	0,00	0,00
IMBS120019	LSSH2014 LSSK0019	WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str.	0,00	0,00						
	LSSK0019 an der Düsse	WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str.		0,00	BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
IMBS120019	LSSK0019 an der Düsse	WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str.	0,00 Pavillon B	0,00	BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2		BGF (m²) 1.179,5	NGF (m²) 1.035,0
G0856 Schule Bauunterhaltur	LSSK0019 an der Düssel Düsseldorfer St ng II	WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str. Idorfer Straße raße 2A · 28327 Bremen	Pavillon B		2560		4.1.2		1.179,5 35.503,85	1.035,0 176.018,31
G0856 Schule Bauunterhaltur IMBS120019	LSSK0019 an der Düssel Düsseldorfer St ng II LSBZ00190862	WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str. Idorfer Straße raße 2A · 28327 Bremen WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str.	Pavillon B	0,00	2560	0,00	4.1.2	,00	1.179,5 35.503,85 35.503,85	1.035,0 176.018,31 14.071,82
G0856 Schule Bauunterhaltur IMBS120019 IMBB160008	LSSK0019 an der Düssel Düsseldorfer St ng II LSBZ00190862 LSBO00080856	WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str. Idorfer Straße raße 2A · 28327 Bremen	Pavillon B 0,00 0,00	0,00	2560	0,00 0,00	4.1.2	00 00	1.179,5 35.503,85	1.035,0 176.018,31
G0856 Schule Bauunterhaltur IMBS120019	LSSK0019 an der Düssel Düsseldorfer St ng II LSBZ00190862 LSBO00080856	WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str. Idorfer Straße raße 2A · 28327 Bremen WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str.	Pavillon B	0,00	2560		4.1.2 0, 0,		1.179,5 35.503,85 35.503,85	1.035,0 176.018,31 14.071,82

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
G0857 Schule	an der Düsse	ldorfer Straße		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Düsseldorfer St	traße 2A · 28327 Bremen	Pavillon C	2560) .	4.1.2	1.179,5	1.037,5
Bauunterhaltu IMBS120019	•	WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	35.503,85 35.503,85	14.071,82 14.071,82
Sanierungsma	ßnahmen		17.128,50	93,71				
IMIS092014 IMBS120019	LSSH2014 LSSK0019	Brandschutz Pavillions WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str.	17.128,50 0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	,	,
GU858 Schule		ldorfer Straße traße 2A · 28327 Bremen	Turnhalle	BUK 25 60		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 758,1	NGF (m²) 674,3
G0860 Schule		ldorfer Straße traße 2A · 28327 Bremen	Verwaltungsgebäude	BUK 25 60		Gebäudetyp 1.3	BGF (m²) 313,5	NGF (m²)
COOCA Calauda			ve. waitan.gsgesaaaa					
G0861 Schule		ldorfer Straße traße 2A · 28327 Bremen	Mehrzweckgebäude	BUK 25 60		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 383,3	NGF (m²) 340,0
G0862 Schule	an der Düsse	ldorfer Straße		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Düsseldorfer St	traße 2A · 28327 Bremen	Hauptgebäude	2560)	4.1.2	1.145,9	1.001,3
G0865 Schulz	entrum Sek. II	Blumenthal		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Eggestedter Str	raße 20 · 28779 Bremen	Hauptgebäude	2560) .	4.1.1	10.445,2	9.466,4
Bauunterhaltu	ng II		122.050,28	27.607,44	62.534,37	35.802,39	-4.531,84	9.794,00
IMBB110046	LSB143980865	Erneuerung Lehrküche	115.230,28	-54.578,43	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110214	LSBJ02140865	Sanierung des WC-Stranges Aufgang F	3.410,00	30.470,55	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110225	LSBJ02250865	Sanierung des WC-Stranges Aufgang E	3.410,00	27.301,62	11.507,72	0,00	0,00	0,00
IMBB120074	LSBK0074A	Kanalsanierung	0,00	22.610,90	6.632,00	0,00	0,00	0,00
IMBB120076	LSBK00760865	Reparaturarbeiten an den vorh. Fenstern zur Aufrechterhaltung der Nutzung	0,00	1.802,80	18.694,31	0,00	0,00	0,00
IMBB130165	LSBL01650865		0,00	0,00	25.700,34	22.569,54	-4.531,84	0,00
IMBB140100	LSBM0100086	<u>~</u>	0,00	0,00	0,00	13.232,85	0,00	0,00
IMBN130061	LSBZ00610865	Erneuerung der Lehrküche Raum F18 + F18.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.794,00
Sanierungsma				138.380,84	224.346,03	1.330.370,35	2.549.244,07	1.191.413,25
IMIS090028	LSSH0028	Brandschutzsanierung, Sanierung der NW-Räume, Nachrüstung mech. Lüftung Klassenräume, Erneuerung der Aula	0,00	100.149,90	219.229,23	1.327.130,63	2.095.591,15	1.052.875,31
IMBN120017	LSSK00177	Oberschule Blumenthal, Vorabmaßnahmen Jahrgangshaus 1	0,00	21.293,97	868,50	0,00	0,00	0,00
IMBS120029	LSSK0029	Gesamtsanierung excl. Brandschutzsanierung (IMIS090028)	0,00	16.936,97	4.248,30	0,00	4.805,50	0,00
IMBS140010	LSSM0010	Gesamtsanierung Hauptgebäude exkl. Nebengebäude I + II sowie Turnhallen	0,00	0,00	0,00	3.239,72	0,00	23.779,32
IMBB140100	LSSM01000	Teil-Fenstersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	448.847,42	114.758,62
G0867 Schulz	entrum Sek. II	Blumenthal		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Eggestedter Str	raße 20 · 28779 Bremen	Turnhalle	2560) !	5.1	3.131,5	2.878,3
Bauunterhaltu IMBB130011	Ü	Sanierung Turnhalle nach Schadenseintritt	0,00	0,00	16.109,31 16.109,31	527.423,80 527.423,80	12.977,97 12.977,97	0,00
Sanierungsma	ßnahmen					971,28		7.129,14
IMBS140010	LSSM0010	Gesamtsanierung Hauptgebäude exkl. Nebengebäude I + II sowie Turnhallen	0,00	0,00	0,00	971,28	0,00	7.129,14
G0879 Schule	am Ellenerbr	ookweg		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Ellenerbrokweg	g 28 · 28325 Bremen	Bauteil A	2560) .	4.3	2.839,1	2.485,8
Bauunterhaltu	•			30.107,10			8.143,40	
IMBB110211	LSBJ02110879		0,00	30.107,10	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB150060	LSBN00600879	(eindringende Feuchtigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,40	0,00
Sanierungsma	ßnahmen		1.163.880,35	234.846,92	3.289,61			

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

M

			Ist-Beträge						
Maßnahmen			2011	2012		2013	2014	2015	2016
GBIS070050	LSSF0050	Gesamtsanierung	1.163.880,35	234.846,92		3.289,61	0,00	0,00	0,00
G0880 Schule	e am Ellenerbr	ookweg			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		g 28 · 28325 Bremen	Bauteil B		2560		4.3	2.385,1	2.129,2
Bauunterhaltu	ıng II			25.292,68				6.841,19	
IMBB110211	LSBJ02110879	Regelungstechnik für Lüftung	0,00	25.292,68		0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB150060	LSBN00600879	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden (eindringende Feuchtigkeit)	0,00	0,00	1	0,00	0,00	6.841,19	0,00
Sanierungsma			977.764,44	197.292,59		2.763,57	0.00	0.00	0.00
GBIS070050	LSSF0050	Gesamtsanierung	977.764,44	197.292,59		2.763,57	0,00	0,00	0,00
G0881 Schule	am Ellenerbrokwer	ookweg g 28 · 28325 Bremen	Turnhalle		BUK 2560		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 681,5	NGF (m²) 599,4
	Liicherbrokweg	5 20 20323 Bremen	rarmane				5.1		333,4
Bauunterhaltu	•			7.226,93				1.954,75	
IMBB110211	LSBJ02110879	Regelungstechnik für Lüftung	0,00	7.226,93		0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB150060	LSBN00600879	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden (eindringende Feuchtigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00	1.954,75	0,00
Sanierungsma	ßnahmen		279.378,84	56.372,86	,	789,64			
GBIS070050	LSSF0050	Gesamtsanierung	279.378,84	56.372,86	i	789,64	0,00	0,00	0,00
G0885 Berufs	sschule f.Groß	handel, Außenhandel u. Verkehr/	Kita Haferkamp +	Jugendfre	BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Ellmersstraße 2	24 · 28217 Bremen	Schulgebäude		2560		4.2	8.723,9	7.926,0
Bauunterhaltu	ing II			135,81		36.019,94	43.246,15		
IMBV110007	•	Brandschaden BS Ellmerstraße	0,00	135,81		0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB130102	LSBL01020885	Rückbau Urinalrinnen, Einbau Urinale	0,00	0,00	1	14.209,09	0,00	0,00	0,00
IMBB130137	LSBL01370885	Verkleidung Treppenhauswände	0,00	0,00	1	21.810,85	43.246,15	0,00	0,00
Sanierungsma				•				15.478,26	
IMBS130013	LSSL0013	Bestandsaufnahme Gesamtsanierung	0,00	0,00		0,00	0,00	15.478,26	0,00
G0896 Schule	Fährer Flur				BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Good Schale		28755 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1.2	2.007,8	1.719,2
D							4.005.36	105 022 22	40 776 70
Bauunterhaltu IMBB110111	LSBJ01110896	Brandschutz Schule und Turnhalle	0,00	0,00		0,00	4.095,36 2.290,20	105.033,23 2.736,78	40.776,70 0,00
IMBB140149	LSBM0149089	Schule Fährer Flur, Einbau RS - Türen	0,00	0,00		0,00	1.805,16	102.296,45	39.609,94
	6	Anbau Fluchttreppe	·						
IMBB150130	LSBN01300896	Akustikmaßnahmen in Grundschule und Hort	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.166,76
G0897 Schule	a Fährer Flur	11011			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
doss/ schale		raße 6 · 28755 Bremen	Turnhalle		2560		5.1	1.344,6	1.103,3
	Luawig Jaiiii Ju	raise of 20733 Bremen	rarmane		2300		5.1	1.544,0	1.105,5
Bauunterhaltu	0						2.742,65	70.340,40	26.526,64
IMBB110111 IMBB140149		Brandschutz Schule und Turnhalle Schule Fährer Flur, Einbau RS - Türen	0,00	0,00		0,00	1.533,74 1.208,91	1.832,82	0,00
110166140149	6	Anbau Fluchttreppe	0,00	0,00	1	0,00	1.208,91	68.507,58	26.526,64
G0899 Schule	e Hammersbed	:k			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Fährer Straße 2	2 · 28755 Bremen	Schulgebäude		2560		4.1.2	1.610,9	1.380,7
COOO1 Schule	e Hammersbed	·L			DLIK		Gebäudetyp	DCF (m²)	NCF (m²)
GUSUI SCHUIC		2 · 28755 Bremen	Turnhalle		BUK 2560		5.1	BGF (m²) 564,6	NGF (m²) 517,0
G0902 Schule	Hammersbec		Cabulturas Name		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Fanrer Straße 2	2 · 28755 Bremen	Schultypen-Neubau		2560		4.1.2	518,4	417,7
G0918 Schule	e an der Fische	rhuder Straße			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Fischerhuder S	traße 22 · 28237 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1.2	9.917,8	8.361,4
Bauunterhaltu	ing II		22.922,39				932.653,54	45.100,48	
IMBB110037	_	Fenstersanierung	22.922,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB140040	LSBM0040091	<u> </u>	0,00	0,00		0,00	424.283,32	36.295,81	0,00
IMBB140080	LSBM0080091 8	Alarmierung an Schulen hier: GR Fischerhuderstrasse wegen	0,00	0,00	ı	0,00	108.370,22	8.804,67	0,00
IMBV140001	LSBZ00010918	Brandschaden GR Fischerhuderstrasse	0,00	0,00)	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Sanierungsmal	ßnahmen LSSH0027	Brandschutzsanierung	465.540,15 465.540,15	244.646,78 244.646,78		20.607,99 20.607,99	424.000,00 0,00	4.434,71 4.434,71	0,00
	100.10027		103.3-10,13	_ +0-10,76		_0.007,53	0,00	7.737,/1	0,00

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



ls	+_	R	1	ä	a	Δ
15	L-	Dŧ	:u	d	ĸ	e .

			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMIN100039	LSSI00399	Einrichtung QBZ Gröpelingen und Neubau einer Mensa	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00
G0920 Schule	an der Fische	rhuder Straße		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Fischerhuder S	traße 22 · 28237 Bremen	Stadtbibliothek (Mobilb	oau) 2560	9.	1.3	303,6	261,3
Bauunterhaltu	ng II						13.004,59	
IMBB140060	LSBM0060092 0	Sanierung Mobilbau Dach / Fassade/ Fenster	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,59	0,00
G0921 Roland	d zu Bremen O)berschule		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Flämische Straf	ße 9 · 28259 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.	1.1	2.490,4	2.224,1
Bauunterhaltu	ng II			131.922,23	-100,51			
IMBB120033	-	Ersatzräume Mobilbau	0,00	131.922,23	-100,51	0,00	0,00	0,00
G0923 Roland	d zu Bremen O	herschule		BUK	G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
GOSZS MOIGH		Re 9 · 28259 Bremen	Block A	2560		1.1	1.836,8	1.578,8
Bauunterhaltu	ng II		525.414,27	173.588,32				4.182,74
IMBB110061	LSBJ00610923	Energetische Fenster- und	461.854,86	173.588,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fassadensanierung Block A+ B						
IMBB110068	LSBJ00680923	Instandsetzung letzten Decken und	63.559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB150064	LSBN00640923	Bodenbeläge Block A Brandschutzsanierung, 2. Rettungsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,74
		und Sibel						
G0924 Roland	d zu Bremen O	berschule		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Flämische Straf	ße 9 · 28259 Bremen	Block B	2560	4.	1.1	2.044,5	1.763,7
Bauunterhaltu	ng II		514.080,07	193.217,19				
IMBB110061	-	Energetische Fenster- und Fassadensanierung Block A+ B	514.080,07	193.217,19	0,00	0,00	0,00	0,00
C0025 D-1	J D 6	-		5			207 (2)	(2)
G0925 Roland	zu Bremen O		Turnhalla	BUK		ebäudetyp 1	BGF (m²)	NGF (m²)
	Flamische Strai	ße 9 · 28259 Bremen	Turnhalle	2560	5.	1	641,6	591,3
Bauunterhaltu	-		79.463,90	12.253,45				1.461,05
IMBB110003		Erneuerung Sportboden	79.463,90	12.253,45	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB150064	LSBN00640923	Brandschutzsanierung, 2. Rettungsweg und Sibel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,05
G0934 Schule	an der Freilig	rathstraße		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Freiligrathstraß	Be 9-11 · 28211 Bremen	Nebengebäude	2560		1.2	1.139,5	983,6
COORE Calanda	d F 11:						205 (3)	(2)
G0935 Schule	an der Freilig	ratnstraise Se 11 · 28211 Bremen	Hauptgebäude	BUK 2560		ebäudetyp 1.2	BGF (m²) 2.750,7	NGF (m²) 2.422,1
	Freingrauistrais	Se 11 · 28211 Bremen	паирідерацие	2500	4.		2.750,7	2.422,1
Sanierungsmal			7.246,40					
IMIS090006	LSSH0006	Sanierung Grundleitungen / Aussenanlagen	7.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0936 Schule	an der Freilig	rathstraße		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	•	Be 11 · 28211 Bremen	Turnhalle	2560	5.	,,	669,5	594,0
000001111				/ 140D			(2)	(2)
G0960 Kinder	-	tz-Gansberg-Str. / Sonderschule F -Straße 22 · 28213 Bremen	-			ebäudetyp •	BGF (m²)	NGF (m²)
	Fritz-Gansberg-	-Straise 22 · 28213 Breifien	Sonderschule	2560	4.	3	3.727,4	3.257,2
G0961 Kinder	tagesheim Fri	tz-Gansberg-Str. / Sonderschule F	ritz-Gansberg-Straß	e / KSP BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Fritz-Gansberg	-Straße 22 · 28213 Bremen	Turnhalle	2560	5.	1	566,1	514,7
G0989 Ohers	chule Findorff	Standort Regensburger Straße		BUK	G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
GOSOS OBCIS		Straße 66-70 · 28215 Bremen	Altbau - Regensburger S		4.		5.626,9	4.698,8
Bauunterhaltu IMBB110043	-	SZ Findorff, Sicherung des Ziegeldaches,	300.404,37 , 300.404,37	125.881,21 125.881,21	0,00	0,00	0,00	4.670,71 0,00
IMBB160039	LSBO00390989	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,26
IMBB160041	I SROOM10000	erneuern Erneuerung der RWA- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,45
55100041	10000410303	Türfeststellanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,45
Sanierungsmal		Sinhawaa Barili I. (1)	17.139,86	2.22	0.00	0.00	0.00	A 5 =
S03947	LSSI2000-1	Einbau von Rauchschutztüren	17.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0990 Obers		Standort Regensburger Straße		BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Regensburger S	Straße 66-70 · 28215 Bremen	Fachtrakt Verwaltung	2560	4.	1	3.365,6	2.800,9

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge						
Maßnahmen			2011	2012		2013	201	4 2015	2016
Pauuntarhaltu	ng II								9 477 04
Bauunterhaltui IMBB160040	-	Steuerung der Beleuchtungsanlage erneuern	0,00	0,00		0,00	0,0	0,00	8.477,9 4 8.477,94
G0991 Oberso	chule Findorff	Standort Regensburger Straße			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
00001		60 · 28215 Bremen	Altbau - Gothaer Str.		2560		4.1	2.533,6	2.091,7
Bauunterhaltui	ng II				2	220.500,98	295.424,2	5 42.748,69	
S04306	LSBJ47460991		0,00	0,00		15.867,95	0,0	0,00	0,00
IMBB130066 IMBB140003	LSBL00660991 LSBM0003099	Brandschutzmaßnahmen Brandschutzsanierung, 2. BA	0,00	0,00		0,00	-4.102,1 299.526,3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
			0,00	,				·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
G1007 Schule		e rstraße estraße 121 · 28719 Bremen	Altbau		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 286,0	NGF (m²) 240, 2
G1008 Schule	Grambker He	erstraße			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Grambker Heer	straße 121-123 · 28719 Bremen	Klassentrakt		2560		4.1.2	1.220,5	996,3
Bauunterhaltui	ng II			6.176,17					
IMBB120088	LSBK0088A	Behebung von Unfallgefahr im Außenbereich	0,00	6.176,17		0,00	0,0	0,00	0,00
G1011 Schule	Grambker He	erstraße			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Grambker Heer	rstraße 121-123 · 28719 Bremen	Pavillon 3		2560		4.1.2	220,4	197,7
Bauunterhaltui	ng II			1.115,30					
IMBB120088	LSBK0088A	Behebung von Unfallgefahr im Außenbereich	0,00	1.115,30		0,00	0,0	0,00	0,00
G1012 Sportp	latz Grambke				BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Im Föhrenbrok	24 · 28719 Bremen	Turnhalle		2560		5.1	843,7	752,4
G1030 Hande	ls- und Höher	e Handelsschule			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Grenzstraße 90	· 28217 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.2	11.443,5	10.392,4
Bauunterhaltui	ng II		136.678,37	99.515,07		52.194,96			2.079,70
S03429	-	Erneuerung der Regelanlagen, einsch. Unterstationen	3.575,57	0,00		0,00	0,0	0,00	0,00
IMIS100011	LSBI4396A	Sanierung der Feuerwehrzufahrt	133.102,80	0,00		0,00	0,0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
IMBB110010	LSBJ00101030	Alarmierung an Schulen hier :Grenzstraße	0,00	99.515,07		21.742,93	0,0	0,00	0,00
IMBB130164	LSBL0164A	Instandsetzung der FW Zufahrt und Behebung von Unfallgefahren	0,00	0,00		30.452,03	0,0	0,00	0,00
IMBB140027	LSBM0027A	Entsorgung Erdöltanks	0,00	0,00		0,00	0,0	0,00	2.079,70
Sanierungsmaß IMIS100011	Rnahmen LSSI0011	Sanierung der Feuerwehrzufahrt	- 132.609,58 -132.609,58	0,00		0,00	0,0	0,00	0,00
G1070 Schule	am Halmerw	eg / JFH Gröpelingen/Streichelzo	o "Wilder Westen"		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Halmerweg 71	· 28237 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1.2	1.911,2	1.707,3
G1071 Schule		eg / JFH Gröpelingen/Streichelzo	o "Wilder Westen" Pavillon 1		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 1.283,2	NGF (m²) 1.038,8
C:	0			=				_	
Sanierungsmaß GBIS080025	LSSG0025	Sanierung Pavillon 1 - 1. BA	877.320,61 877.320,61	35.198,84 35.198,84		99.087,66 99.087,66	0,0	0,00	0,00
		eg / JFH Gröpelingen/Streichelzo			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G1072 Schale		· 28237 Bremen	Pavillon 2		2560		4.1.2	1.283,2	1.036,4
Sanierungsmaß	Rnahmon		69.145,86	1.367.447,67		20.323,73		<u> </u>	
	Silalillell	Sanierung Pavillion 2 - 2. BA	69.145,86	1.367.447,67		20.323,73	0,0	0,00	0,00
IMBS110016	LSSJ0016	Samerang ravillion 2 2. DA						_	NGF (m²)
IMBS110016					BUK		Gehäudetyn	BGF (m²)	
IMBS110016	am Halmerw	eg / JFH Gröpelingen/Streichelzo			BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 1.289,2	
IMBS110016 G1073 Schule	am Halmerwe Halmerweg 71	eg / JFH Gröpelingen/Streichelzo	o "Wilder Westen"						1.101,6
IMBS110016	am Halmerwe Halmerweg 71	eg / JFH Gröpelingen/Streichelzo	o "Wilder Westen"					1.289,2	1.101,6 1.665,30
IMBS110016 G1073 Schule Sanierungsmaß IMBS120007	Halmerweg 71 Snahmen LSSK0007	eg / JFH Gröpelingen/Streichelzo 28237 Bremen	o "Wilder Westen" Pavillon 3	0,00		0,00	4.1.2	1.289,2	1.101,6 1.665,30 1.665,30
IMBS110016 G1073 Schule Sanierungsmaß IMBS120007	am Halmerweg 71 Bnahmen LSSK0007 asium an der H	eg / JFH Gröpelingen/Streichelzon 28237 Bremen Sanierung Pavillion 3, 3. BA	o "Wilder Westen" Pavillon 3	0,00	2560	0,00	4.1.2	1.289,2	1.101,6 1.665,30 1.665,30 NGF (m²)
G1073 Schule Sanierungsmaß IMBS120007 G1075 Gymna	am Halmerwo Halmerweg 71 Bnahmen LSSK0007 asium an der H Hamburger Stra	eg / JFH Gröpelingen/Streichelzon 28237 Bremen Sanierung Pavillion 3, 3. BA Hamburger Straße	Pavillon 3 0,00 Hauptgebäude	0,00	2560 BUK	0,00	4.1.2 0,0 Gebäudetyp	1.289,2 00 0,00 BGF (m²)	1.101,6 1.665,30 1.665,30 NGF (m²) 1.836,5
IMBS110016 G1073 Schule Sanierungsmaß IMBS120007	am Halmerwo Halmerweg 71 Bnahmen LSSK0007 asium an der H Hamburger Stra	eg / JFH Gröpelingen/Streichelzon 28237 Bremen Sanierung Pavillion 3, 3. BA Hamburger Straße	o "Wilder Westen" Pavillon 3 0,00	0,00	2560 BUK	0,00	4.1.2 0,0 Gebäudetyp	1.289,2 00 0,00 BGF (m²) 2.262,2	1.101,6 1.665,30 1.665,30 NGF (m²) 1.836,5 898,32

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



	Ist-Beträge					
Maßnahmen	20:	11 2012	2013	2014	2015	2016
G1076 Gymnasium an der Hamburger Straße Hamburger Straße 10-24 · 28205 Bremer	n Bauteil Myrtens			Gebäudetyp 4.1.1	BGF (m²) 2.404,1	NGF (m²) 1.975,2
G1077 Gymnasium an der Hamburger Straße Hamburger Straße 10-24 · 28205 Bremer	n Seitenflügel			Gebäudetyp 4.1.1	BGF (m²) 2.104,8	NGF (m²) 1.741,2
	. Seitermager					
G1078 Gymnasium an der Hamburger Straße Am Schwarzen Meer 19 · 28205 Bremen	Schulverwaltun			Gebäudetyp 1.3	BGF (m²) 234,4	NGF (m²) 190,1
G1097 Dep. Schule Rönnebeck Hechelstraße 13 · 28777 Bremen	Küchengebäude			Gebäudetyp 6.5	BGF (m²) 158,8	NGF (m²) 138,9
G1098 Dep. Schule Rönnebeck Hechelstraße 13 · 28777 Bremen	Hauptgebäude			Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 1.886,4	NGF (m²) 1.641,4
Bauunterhaltung II S03797 LSBH42951098 Fenstersanierung für de gekennzeichneten Gebä	-		0,00	0,00	0,00	0,00
G1100 Dep. Schule Rönnebeck Hechelstraße 13 · 28777 Bremen	Turnhalle			Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 578,6	NGF (m²) 521,3
Bauunterhaltung II	18.324,	47 -1.326,58		13.259,80		
IMBB110026 LSBJ00261100 TH Hechelstraße, Geräte	eraumtore 18.324,	47 -1.326,58	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB140079 LSBM0079110 Turnhalle Hechelstr., Re 0 Turnhallenbodens nach		00 0,00	0,00	13.259,80	0,00	0,00
G1111 Schule Arbergen				Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Heisiusstraße 7 · 28307 Bremen	Hauptgebäude	25	560	4.1.2	2.185,7	1.831,9
Bauunterhaltung II	16.198,			634,25		
S04011 LSBI44891111 Brandschutzmaßnahme IMBB110091 LSBJ0091A Hof- und Kanalsanierung	7.024, g 9.173,		0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB130185 LSBL01851111 Austausch/Neuverlegun Trinkwasserleitung	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00 0,00	0,00	634,25	0,00	0,00
G1116 Schule Rönnebeck		Bl	UK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Helgenstraße 10-12 · 28777 Bremen	Hauptgebäude	25	560	4.1.2	1.212,6	989,0
G1117 Schule Rönnebeck Helgenstraße 10-12 · 28777 Bremen	Turnhalle			Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 1.064,8	NGF (m²) 954,9
Sanierungsmaßnahmen IMIS090057 LSSH0057 Sanierung Turnhalle	12.349 , 12.349,		0,00	0,00	0,00	0,00
G1118 Schule Rönnebeck	12.5.15).	,		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Helgenstraße 12 · 28777 Bremen	Vorschule			4.1.2	284,4	227,3
Bauunterhaltung II IMBB140145 LSBM0145111 Schule Rönnebeck, Besti	andaufnahme 0,	0,00	0,00	2.800,00 2.800,00	-28.827,61 0,00	4.091,22 0,00
IMBB150055 LSBN00551118 Horthaus Rönnebeck, Er	satzbau 0,	00 0,00	0,00	0,00	4.172,39	0,00
IMBB150103 LSBN01031118 Herrichtung Horthaus	0,	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	4.091,22
G1119 Oberschule an der Helgolander Straße Helgolander Straße 67-69 · 28217 Breme	n Neubau -1980-			Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 3.316,0	NGF (m²) 2.892,2
Bauunterhaltung II					658,73	840,00
IMBB140136 LSBM0136111 Erneuerung Trafo inkl. 9 Sicherheitseinrichtunger		0,00	0,00	0,00	658,73	840,00
Sanierungsmaßnahmen IMIS100018 LSSI0018 Brandschutzsanierung / SRäume	11.457,i Sanierung NTW- 11.457,		18.248,16 18.248,16	227.748,27 227.748,27	370.816,23 370.816,23	0,00
G1120 Oberschule an der Helgolander Straße Helgolander Straße 67-69 · 28217 Breme	n Altbau			Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 8.534,5	NGF (m²) 7.205,6
rieigolander straise of os zozzi steine				12.204,31		
Bauunterhaltung II IMBB140097 LSBM0097112 Erneuerung Schließanlag	ge 0,	0,00	0,00	12.204,31	0,00	0,00
Bauunterhaltung II	ge 0,	В	JK .	12.204,31 Gebäudetyp 4.1	0,00 BGF (m²) 2.914,4	0,00 NGF (m²) 2.561,8

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

<u>M</u>

			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMBB160070	LSBO00701124	Erneuerung SiBel-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,72
G1125 Oberso	hule an der H	lelsinkistraße		E	BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Helsinkistraße	10 · 28719 Bremen	Block B	2	2560	4.1	2.543,4	2.249,7
G1126 Oberso	chule an der H	lelsinkistraße		E	BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Helsinkistraße	10 · 28719 Bremen	Block C	2	2560	4.1	3.473,1	3.086,5
G1127 Oherso	chule an der H	elsinkistraße			BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
01117 000151		10 · 28719 Bremen	Hausmeisterhaus		2560	6.1.1	167,9	131,9
D							22 210 14	
Bauunterhaltu IMBB130156	-	HM-Dienstwohnung - Herrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	23.218,14 19.474,16	0,00
IMBN150066		Einbau eines Warmwasserspeichers	0,00	0,00	0,00		3.743,98	0,00
G1128 Oberso	chule an der H	lelsinkistraße		F	BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
01120 000.50		10 · 28719 Bremen	Turnhalle		2560	5.1	664,9	596,8
C:	3 b		626.40	-				
Sanierungsmal IMIS090059	LSSH0059	Sanierung Turnhalle	- 626,19 -626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		James and Farmane	020,13		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
G1134 Schule		25 · 28757 Bremen	Altbau		3UK 2560	Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²)	NGF (m²)
	nerbartstraise a	23 · 26/3/ Bremen	Altbau	2	2560	4.1.2	1.615,8	1.337,3
Bauunterhaltu	-			1.387,24		48.411,07	294.690,92	388.813,35
IMBS120014	LSBZ00141134	Sanierung der Sanitäreinrichtungen an der Grundschule Schönebeck	0,00	1.387,24	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB140045	LSBM0045113	Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	48.411,07	294.690,92	388.813,35
Sanierungsmaß			-,		3.418,19	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
IMBS120014	LSSK0014	Sanierung der Sanitäreinrichtungen an	0,00	0,00	3.418,19		0,00	0,00
		der Grundschule Schönebeck	,,,,,	.,	, -	,,,,,	-,	-,
G1135 Schule	Schönebeck			F	BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		25 · 28757 Bremen	Neubau		2560	4.1.2	2.742,1	2.411,9
D						02.450.42	500 424 20	CEO 0CO 04
Bauunterhaltu IMBB140045	-	Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	82.159,13 82.159,13	500.124,28 500.124,28	659.860,84 659.860,84
		Jamerangsmasnamien	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	300.12-4,20	033.000,04
Sanierungsmal IMBS110013	LSSJ0013	Grundschule Schönebeck, Statische	10.800,94 10.800,94	4.126,37 4.126,37	121.393,23 121.393,23		0,00	0,00
		Sanierung von Fassade und Dach		,		5,55	2,22	-,
G1136 Schule	Schönebeck			F	BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		25 · 28757 Bremen	Turnhalle		2560	5.1	676,8	596,4
D 4			18 000 00	7 000 00	21 002 57	20 279 14	122 420 20	162 962 94
Bauunterhaltu IMIS090017	-	Statische Sanierung (TRAWU)	18.000,00 18.000,00	7.000,00 0,00	21.903,57 0,00		123.438,39 0,00	162.863,84 0,00
IMBB120113		GR Schönebeck; Erneuerung der	0,00	7.000,00	21.903,57		0,00	0,00
		Heizungsanlage	,	•	<u> </u>	,	•	,
IMBB140045	LSBM0045113	Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.278,14	123.438,39	162.863,84
Sanierungsmaß	Bnahmen		206.102,71	1.353,50	1.034,90	16.363,99	4.422,50	
IMIS090017	LSSH0017	Statische Sanierung (TRAWU)	206.102,71	1.353,50	1.034,90	16.363,99	4.422,50	0,00
G1140 Herma	nn-Böse-Gym	nasium		E	BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Hermann-Böse	-Straße 1-11 · 28209 Bremen	Hauptgebäude	2	2560	4.1.3	11.731,2	9.395,0
Bauunterhaltu	ng II		1.309,00					
S03617	Ü	Raumakustikmaßnahmen	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmal	Snahmen		886.179,98	118.987,24	5.938,95		920,53	
IMIS090047	LSSH0047	Sanierung Kellergeschoss	192.029,33	372,10	0,00		0,00	0,00
IMIS100007	LSSI0007	Planung und Akustik	257.558,26	28.320,33	0,00	0,00	0,00	0,00
IMIS102001	LSSI2001	Brandschutz / Alarmierung	436.592,39	90.294,81	5.938,95	0,00	920,53	0,00
G1147 Oberso	chule an der H	lermannsburg		E	BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Hermannsburg	32F · 28259 Bremen	Hauptgebäude	2	2560	4.1	2.550,2	2.265,1
Bauunterhaltu	ng II			69.362,11	83.751,19	-9.755,15	107.483,23	8.514,84
	-	Alarmierung an Schulen, 2. BA	0,00	69.362,11	8.472,12	-	0,00	0,00
IMBB120055	LJDROOJJIIT7							0,00
IMBB120055 IMBB130003	LSBL00031147		0,00	0,00	15.279,07	3.395,61	0,00	0,00
IMBB130003	LSBL00031147	Begleitende Brandsanierungsmaßnahmen	·					
		Begleitende Brandsanierungsmaßnahmen Oberschule an der Hermannsburg,	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00
IMBB130003	LSBL00031147	Begleitende Brandsanierungsmaßnahmen Oberschule an der Hermannsburg, Hauptgebäude und Turnhalle -	·					
IMBB130003	LSBL00031147	Begleitende Brandsanierungsmaßnahmen Oberschule an der Hermannsburg,	·			0,00		

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



N 4 = Q = b			Ist-Beträge	2012	2012	2014	2015	2016
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sanierungsmal	Snahmen LSSL0002	Oberschule an der Hermannsburg, Hauptgebäude und Turnhalle -	0,00	0,00	271.262,94 4.414,76	404.662,61 175.906,40	384.984,71 0,00	397.767,92 0,00
IMBS130018	LSSL0018	Bestandsaufnahme Containergestellung an der OS Hermannsburg	0,00	0,00	266.848,18	228.034,38	205.306,41	184.212,00
IMBS140022	LSSM0022	Neubau Hauptgebäude / VOF-Verfahren	0,00	0,00	0,00	721,83	167.274,01	0,00
IMBS150018	LSSN0018	Ersatzneubau Hauptgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404,29	213.555,92
G1148 Oberso	chule an der H	lermannsburg		BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Hermannsburg	32F · 28259 Bremen	Nebengebäude	256	0	6.1.1	350,8	286,0
Bauunterhaltu	ng II				5.171,68	8.835,15		
IMBB130034	LSBL00341148	Herrichtung Vermietbarkeit, Elektroinstallation	0,00	0,00	5.171,68	8.835,15	0,00	0,00
G1149 Oberso	chule an der H	lermannsburg		BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Hermannsburg	32F · 28259 Bremen	Pavillon 1	256	0	4.1.1	1.094,2	962,0
G1150 Oberso	chule an der H	lermannsburg		BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		32F · 28259 Bremen	Pavillon 2	256	0	4.1.1	1.095,5	963,1
G1151 Oberso	chule an der H	lermannsburg		BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		32F · 28259 Bremen	Pavillon 3	256		4.1.1	2.084,7	1.822,1
G1152 Oherse	chule an der H	lermannsburg		BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G1132 OBC/30		32F · 28259 Bremen	Mobilbau	256		4.1	410,4	345,7
C11EE Biblios	ا مستورا باما	Sahula Am Nanahahat		DLII	,	Cala in value	DCE (2)	NCE /2\
מונטום ככדנם	-	Schule Am Mönchshof aße 33A · 28717 Bremen	Neubau (Pav. A-C)	BUI 256		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 2.737,9	NGF (m²) 2.390,0
Dannetarhaltur	-						2 0.1,0	,
Bauunterhaltu IMIU100009	-	Fassadensanierung Pavillions A-C	362.516,26 267.790,26	74.768,98 58.067,03	10.753,78 0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110173		Brandschutzsanierung	94.726,00	16.701,95	10.753,78	0,00	0,00	0,00
G1156 Bibliot	hek Lesum / S	Schule Am Mönchshof		BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Hindenburgstra	aße 33A · 28717 Bremen	Hauptgebäude (Altbau)	256	0	4.1.2	1.859,4	1.554,9
Bauunterhaltu	ng II		21.259,87	3.713,35		179.837,07	5.457,46	
IMBB110020	LSBJ00201156	GR Am Mönchshof; Sanierung der Hausmeisterwohnung	21.259,87	-762,11	0,00	0,00	0,00	0,00
S03933		Dach und äußere Klempnerarbeiten	0,00	4.475,46	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB140012	LSBM0012115 6	Dachsanierung und äußere Klempnerarbeiten	0,00	0,00	0,00	179.837,07	5.457,46	0,00
G1189 Schule	an der Horne	r-Heerstraße / Oberschule an der	Ronzelenstraße	BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Horner Heerstr	aße 17 · 28359 Bremen	Hauptgebäude	256	0	4.1.2	6.697,4	5.663,2
Sanierungsmaß	ßnahmen		788.026,29	103.949,54	-1.652,92			
IMIS090055	LSSH0055	Brandschutz- und Fussbodensanierung / Heizung 2011	788.026,29	103.949,54	-1.652,92	0,00	0,00	0,00
G1190 Schule	an der Horne	er-Heerstraße / Oberschule an der	Ronzelenstraße	BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Horner Heerstr	aße 17 · 28359 Bremen	Hausmeisterhaus	256	0	6.1.1	164,2	130,6
G1192 Schule	an der Horne	r-Heerstraße / Oberschule an der	Ronzelenstraße	BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Horner Heerstr	aße 17 · 28359 Bremen	Vorklassengebäude	256	0	4.1.2	139,1	118,8
Bauunterhaltu IMBB140126	_	Abbruch Vorbau	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,46 9.575,46	57.038,99 57.038,99
	an der Lessin	gstraße		BUI	<u> </u>	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		Se 183 · 28203 Bremen	Nebengebäude (ehem.			4.1	1.532,1	1.229,9
G1207 Schule	an der Lessin	gstraße		BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
33, Juliale		e 183 · 28203 Bremen	Nebengebäude	256		4.4	43,2	34,3
G1231 Schule	In der Vahr			BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
JIZJI JUIUIE		· 28329 Bremen	Hauptgebäude	256		4.1	1.704,6	1.520,6
G1232 Schule	In der Vahr			BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		· 28329 Bremen	Pavillon A	256		4.1.2	1.195,1	1.007,9
G1233 Schule	In dar Vahr			DIII	,	Cohäudotus		
OTTS SCURIE		· 28329 Bremen	Pavillon B	BUI 256		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 1.195,1	NGF (m²) 1.007,9

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	201
G1234 Schule	In dar Vahr			BUI	v	Cabaudatus	DCF (m²)	NGF (m
G1254 Schale		28329 Bremen	Pavillon C	256		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 1.232,6	1.040
C1361 Cabula	an der Kantst	two Co		DII		C-1-#d-#	DCF (2)	NCE /
G1261 Schule	Kantstraße 63		Hauptgebäude	BUI 256		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 4.042,2	NGF (m 3.298
Pauumtarhaltuu	na II		. •	7 220 20	7 220 20	72.49		
Bauunterhaltui IMBB110179	-	Sanierung Sportboden / Prallschutz Turnhalle	2.088,31 2.088,31	7.220,28 0,00	- 7.220,28 0,00	73,48 73,48	1 78.448,54 56.926,76	107.577,3 0,0
IMBB120094	LSBK00941261	Grundschule Kantstr., Austausch der Fenster	0,00	7.220,28	-7.220,28	0,00	0,00	0,0
IMBB110107	LSBJ01071261	Diverse Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	121.521,78	107.577,3
Sanierungsmaß	Bnahmen				206.467,42			
IMBB120094	LSSK00944	Grundschule Kantstr., Austausch der Fenster	0,00	0,00	206.467,42	0,00	0,00	0,0
G1270 Altenta	agesstätte Ne	uenland / Schule an der Karl-Lerl	os-Straße / JFH Ne	BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Karl-Lerbs-Stra	ße 70A · 28201 Bremen	Hauptgebäude	256	0.	4.1.2	2.490,0	2.266,
G1271 Altenta	agesstätte Ne	uenland / Schule an der Karl-Lerl	os-Straße / JFH Ne	BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Karl-Lerbs-Strai	ße 70A · 28201 Bremen	Verwaltung	256	0	4.1.2	616,7	544,
G1272 Altenta	agesstätte Ne	uenland / Schule an der Karl-Lerl	os-Straße / JFH Ne	BUI	Κ.	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Karl-Lerbs-Strai	ße 70A · 28201 Bremen	Turnhalle	256	0	5.1	564,3	510,
G1273 Altenta	agesstätte Ne	uenland / Schule an der Karl-Lerl	os-Straße / JFH Ne	BUI	Κ.	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Karl-Lerbs-Stra	ße 70A · 28201 Bremen	Schultypenbau	256	0	4.1.2	816,3	686,
G1277 Schule	Borgfeld			BUI	Κ	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Katrepeler Land	dstraße 1 · 28357 Bremen	Altbau	256	0	4.1.2	914,0	794,0
G1278 Schule	Borgfeld			BUI	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	•	dstraße 1 · 28357 Bremen	Neubau -1957/60/63-	256		4.1.2	3.280,5	2.831,
G1284 Gvmna	asium Vegesad	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund	l / Sonderschule A. d.	. Kerschens BU	<	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	•	erstraße 4 · 28757 Bremen	Altbau	256		4.3	2.203,7	1.920,4
Bauunterhaltui	ng II		31.921,33	48.232,88	2.369,12	13.410,50	3.504,16	
IMBB110171	LSBJ01711284	Brandschutzsanierung	31.921,33	47.115,51	2.369,12	0,00	0,00	0,00
IMBB110202	LSBJ02021284	Erneuerung der Regelanlagen	0,00	1.117,37	0,00	13.410,50	3.504,16	0,00
G1285 Gymna	-	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund				Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Kerschensteine	rstraße 4 · 28757 Bremen	Neubau	256	.0	4.3	3.313,8	2.919,4
Bauunterhaltu	-	Drandeshutzeaniarung	48.001,49	70.849,64	3.562,54	0.00		
IMBB110171		Brandschutzsanierung	48.001,49				0.00	0.00
G1286 Gvmna		144 1		70.849,64	3.562,54	0,00	0,00	
	•	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund	-	. Kerschens BU	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
•	Kerschensteine	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund rstraße 2 · 28757 Bremen	Hauptgebäude	. Kerschens BUI 256	K			NGF (m²
Bauunterhaltui	Kerschensteine	•	-	. Kerschens BU	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²) 5.593,4
Bauunterhaltui IMBB110172	Kerschensteine ng II LSBJ01721286	erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung	Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70	256 24.060,30 24.060,30	0,00	Gebäudetyp 4.1 0,00	BGF (m²) 6.367,0 0,00	NGF (m²) 5.593,4 0,00
Bauunterhaltui IMBB110172	Kerschensteinen II LSBJ01721286	rstraße 2 · 28757 Bremen	Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70	256 24.060,30 24.060,30	0,00 K	Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 6.367,0	NGF (m², 5.593,4
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna	Kerschensteine ng II LSBJ01721286 asium Vegesad Kerschensteine	erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumung	Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70	24.060,30 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BUI	0,00 K	Gebäudetyp 4.1 0,00 Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7	NGF (m²) 5.593,4 0,00 NGF (m²) 1.568,7
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß	Kerschensteine ng II LSBJ01721286 asium Vegesad Kerschensteine	erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumung	Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70	256 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BU	0,00 K	Gebäudetyp 4.1 0,00 Gebäudetyp	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²)	NGF (m ² 5.593,4 0,00 NGF (m ² 1.568,7
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023	Kerschensteine ng II LSBJ01721286 asium Vegesad Kerschensteine Bnahmen LSSJ0023	Brandschutzsanierung Ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund rrstraße 2 · 28757 Bremen	Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 I / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00	24.060,30 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BUI	0,00 60 404.799,56 404.799,56	0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47	NGF (m ² 5.593,4 0,00 NGF (m ² 1.568,7 196,05
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023	Kerschensteine ng II LSBJ01721286 asium Vegesad Kerschensteine Bnahmen LSSJ0023 hek Vegesack	Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund rstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle	Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 I / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00	24.060,30 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BUI 256 79.009,36 79.009,36	0,00 0,00 0,00 0,00 404.799,56 404.799,56	Gebäudetyp 4.1 0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47	NGF (m ² 5.593, ⁴ 0,00 NGF (m ² 1.568, ¹ 196,0! NGF (m ²
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023 G1288 Bibliot	Kerschensteine Ing II LSBJ01721286 Asium Vegesad Kerschensteine Bnahmen LSSJ0023 hek Vegesack Kerschensteine	Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund crstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumund	Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 I / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 d/ Schulzent	24.060,30 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BUI 256 79.009,36 79.009,36	0,00 0,00 0,00 0,00 404.799,56 404.799,56	Gebäudetyp 4.1 0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²)	NGF (m ² 5.593,4 0,00 NGF (m ² 1.568,1 196,09 NGF (m ² 4.174,4
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023 G1288 Bibliot Bauunterhaltui IMBB110139	Kerschensteinen II LSBJ01721286 asium Vegesack Kerschensteinen LSSJ0023 hek Vegesack Kerschensteinen II LSBJ01391288	Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund rrstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumund rrstraße 5 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung	Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 I / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 I / Schulzent Vegesack (BS) - Hauptge	24.060,30 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BUI 256 79.009,36 79.009,36 8UI ebäude - 256 3.500,00	0,00 0,00	0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp 4.1.1 210,00 0,00	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²) 4.734,2 58.333,57 0,00	NGF (m ² 5.593,4 0,00 NGF (m ² 1.568,1 196,09 NGF (m ² 4.174,4 1.360,00
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023	Kerschensteinen II LSBJ01721286 asium Vegesack Kerschensteinen LSSJ0023 hek Vegesack Kerschensteinen II LSBJ01391288	Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund rrstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumund rrstraße 5 · 28757 Bremen	Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 I / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 I / Schulzent Vegesack (BS) - Hauptge	24.060,30 24.060,30 . Kerschens BUI 256 79.009,36 79.009,36 79.009,36	0,00 K 60 404.799,56 404.799,56 K 60 6.638,79	0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp 4.1.1 210,00	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²) 4.734,2 58.333,57	NGF (m ² 5.593, ⁴ 0,00 NGF (m ² 1.568, ¹ 196,0! NGF (m ² 4.174, ⁴ 1.360,00
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023 G1288 Bibliot Bauunterhaltui IMBB110139 IMBB130074	Kerschensteinen II LSBJ01721286 Rasium Vegesack Kerschensteinen LSSJ0023 hek Vegesack Kerschensteinen II LSBJ01391288 LSBL00741288	Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumung ristraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumung ristraße 5 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung Schadenbeseitigung im/am Altbau in	Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 1 / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 d/ Schulzent Vegesack (BS) - Hauptge	24.060,30 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BUI 256 79.009,36 79.009,36 8UI ebäude - 256 3.500,00	0,00 0,00	0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp 4.1.1 210,00 0,00	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²) 4.734,2 58.333,57 0,00	NGF (m ² 5.593, ⁴ 0,00 NGF (m ² 1.568, 196,0! NGF (m ² 4.174, 1.360,00 0,00
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023 G1288 Bibliot Bauunterhaltui IMBB110139 IMBB130074 IMBB140130	Kerschensteine II LSBJ01721286 asium Vegesac Kerschensteine Snahmen LSSJ0023 hek Vegesack Kerschensteine II LSBJ01391288 LSBL00741288 LSBM0130128 8	Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund crstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumund crstraße 5 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung Schadenbeseitigung im/am Altbau in der Fassade Erneuerung der Mittelspannungsanlage einschließlich Öl-Trafo	Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 1 / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 1/ Schulzent Vegesack (BS) - Hauptge	24.060,30 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BUI 256 79.009,36 79.009,36 BUI ebäude - 256 3.500,00 3.500,00 0,00	0,00 0,00	Gebäudetyp 4.1 0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp 4.1.1 210,00 0,00 210,00 0,00	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²) 4.734,2 58.333,57 0,00 0,00	NGF (m ² 5.593, ⁴ 0,00 NGF (m ² 1.568, ¹ 196,0! NGF (m ² 4.174, ⁴ 1.360,00 0,00 175,00
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023 G1288 Bibliot Bauunterhaltui IMBB110139	Kerschensteinen II LSBJ01721286 Asium Vegesack Kerschensteinen LSSJ0023 hek Vegesack Kerschensteinen II LSBJ01391288 LSBL00741288 LSBM0130128	Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund crstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumund crstraße 5 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung Schadenbeseitigung im/am Altbau in der Fassade Erneuerung der Mittelspannungsanlage	Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 I / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 d/ Schulzent Vegesack (BS) - Hauptge 0,00 0,00 0,00	24.060,30 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BUI 256 79.009,36 79.009,36 8UI ebäude - 256 3.500,00 3.500,00 0,00	0,00 404.799,56 404.799,56 404.799,56 6.638,79 5.032,01 1.606,78	Gebäudetyp 4.1 0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp 4.1.1 210,00 0,00 210,00	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²) 4.734,2 58.333,57 0,00 0,00	0,00 NGF (m²) 5.593,4 0,00 NGF (m²) 1.568,7 196,05 196,05 NGF (m²) 4.174,4 1.360,00 0,00 175,00
Bauunterhaltur IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023 G1288 Bibliot Bauunterhaltur IMBB110139 IMBB130074 IMBB140130 IMBB150122 IMBB150122 IMBB160026	Kerschensteine Ing II LSBJ01721286 Asium Vegesack Kerschensteine Bnahmen LSSJ0023 hek Vegesack Kerschensteine ISBJ01391288 LSBJ01391288 LSBL00741288 LSBM0130128 8	Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumund erstraße 5 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung Schadenbeseitigung im/am Altbau in der Fassade Erneuerung der Mittelspannungsanlage einschließlich Öl-Trafo KMF-Sanierung	Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 I / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 d/ Schulzent Vegesack (BS) - Hauptge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24.060,30 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BUI 256 79.009,36 79.009,36 79.000 3.500,00 0,00 0,00	0,00 404.799,56 404.799,56 404.799,56 6.638,79 5.032,01 1.606,78 0,00 0,00	Gebäudetyp 4.1 0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp 4.1.1 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²) 4.734,2 58.333,57 0,00 0,00	NGF (m ² 5.593,4 0,00 NGF (m ² 1.568,7 196,05 196,05 1975,00 175,00

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

M

			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	20:	14 2015	2016
G1296 Gerha	rd-Rohlfs-Obe	rschule - Dep. Kirchheide		BUk	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kirchheide 5-9	· 28757 Bremen	Hauptgebäude 1	256	0	4.1	2.763,6	2.359,7
Bauunterhaltu	ng II			5.700,00	12.398,29	19.528,	47 342,13	140,00
IMBB120050	LSBK00501296	Überprüfung der Tragfähigkeit der	0,00	5.700,00	498,51	4.680,	63 0,00	140,00
IMBB130096	LSBL00961296	Decke (Verwaltung) Instandsetzung der Sternwarte	0,00	0,00	11.899,78	13.006,	49 0,00	0,00
IMBB130138		Herstellen der Vermietbarkeit (3	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wohnungen)	,				, 	
IMBB140094	LSBM0094129	Sofortmaßnahmen Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,	00 342,13	0,00
Sanierungsma		Dana dash utawa siamura	43.155,41	13.033,57	0.00	16.600,		11.752,23
IMIS092020 IMBS150025	LSSH2020 LSSN0025	Brandschutzsanierung Gesamt-Brandschutzsanierung (ohne	43.155,41	13.033,57	0,00		80 0,00 00 0,00	0,00 11.752,23
		NW-Trakt)				-,		
G1297 Gerha	rd-Rohlfs-Obe	rschule - Dep. Kirchheide		BUk	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kirchheide 3 · 2	8757 Bremen	Nebengebäude	256	0	4.1	472,2	388,9
Bauunterhaltu	ng II					314,	65	
IMBB130138	•	Herstellen der Vermietbarkeit (3	0,00	0,00	0,00	-		0,00
		Wohnungen)	,				, 	
Sanierungsma	ßnahmen		7.374,34	2.227,16		2.836,	72	2.008,20
IMIS092020	LSSH2020	Brandschutzsanierung	7.374,34	2.227,16	0,00			0,00
IMBS150025	LSSN0025	Gesamt-Brandschutzsanierung (ohne NW-Trakt)	0,00	0,00	0,00	0,	00 0,00	2.008,20
G1298 Garha	rd-Rohlfs-Ohe	rschule - Dep. Kirchheide		BUk	,	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G1230 Gerna	Kirchheide 1 · 2	•	Hauptgebäude 2	256		4.1	1.401,5	1.123,9
		or o		-			_	
Sanierungsma			21.885,96	6.609,88		8.418,		5.960,06
IMIS092020 IMBS150025	LSSH2020 LSSN0025	Brandschutzsanierung Gesamt-Brandschutzsanierung (ohne	21.885,96	6.609,88 0,00	0,00		98 0,00 00 0,00	0,00 5.960,06
110103130023	L33N0025	NW-Trakt)	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	5.900,00
G1300 Schule	Kirchhuchting	7		BUk	·	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G1500 Schale	•	s r Landstraße 28 · 28259 Bremen	Hauptgebäude	256		4.1.2	1.787,4	1.481,6
								- /-
Bauunterhaltu S04007	_	Brandschutzmaßnahmen	9.872,82 9.872,82	39.087,52 0,00	43.342,67 0,00	-	88 25.468,45 00 0,00	0,00
IMBB120079	LSBK00791300		0,00	39.087,52	21.712,47		00 0,00	0,00
IMBB130038	LSBL00381300	Brandschutzsanierung (ehemals	0,00	0,00	21.630,20			0,00
		S04007)						
G1303 Bezirk		Huchting (BSA) / DLRG-Station Sc				Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Obervielander S	Straße 78 · 28259 Bremen	Turnhalle	256	0	5.1	794,1	659,9
Sanierungsma	ßnahmen		1.163,79	6.605,70	4.686,42			
IMIS090018	LSSH0018	Statische Dachsanierung	1.163,79	6.605,70	4.686,42	0,	00 0,00	0,00
G1307 Altes (3ymnasium Kl	eine Helle		BUk	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kleine Helle 7-8	3 · 28195 Bremen	Hauptgebäude	256	0	4.1.3	8.987,9	7.311,5
G1308 Altes 0	Symnasium Kl	eine Helle		BUk	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	•	3 · 28195 Bremen	Neubau -1975-	256		4.1.3	3.646,5	3.224,3
0404061.1	DC"1 144						(2)	
G1313 Schule		l eg / Kindertagesheim Tenever-S Be 10 · 28325 Bremen	ud Grundschule Pfälzer \	BUk Weg 256		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 4.784,2	NGF (m²) 3.897,7
	KODIETIZET STFAI	Se 10 · 28325 Breifiell	Grundschule Plaizer	weg 250	U	4.1.2	4.764,2	3.897,7
Bauunterhaltu	-			10.399,75	-560,03			
IMBB120090	LSBK00901313	Mängelbeseitigung HM-Dienstwohnun	g 0,00	10.399,75	-560,03	0,	00 0,00	0,00
C1217 Ohana	-hl.a. a.m. ala.n. 1/	ahlaman Chua Ca		DIW	,	0.1	D.C.F. (2)	NOT (2)
G1317 Obers		oblenzer Straße Se 15 · 28325 Bremen	Hauptgebäude	BUk 256		Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 10.682,1	NGF (m²) 9.808,4
	RODICHZCI JUBI	SC 15 EUSES DICHICH	Transpiscourage	230	-	7-1 2-1	10.002,1	5.000,4
G1319 Obers		oblenzer Straße		BUk		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Koblenzer Straf	Se 15 · 28325 Bremen	Turnhalle	256	0	5.1	1.807,4	1.677,3
G1322 Albert	-Einstein-Schu	le SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Elle	ener Feld	BUk	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2 · 28327 E		Hauptgebäude	256		4.1	9.898,2	9.308,6
Barrintarhalt	ng II							72 1/10 7/
Bauunterhaltu IMBB160061	_	Schimmelsanierung Kita-Bereich	0,00	0,00	0,00	0	00 0,00	73.140,74 73.140,74
			·		•		·	
G1323 AIDERT		le SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Elle Promon		BUk 256		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2 · 28327 E	premen	Pavillon A	256	U	4.1	998,8	942,1

immobilien

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



Maßnahmen			Ist-Beträge 2011	2012	2013	2014	2015	2016
G1324 Albert	:- Einstein-Schu Kolk 2 · 28327 E	le SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Elle	ner Feld Pavillon B		BUK 2560	Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 1.258,2	NGF (m²) 1.102,7
G1325 Albert		le SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Elle	ner Feld Turnhalle		BUK	Gebäudetyp 5.1	BGF (m²)	NGF (m²)
G1327 Albert		le SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Elle			2560 BUK	Gebäudetyp	652,6 BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2 · 28327 E		Trafo- und Gasreglersta	tion	2560	8.3	456,5	131,8
G1329 Albert	- Einstein-Schu Kolk 2A · 28327	le SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Elle Bremen	ner Feld Mobilbau Trakt C 5-8		BUK 2560	Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 406,2	NGF (m²) 380,4
G1330 Obers		ulius-Brecht-Allee er-Allee 86 · 28329 Bremen	Hauptgebäude		BUK 2560	Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 13.224,7	NGF (m²) 11.930,5
Bauunterhaltu	ıng II		9.796,82	3.139,19	183.304,28	14.871,44		
GBIN090004 IMBB110212	LSBZ00041330 LSBJ02121330	Einrichtung einer Ganztagsschule Alarmierung an Schulen hier: SZ Julius	9.796,82	0,00 3.139,19	0,00 183.304,28	0,00 -562,25	0,00	0,00
IIVIBBIIUZIZ	L3BJ02121330	Brecht Allee	0,00	3.139,19	103.304,20	-302,23	0,00	0,00
IMBB130043	LSBL00431330	OS Julius-Brecht-Allee; Einabu einer Treppe zur Heizzentrale	0,00	0,00	0,00	15.433,69	0,00	0,00
G1332 Obers		ulius-Brecht-Allee er-Allee 86 · 28329 Bremen	Sporthalle		BUK 2560	Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 1.520,0	NGF (m²) 1.408,5
Bauunterhaltu	ing II			360,81	21.068,34	-64,62		265.908,19
IMBB110212	•	Alarmierung an Schulen hier: SZ Julius Brecht Allee	0,00	360,81	21.068,34	-64,62	0,00	0,00
IMBB160010	LSBO00101332	Hallenbodenerneuerung Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.908,19
G1334 Obers		ulius-Brecht-Allee Jer-Allee 86 · 28329 Bremen	Wärmeübergabestation		BUK 2560	Gebäudetyp 8.3	BGF (m²) 43,3	NGF (m²) 34,2
G1341 Schule		g 1-5 · 28279 Bremen	Altbau		BUK 2560	Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 2.250,1	NGF (m²) 1.966,7
Bauunterhaltu IMBB120099	-	Grundschule Arsten, Herrichtung der Dienstwohnung	0,00	2.500,00 2.500,00	529,58 529,58	0,00	0,00	0,00
Sanierungsma	Rnahmen	<u> </u>	861.361,79	145.989,16			0.00	0,00
	LSSI0015	Brandschutzsanierung incl. kleinere Umbauten	861.361,79	145.989,16	0,00	0,00	0,00	0,00
G1343 Schule	LSSI0015 e Arsten	Umbauten	<u> </u>		BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G1343 Schule	LSSI0015 Arsten Korbhauser We ch Kurt-Schum	_	Turnhalle	nbusch-We	BUK 2560			
G1343 Schule	e Arsten Korbhauser We ch Kurt-Schum Kurt-Schumach	g 1-5 · 28279 Bremen acher-Allee/Obers Carl-Goerdele	Turnhalle r-Str/Kita Heinrich-Ir	nbusch-We	BUK 2560 BUK	Gebäudetyp 5.1 Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 813,6 BGF (m²)	NGF (m²) 716,0 NGF (m²)
G1343 Schule G1358 Obers Bauunterhaltu	e Arsten Korbhauser We ch Kurt-Schum Kurt-Schumach	umbauten g 1-5 · 28279 Bremen acher-Allee/Obers Carl-Goerdele er-Allee 65 · 28327 Bremen Ausbau / Umbau zur Oberschule, Herrichten eines Klassentraktes für die	Turnhalle r-Str/Kita Heinrich-Ir Hauptgebäude	nbusch-We	BUK 2560 BUK 2560	Gebäudetyp 5.1 Gebäudetyp 4.1 63.794,96	BGF (m²) 813,6 BGF (m²) 10.355,6	NGF (m²) 716,0 NGF (m²) 8.815,0
G1343 Schule G1358 Obers Bauunterhaltu IMIN100029	e Arsten Korbhauser We ch Kurt-Schum Kurt-Schumach ing II LSBZ00291358	g 1-5 · 28279 Bremen acher-Allee/Obers Carl-Goerdele er-Allee 65 · 28327 Bremen Ausbau / Umbau zur Oberschule,	Turnhalle er-Str/Kita Heinrich-Ir Hauptgebäude 313.000,00	nbusch-We	BUK 2560 BUK 2560 154.854,96	Gebäudetyp 5.1 Gebäudetyp 4.1 63.794,96 0,00	BGF (m²) 813,6 BGF (m²) 10.355,6	NGF (m²) 716,0 NGF (m²) 8.815,0
G1343 Schule G1358 Obers Bauunterhaltu IMIN100029 IMBB110070	e Arsten Korbhauser We ch Kurt-Schum Kurt-Schumach ing II LSBZ00291358	umbauten g 1-5 · 28279 Bremen acher-Allee/Obers Carl-Goerdele er-Allee 65 · 28327 Bremen Ausbau / Umbau zur Oberschule, Herrichten eines Klassentraktes für die 5. Klassen Gestaltungskonzept Fassade und	Turnhalle er-Str/Kita Heinrich-Ir Hauptgebäude 313.000,00 313.000,00	nbusch-We 129.344,72 0,00	BUK 2560 BUK 2560 154.854,96 -18.326,68	Gebäudetyp 5.1 Gebäudetyp 4.1 63.794,96 0,00	BGF (m²) 813,6 BGF (m²) 10.355,6 106.409,30 0,00	NGF (m²) 716,0 NGF (m²) 8.815,0 83.668,30 0,00
G1343 Schule G1358 Obers Bauunterhaltu IMIN100029 IMBB110070 IMBN110167 IMBB110233	Arsten Korbhauser We ch Kurt-Schum Kurt-Schumach ing II LSBZ00291358 LSBZ00701358 LSBZ01671358 LSBZ01671358	Umbauten g 1-5 · 28279 Bremen acher-Allee/Obers Carl-Goerdele er-Allee 65 · 28327 Bremen Ausbau / Umbau zur Oberschule, Herrichten eines Klassentraktes für die 5. Klassen Gestaltungskonzept Fassade und Innenraum Herrichtung eines Klassentraktes für die 6. Klassen Fassadensanierung Südtrakt	Turnhalle	129.344,72 0,00 1.190,00 128.154,72 0,00	BUK 2560 BUK 2560 154.854,96 -18.326,68 0,00 114.512,43	Gebäudetyp 5.1 Gebäudetyp 4.1 63.794,96 0,00 3.328,50 0,00 0,00	BGF (m²) 813,6 BGF (m²) 10.355,6 106.409,30 0,00 0,00	NGF (m²) 716,0 NGF (m²) 8.815,0 83.668,30 0,00 0,00 0,00
G1343 Schule G1358 Obers Bauunterhaltu IMIN100029 IMBB110070 IMBN110167 IMBB110233	Arsten Korbhauser We ch Kurt-Schum Kurt-Schumach ing II LSBZ00291358 LSBZ00701358 LSBZ01671358 LSBZ01671358	Umbauten g 1-5 · 28279 Bremen acher-Allee/Obers Carl-Goerdele er-Allee 65 · 28327 Bremen Ausbau / Umbau zur Oberschule, Herrichten eines Klassentraktes für die 5. Klassen Gestaltungskonzept Fassade und Innenraum Herrichtung eines Klassentraktes für die 6. Klassen	Turnhalle	nbusch-We 129.344,72 0,00 1.190,00 128.154,72	BUK 2560 BUK 2560 154.854,96 -18.326,68 0,00	Gebäudetyp 5.1 Gebäudetyp 4.1 63.794,96 0,00 3.328,50 0,00 0,00	BGF (m²) 813,6 BGF (m²) 10.355,6 106.409,30 0,00	NGF (m²) 716,0 NGF (m²) 8.815,0 83.668,30 0,00 0,00
G1343 Schule G1358 Obers Bauunterhaltu IMIN100029 IMBB110070 IMBN110167 IMBB110233 IMBN120077 IMBB140077	LSSI0015 2 Arsten Korbhauser We Ch Kurt-Schum Kurt-Schumach LSBZ00291358 LSBJ00701358 LSBJ00701358 LSBJ02331358 LSBZ00771358 LSBM0077135 LSBM0077135	Umbauten g 1-5 · 28279 Bremen acher-Allee/Obers Carl-Goerdele er-Allee 65 · 28327 Bremen Ausbau / Umbau zur Oberschule, Herrichten eines Klassentraktes für die 5. Klassen Gestaltungskonzept Fassade und Innenraum Herrichtung eines Klassentraktes für die 6. Klassen Fassadensanierung Südtrakt Kurt-Schmacher-Allee; Umbau für das 3 u. 4. Jahrgangshaus Nachbesserung Akustik Alarmierung an Schulen hier: Kurt-	Turnhalle	129.344,72 0,00 1.190,00 128.154,72 0,00	BUK 2560 BUK 2560 154.854,96 -18.326,68 0,00 114.512,43	Gebäudetyp 5.1 Gebäudetyp 4.1 63.794,96 0,00 3.328,50 0,00 0,00 0,00	BGF (m²) 813,6 BGF (m²) 10.355,6 106.409,30 0,00 0,00	NGF (m²) 716,0 NGF (m²) 8.815,0 83.668,30 0,00 0,00 0,00
G1343 Schule G1358 Obers Bauunterhaltu IMIN100029 IMBB110070 IMBN110167 IMBB110233 IMBN120077 IMBB140077 IMBB140086	LSSI0015 2 Arsten Korbhauser We Ch Kurt-Schum Kurt-Schumach LSBZ00291358 LSBZ00701358 LSBZ01671358 LSBZ00771358 LSBZ00771358 LSBM0077135 LSBM0086135 8	umbauten g 1-5 · 28279 Bremen acher-Allee/Obers Carl-Goerdele er-Allee 65 · 28327 Bremen Ausbau / Umbau zur Oberschule, Herrichten eines Klassentraktes für die 5. Klassen Gestaltungskonzept Fassade und Innenraum Herrichtung eines Klassentraktes für die 6. Klassen Fassadensanierung Südtrakt Kurt-Schmacher-Allee; Umbau für das 3 u. 4. Jahrgangshaus Nachbesserung Akustik Alarmierung an Schulen hier: Kurt-Schumacher Allee Einrichtung Mensa und barrierefreie	Turnhalle tr-Str/Kita Heinrich-Ir Hauptgebäude 313.000,00 313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	129.344,72 0,00 1.190,00 128.154,72 0,00 0,00 0,00	BUK 2560 BUK 2560 154.854,96 -18.326,68 0,00 114.512,43 18.669,21 40.000,00	Gebäudetyp 5.1 Gebäudetyp 4.1 63.794,96 0,00 3.328,50 0,00 0,00 0,00 11.539,73	BGF (m²) 813,6 BGF (m²) 10.355,6 106.409,30 0,00 0,00 985,42 0,00 0,00	NGF (m²) 716,0 NGF (m²) 8.815,0 83.668,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G1343 Schule G1358 Obers Bauunterhaltu IMIN100029 IMBB110070 IMBB110233 IMBB120077 IMBB140077 IMBB140086 IMBN120229	LSSI0015 Parsten Korbhauser Weith Kurt-Schum Kurt-Schumach LSBZ00291358 LSBJ00701358 LSBJ00331358 LSBZ00771358 LSBM0077135 LSBM0086135 8 LSBZ02291358	umbauten g 1-5 · 28279 Bremen acher-Allee/Obers Carl-Goerdele er-Allee 65 · 28327 Bremen Ausbau / Umbau zur Oberschule, Herrichten eines Klassentraktes für die 5. Klassen Gestaltungskonzept Fassade und Innenraum Herrichtung eines Klassentraktes für die 6. Klassen Fassadensanierung Südtrakt Kurt-Schmacher-Allee; Umbau für das 3 u. 4. Jahrgangshaus Nachbesserung Akustik Alarmierung an Schulen hier: Kurt-Schumacher Allee	Turnhalle ar-Str/Kita Heinrich-Ir Hauptgebäude 313.000,00 313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	129.344,72 0,00 1.190,00 128.154,72 0,00 0,00 0,00	BUK 2560 BUK 2560 154.854,96 -18.326,68 0,00 114.512,43 18.669,21 40.000,00 0,00	Gebäudetyp 5.1 Gebäudetyp 4.1 G3.794,96 0,00 3.328,50 0,00 0,00 0,00 11.539,73 48.926,73 0,00	BGF (m²) 813,6 BGF (m²) 10.355,6 106.409,30 0,00 0,00 985,42 0,00 0,00 0,00 5.423,88	NGF (m²) 716,0 NGF (m²) 8.815,0 83.668,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G1343 Schule	LSSI0015 Arsten Korbhauser We ch Kurt-Schum Kurt-Schumach ing II LSBZ00291358 LSBZ01671358 LSBZ01671358 LSBZ0077135 LSBM0077135 LSBM0086135 8 LSBZ02291358 LSBZ02291358	g 1-5 · 28279 Bremen acher-Allee/Obers Carl-Goerdele er-Allee 65 · 28327 Bremen Ausbau / Umbau zur Oberschule, Herrichten eines Klassentraktes für die 5. Klassen Gestaltungskonzept Fassade und Innenraum Herrichtung eines Klassentraktes für die 6. Klassen Fassadensanierung Südtrakt Kurt-Schmacher-Allee; Umbau für das 3 u. 4. Jahrgangshaus Nachbesserung Akustik Alarmierung an Schulen hier: Kurt- Schumacher Allee Einrichtung Mensa und barrierefreie Erschließung	Turnhalle pr-Str/Kita Heinrich-Ir Hauptgebäude 313.000,00 313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	129.344,72 0,00 1.190,00 128.154,72 0,00 0,00 0,00 0,00	BUK 2560 BUK 2560 154.854,96 -18.326,68 0,00 114.512,43 18.669,21 40.000,00 0,00 0,00	Gebäudetyp 5.1 Gebäudetyp 4.1 G3.794,96 0,00 3.328,50 0,00 0,00 0,00 11.539,73 48.926,73 0,00	BGF (m²) 813,6 BGF (m²) 10.355,6 106.409,30 0,00 0,00 985,42 0,00 0,00 5.423,88	NGF (m²) 716,0 NGF (m²) 8.815,0 83.668,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.550,00

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMIN100037	LSSI00377	ES - Bau, Unterbringung Mensa und Fassadensanierung Südtrakt	38.895,90	37.388,65	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110233	LSSJ02333	Fassadensanierung Südtrakt	0,00	402.315,17	185.235,06	0,00	0,00	0,00
IMBS120032	LSSK0032	Fassadensanierung Trakt C	0,00	8.239,51	510,20	206.567,05	25.225,38	1.201,55
IMBS160031 IMBN120077	LSSK00777	Fassadensanierung _ Rechtstreit Kurt-Schmacher-Allee; Umbau für das 3.	. 0,00	0,00	231.441,03	157.535,30	1.526,04	0,00
		u. 4. Jahrgangshaus						
G1359 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdele ler-Allee 65 · 28327 Bremen	r-Str/Kita Heinrich Turnhalle	ı-Imbusch-W€ BUF 256		ebäudetyp .1	BGF (m²) 1.140,9	NGF (m²) 1.042,5
G1361 Obers	ch Kurt-Schum	nacher-Allee/Obers Carl-Goerdele	r-Str/Kita Heinrich	-Imbusch-We BUI	< G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
01301 0501		er-Allee 65 · 28327 Bremen	Mobilbau	256		.1	410,7	369,8
Bauunterhaltu	ıng II					1.940,37	215,10	
IMBB140086	•	Alarmierung an Schulen hier: Kurt- Schumacher Allee	0,00	0,00	0,00	1.940,37	215,10	0,00
G1375 Schule	e an der Lands	kronastraße		BUI	· .	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G13/3 Schall		iße 46 · 28719 Bremen	Hauptgebäude	256		.1.2	1.793,5	1.563,2
Danis da da da			46.073.03	45.043.03	160 555 07	76 242 27		
Bauunterhaltu S04074	•	Herrichtung für Hortgruppen	- 16.073,02 -16.073,02	45.813,92 0,00	160.555,07 0,00	76.212,27 0,00	0,00	17.742,21 0,00
501071	2001.77.12373	(Übergangslösung)	10.073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04297	LSBJ50041375	Kesselaustausch u. hydraulischer Abgleich	0,00	4.039,72	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBN120136	LSBZ01361380	Umnutzung Pavillon I	0,00	41.774,20	0,00	-6.142,08	0,00	0,00
IMBB130039		Erneuerung der Heizungsanlagen	0,00	0,00	151.661,02	82.354,35	0,00	17.742,21
IMBB130149	LSBL01491375	Erneuerung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	8.894,05	0,00	0,00	0,00
G1376 Schule	e an der Lands	kronastraße		BUI	⟨ G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Landskronastra	ıße 46 · 28719 Bremen	Turnhalle	256	50 5	.1	640,0	563,4
G1377 Schule	e an der Lands	kronastraße		BUI	< G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Landskronastra	ıße 46 · 28719 Bremen	Bibliothek, Werken	256		.1.3	303,2	252,5
C1301 Cabul		luna na antura (Ca		D. II	,	1 1 .	0.05 (2)	1105 / 21
G1381 Schule	e an der Lands Landskronastra	k ronastraise iße 46 · 28719 Bremen	Pavillon II	BUF 256		ebäudetyp .1.2	BGF (m²) 1.189,6	NGF (m²) 1.028,6
G1382 Schule	e an der Lands	kronastraße		BUI	<i>,</i>	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
GISOL Schan		iße 46 · 28719 Bremen	Pavillon III	256		.1.2	1.189,6	1.015,9
Danis da da da			7 004 04					
Bauunterhaltu IMBB110066	LSBJ0066A	Kanal- und Hofflächen sanieren	7.891,81 7.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsma	Rnahmen			100.722,85	487.882,64	355.812,88	86.672,32	
IMBB120006	LSSK00066	Dach- und Fassadensanierung Pavillion I + III	0,00	100.722,85	487.882,64	355.812,88	86.672,32	0,00
G1297 Don 9	Schulzontrum 1	Walle/ Schulzentrum Walle		BUI	/ 6	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
01307 Бер. 3		· 28219 Bremen	Hauptgebäude	256		.1	8.218,8	6.969,9
	-		, -					
Bauunterhaltu IMBB110181	-	SZ Walle, Lange Reihe 81, Sanierung der	32.193,29 32.193,29	- 506,70 -3.006,70	30.448,45 0,00	489.972,11 358.040,60	58.572,97 2.199,76	306.310,47 0,00
	200101011007	Turnhallendecke	32.133,23	3.000,70	0,00	330.0 .0,00	2.133,70	0,00
IMBB120056	LSBK00561387		0,00	2.500,00	30.448,45	129.774,78	0,00	0,00
IMBB140051 IMBB110156	LSBM0051138 LSBJ01561387	Sanierung der Balkone Brandschutzmängel - Erneuerung	0,00	0,00	0,00	2.156,73 0,00	-2.788,50 22.344,34	17.787,88 288.522,59
INIBBITOTO	138301301367	Obertürschließern, Türdichtungen, Türen in F30 gem. BS-Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	22.344,34	200.322,33
IMBB150039	LSBN00391387		0,00	0,00	0,00	0,00	23.813,11	0,00
IMBB150040	LSBN00401387	Turnhalle Nord, Deckensanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,26	0,00
Sanierungsma	ßnahmen			28.843,81	54.861,52			
IMBS110012	LSSJ0012	PCB-Sanierung	0,00	28.843,81	54.861,52	0,00	0,00	0,00
G1390 Dep. 9	Schulzentrum \	Walle		BUI	< G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
•		-Straße 43-45 · 28219 Bremen	Hauptgebäude	256		.1	2.349,2	2.013,2
Bauunterhaltu	ıng II		55.130,66			70,00	147.271,17	11.755,75
S04008	LSBI45471390	Brandschutztüren	3.930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03883	LSBZ20001390		51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110016	LSBJ00161390		0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
IMBB140017	LSBM0017139	Brandschutztüren	0,00	0,00	0,00	0,00	145.931,41	11.755,75

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

M

Ict-	Ret	räge
12 f.	DΕι	age

hmen SSI2000-4	Erneuerung der Mittelspannungsanlage bzw. Umstellung auf 1 KV-Anlage Rettungswegsituation	2011 0,00 75.426,33	0,00	0,00	0,00	2015 1.339,76	0,00
hmen SSI2000-4	bzw. Umstellung auf 1 KV-Anlage		0,00	0,00	0,00	1.339,76	0,00
SSI2000-4	Rettungswegsituation	75.426.33					
ile an der Lo	nettungswegsituation	75.426,33	1.656,48 1.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00
un uci Le	ehmhorster Straße		В	BUK Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
ehmhorster Sti	raße 5 · 28779 Bremen	Hauptgebäude Block	k B+C+G 2	2560 4.3	1	3.325,7	2.792,4
II SBL01681401	Ersatz für Telefonanlage nach Wasserschaden	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,00 4.218,00	0,00
hmen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	308.265,41	2.569.504,42	2.286.066,04	785.532,97	276.453,57	55.654,57
	Gesamtsanierung	308.265,41	2.569.504,42	2.286.066,04	785.532,97	276.453,57	-6.633,51
3SO0003	Gesamtsanierung (offene Leistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.288,08
ıle an der Le	ehmhorster Straße		В	BUK Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
ehmhorster St	raße 5 · 28779 Bremen	Turnhalle	2			636,2	573,6
ıle an der Le	erchenstraße/ Sportplatz Kifkenb	ruch	В	SUK Ge	ebäudetvo	BGF (m²)	NGF (m²)
		Hauptgebäude				8.787,4	8.100,3
II		-570.66					
	Alarmierung an Schulen	-570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ıle an der Le	erchenstraße/ Sportplatz Kifkenb	ruch	В	SUK Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
erchenstraße 8	36 · 28755 Bremen	Turnhalle	2	:560 5.:	1	1.830,5	1.686,9
II		-118,87		4.760,00	41.268,65	13.374,86	
	<u> </u>	-118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beseitigung der Schaden am WDVS	·	·	·	·	13.374,86	0,00
	Gesamtsanierung Turnhalle (Decken + Böden)	844.933,42 844.933,42	122.515,68 122.515,68	25.863,60 25.863,60	1.152,28 1.152,28	0,00	0,00
der Lessin	gstraße		В	SUK Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
essingstraße 2	8-32 · 28203 Bremen	Hauptgebäude	2	560 4.3	1.2	3.600,2	2.898,6
II			3.868,29	9.646,54	2.221,10	1.182,12	
SBK0080	Hausmeisterdienstwohnungen, Mängelaufnahme mit Kostenschätzung	0,00	3.868,29	0,00	0,00	0,00	0,00
SBL00581414	Mängelbeseitigung	0,00	0,00	9.646,54	2.221,10	0,00	0,00
SBJ01581414		0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,12	0,00
	und den Leitungskanälen						
	Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume	120.228,70 120.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der Lessing	gstraße		В	SUK Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
_		Turnhalle mit Aula	2	560 5.3	1	1.200,1	1.045,3
II		42.059,88					
	Flachdach-, Fassaden- und Fenstersanierung	42.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.077,68					
	Behebung Feuchtigkeitsschäden Sanitär/Turnhalle Sanierung der Umkleide- und	40.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanitärräume						
		Bezirkssportanlag				BGF (m²) 4.422,0	NGF (m²) 3.896,0
II			1,511.73			35,909.09	180.639,40
SBJ01541420	Brandschutz - Kompletterneuerung der	0,00	1.511,73	0,00	0,00	33.094,00	0,00
	SiBel Anlage, Zentralbatterie						
	SiBel Anlage, Zentralbatterie Brandschutzsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,09	180.639,40
	shmen SSF0049 SSO0003 Ille an der Le ehmhorster St Ill SSBI47151411 Ille an der Le erchenstraße 8 III SSBI47151411 SSBI00791412 III SSBI00791412 III SSBI00791412 III SSBI00791412 III SSBI00791412 III SSBI00581414 III SSBI00581415 III SSBI00581415 III SSBI00581415 III SSBI00581415 IIII SSBI00581415 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Wasserschaden SSF0049 Gesamtsanierung SSO0003 Gesamtsanierung (offene Leistungen) Ille an der Lehmhorster Straße ehmhorster Straße 5 · 28779 Bremen Ille an der Lerchenstraße/ Sportplatz Kifkenb erchenstraße 86 · 28755 Bremen Ill SBI47151411 Alarmierung an Schulen Ill SBI47151411 Alarmierung an Schulen Ill SBI47151411 Alarmierung an Schulen SBI00791412 Beseitigung der Schäden am WDVS Inhmen SSH0001 Gesamtsanierung Turnhalle (Decken + Böden) In der Lessingstraße essingstraße 28-32 · 28203 Bremen Ill SBI00581414 Mängelbeseitigung Hausmeisterwohnung SBI01581414 Brandschutzmaßnahmen an der NSHVT und den Leitungskanälen SSH0013 Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume In der Lessingstraße essingstraße 30-32 · 28203 Bremen Ill SBH38951415 Flachdach-, Fassaden- und Fenstersanierung Ill SBH38951415 Flachdach-, Fassaden- und Fenstersanierung Ill SBH38951415 Flachdach-, Fassaden- und Fenstersanierung Ill SBH38951415 Flachdach-, Wilkeide- und Sanitär/Turnhalle Sanierung der Umkleide- und Sanitär/Turnhalle Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume SCH0013 Behebung Feuchtigkeitsschäden Sanitär/Turnhalle Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume Chule West/Schulzentrum Sek. Il Rübekamp/ issaer Straße 7 · 28237 Bremen	Wasserschaden SSF0049 Gesamtsanierung (offene Leistungen) JO00 Jule an der Lehmhorster Straße ehmhorster Straße 5 · 28779 Bremen Jule an der Lerchenstraße/ Sportplatz Kifkenbruch erchenstraße 86 · 28755 Bremen Hauptgebäude Jule an der Lerchenstraße/ Sportplatz Kifkenbruch erchenstraße 86 · 28755 Bremen Hauptgebäude Jule an der Lerchenstraße/ Sportplatz Kifkenbruch erchenstraße 86 · 28755 Bremen Jule an der Lerchenstraße/ Sportplatz Kifkenbruch erchenstraße 86 · 28755 Bremen Jule an der Lerchenstraße/ Sportplatz Kifkenbruch erchenstraße 86 · 28755 Bremen Jule an der Lerchenstraße/ Sportplatz Kifkenbruch erchenstraße 86 · 28755 Bremen Jule an der Lerchenstraße/ Sportplatz Kifkenbruch erchenstraße 86 · 28755 Bremen Jule an der Leschenstraße/ Sportplatz Kifkenbruch erchenstraße 86 · 28755 Bremen Jule an der Leschenstraße/ Sportplatz Kifkenbruch erchenstraße 86 · 28755 Bremen Jule an der Leschenstraße/ Sportplatz Kifkenbruch erchenstraße 86 · 28755 Bremen Jule an der Leschenstraße/ Sportplatz Kifkenbruch erchenstraße 86 · 28755 Bremen Jule an der Lessingstraße Jule an der Lessingstraße 30-32 · 28203 Bremen Jule an der Lessingstraße Jule an der Lessi	Wasserschaden 308.265,41 2.569.504,42 2.569	######################################	Wasserschaden 308.265,41 2.569.504,42 2.286.066,04 785.532,97	Masserschaden Masserschaden 308.265,41 2.569.504,42 2.286.066,04 785.532,97 276.453,57 275.055.009 308.265,41 2.569.504,42 2.286.066,04 785.532,97 276.453,57 276.453,57 276.453,57 276.453,57 276.453,57 276.453,57 276.053,57 2

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge						
Maßnahmen			2011	2012		2013	2014	2015	2016
G1429 Paul-C	Soldschmidt-So	chule			BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		n-Straße 130 · 28717 Bremen	Neubau		2560	4.	• • •	4.896,7	4.339,2
D			407.074.73					4 002 04	
Bauunterhaltu IMBB110098	LSBJ0098A	Sanierung des Innehofpflasterbelages	107.074,72 42.674,72	0,00		0,00	0,00	4.082,81 0,00	0,00
IWIBB110098	L3BJ0038A	und Kanalsanierung	42.074,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IMIS092009	LSBZ20091429	Brandschutzmaßnahmen / Keller	64.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
MBB140151	LSBM0151142 9	Herstellung einer Feuerlöschtrennstation	0,00	0,00		0,00	0,00	4.082,81	0,00
Sanierungsmal	ßnahmen		1.220.926,73	797.731,81	4	67.948,59	219.898,59	530.854,34	2.276.174,47
MIS092009	LSSH2009	Brandschutzmaßnahmen / Keller	1.216.901,73	655.162,51		159.840,84	1.311,50	4.025,08	0,00
IMBS110002	LSSJ0002	VOF-Verfahren und Vorplanung	4.025,00	142.569,30		100.011,28	47.692,59	0,00	0,00
IMBS120044 IMBS130001	LSSK0044 LSSL0001	Ertüchtigung des 2. Aufzuges	0,00	0,00		107.486,19 100.610,28	0,00 97.101,17	0,00	0,00
MBS140005	LSSM0005	Tragwerkssanierung Erweiterungsbau für die Paul-	0,00	0,00		0,00	73.793,33	30.402,12 496.427,14	0,00 2.276.174,47
		Goldschmidt-Schule							
G1431 Obers		ehmhorster Straße / Dep.Lüder-C			BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Lüder-Clüver-St	traße 10 · 28779 Bremen	Hauptgebäude		2560	4.	1	1.894,6	1.643,1
Bauunterhaltu	ing II		6.500,00	83.960,93		8.143,75	36.595,61	1.118,30	
IMBB110174		Brandschutzsanierung	6.500,00	83.960,93		8.143,75	0,00	0,00	0,00
IMBB140098	LSBM0098143	Überarbeitung Fenster	0,00	0,00		0,00	36.595,61	1.118,30	0,00
G1432 Obers	chule an der L	ehmhorster Straße / Dep.Lüder-C	lüver-Str		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Lüder-Clüver-St	traße 10 · 28779 Bremen	Altbau		2560	4.	1	682,3	587,1
Sanierungsmal	Rnahmen			10.390,27		-4.675,10	_		
IMBN120020	LSSK00200	Oberschule Blumenthal, Dep. Lüder-	0,00	10.390,27		-4.675,10	0,00	0,00	0,00
		Clüver - Str. Herrichtung zur Aufnahme der Berufschulklassen f.OS Blument.	,,,,,	,		, .	,,,,,	.,	,,,,,
G1433 Obers		ehmhorster Straße / Dep.Lüder-C			BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Lüder-Clüver-Si	traße 10 · 28779 Bremen	Neubau		2560	4.	1	689,3	579,5
Bauunterhaltu	ing II								10.257,40
IMBB130114	LSBL01141433	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.257,40
Sanierungsmal	ßnahmen			10.497,48		-4.723,34			
IMBN120020	LSSK00200	Oberschule Blumenthal, Dep. Lüder- Clüver - Str. Herrichtung zur Aufnahme der Berufschulklassen f.OS Blument.	0,00	10.497,48		-4.723,34	0,00	0,00	0,00
G1434 Ohers	chule an der L	ehmhorster Straße / Dep.Lüder-C	liiver-Str		BUK	G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
01434 Obers		traße 10 · 28779 Bremen	Turnhalle		2560	5.		704,1	627,4
								,=	52.,.
Sanierungsmal IMBN120020	Bnahmen LSSK00200	Oberschule Blumenthal, Dep. Lüder-	0,00	10.722,25		-4.824,47	0,00	0,00	0.00
IMBN120020	LSSKOUZUU	Clüver - Str. Herrichtung zur Aufnahme der Berufschulklassen f.OS Blument.	0,00	10.722,25		-4.824,47	0,00	0,00	0,00
	Oelfken-Schule	2			BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G1453 Tami-C					25.00	4	1.2	3.019,9	2.807,6
G1453 Tami-(Lüssumer Ring	55 · 28777 Bremen	Block A		2560	4.	1.2	5.015)5	,-
Sanierungsmal	ßnahmen		8.725,34	0.00					
Sanierungsmal GBIS080030	ßnahmen LSSG0030	Behindertengerechte Herrichtung		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmal GBIS080030	Bnahmen LSSG0030 Oelfken-Schule	Behindertengerechte Herrichtung	8.725,34	0,00		0,00 Ge			
Sanierungsmal GBIS080030 G1454 Tami- (Rnahmen LSSG0030 Delfken-Schule Lüssumer Ring	Behindertengerechte Herrichtung	8.725,34 8.725,34	0,00	BUK	0,00 Ge	0,00 ebäudetyp	0,00 BGF (m²)	0,00 NGF (m²)
Sanierungsmal GBIS080030 G1454 Tami-(Sanierungsmal	Rnahmen LSSG0030 Delfken-Schule Lüssumer Ring	Behindertengerechte Herrichtung	8.725,34 8.725,34 Block B	0,00	BUK 2560	0,00 Ge	0,00 ebäudetyp	0,00 BGF (m²)	0,00 NGF (m²)
Sanierungsmal GBIS080030 G1454 Tami-C Sanierungsmal GBIS080030	Bnahmen LSSG0030 Delfken-Schule Lüssumer Ring Bnahmen	Behindertengerechte Herrichtung 55 · 28777 Bremen Behindertengerechte Herrichtung	8.725,34 8.725,34 Block B 7.081,92		BUK 2560	0,00 Ge 4.	0,00 ebäudetyp 1.2	0,00 BGF (m²) 2.451,1	0,00 NGF (m²) 2.191,3
Sanierungsmal GBIS080030 G1454 Tami-C Sanierungsmal GBIS080030	Bnahmen LSSG0030 Delfken-Schule Lüssumer Ring Bnahmen LSSG0030 Delfken-Schule	Behindertengerechte Herrichtung 55 · 28777 Bremen Behindertengerechte Herrichtung	8.725,34 8.725,34 Block B 7.081,92		BUK 2560	0,00 Ge 4.	0,00 ebäudetyp 1.2 0,00 ebäudetyp	0,00 BGF (m²) 2.451,1	0,00 NGF (m²) 2.191,3
Sanierungsmal GBIS080030 G1454 Tami-C Sanierungsmal GBIS080030 G1455 Tami-C	Bnahmen LSSG0030 Oelfken-Schule Lüssumer Ring Bnahmen LSSG0030 Oelfken-Schule Lüssumer Ring	Behindertengerechte Herrichtung 55 · 28777 Bremen Behindertengerechte Herrichtung	8.725,34 8.725,34 Block B 7.081,92 7.081,92 Turnhalle		BUK 2560	0,00 Gr 4. 0,00	0,00 ebäudetyp 1.2 0,00 ebäudetyp	0,00 BGF (m²) 2.451,1 0,00 BGF (m²)	0,00 NGF (m²) 2.191,3 0,00 NGF (m²)
Sanierungsmal GBIS080030 G1454 Tami-C Sanierungsmal GBIS080030 G1455 Tami-C	Bnahmen LSSG0030 Delfken-Schule Lüssumer Ring Bnahmen LSSG0030 Delfken-Schule Lüssumer Ring Bnahmen	Behindertengerechte Herrichtung 55 · 28777 Bremen Behindertengerechte Herrichtung 55 · 28777 Bremen	8.725,34 8.725,34 Block B 7.081,92 7.081,92 Turnhalle 9.180,93	0,00	BUK 2560 BUK 2560	0,00 G 4. 0,00 G 5.	0,00 ebäudetyp 1.2 0,00 ebäudetyp 1	0,00 BGF (m²) 2.451,1 0,00 BGF (m²) 630,6	0,00 NGF (m²) 2.191,3 0,00 NGF (m²) 580,1
Sanierungsmal GBIS080030 G1454 Tami-C Sanierungsmal GBIS080030	Bnahmen LSSG0030 Oelfken-Schule Lüssumer Ring Bnahmen LSSG0030 Oelfken-Schule Lüssumer Ring	Behindertengerechte Herrichtung 55 · 28777 Bremen Behindertengerechte Herrichtung	8.725,34 8.725,34 Block B 7.081,92 7.081,92 Turnhalle		BUK 2560 BUK 2560	0,00 Gr 4. 0,00	0,00 ebäudetyp 1.2 0,00 ebäudetyp	0,00 BGF (m²) 2.451,1 0,00 BGF (m²)	0,00 NGF (m²) 2.191,3 0,00 NGF (m²)

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

<u>M</u>

Maßnahmen Mahndorfer Heerstraße 55 · 28307 Bremen G1464 Schule Mahndorf Mahndorfer Heerstraße 55 · 28307 Bremen	2011 Altbau	2012	2560	2013	4.1.2	1.541,9	2016
G1464 Schule Mahndorf	Altbau		2560		4.1.2	1.541 9	1 204 2
						1.5 .1,5	1.304,3
Mahndorfer Heerstraße 55 · 28307 Bremen			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Hauptgebäude		2560		4.1.2	1.787,4	1.615,8
Bauunterhaltung II	106.596,59	37.194,42					4.214,03
IMBB110093 LSBJ00931464 Brandschutzsanierung	106.596,59	37.194,42		0,00	0,	.00 0,00	0,00
IMBB140018 LSBM0018146 Fassadensanierung	0,00	0,00		0,00	0,	.00 0,00	4.214,03
4 (Geruchsbelästigung)							
G1465 Schule Mahndorf			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Mahndorfer Heerstraße 55 · 28307 Bremen	Mobilbau		2560		4.1.2	404,3	359,3
G1468 Sonderschule Mainstraße			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Mainstraße 18 · 28199 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.3	2.188,0	1.728,1
Bauunterhaltung II	5.799,73			101.522,95	56.078,	78	
IMBB110085 LSBJ00851468 Instandsetzung der Entwässeru Gebäude unterhalb der Rücksta	ng für 5.799,73	0,00		101.522,95	56.078,		0,00
G1481 Sonderschule Marcusallee (Schulkindergarten)			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Marcusallee 31 · 28359 Bremen	Altbau (Villa)		2560		4.3	869,4	701,0
Bauunterhaltung II	62.499,91	-29.988,37					
IMBB110062 LSBJ00621481 Kindergruppe Sternchen, Marci	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-29.988,37		0,00	0,	00,0 00.	0,00
31, Sanierung und Umbau	,	,		-,	-,	.,	.,
G1482 Sonderschule Marcusallee (Schulkindergarten)			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Marcusallee 31 · 28359 Bremen	Schulgebäude		2560		4.3	3.513,7	3.020,6
G1492 Schule an der Stichnathstraße			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Max-Jahn-Weg 13 · 28277 Bremen	Gebäudeteil A und B		2560		4.1.2	5.871,5	5.149,9
G1493 Schule an der Stichnathstraße	T		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Max-Jahn-Weg 13 · 28277 Bremen	Turnhalle		2560		5.1	631,2	583,2
G1496 Schule Melanchthonstr.			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Melanchthonstraße 150-152 · 28217 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1.2	4.492,4	3.716,9
Bauunterhaltung II	198.424,79						
IMBB110097 LSBJ0097A Kanal- und Hofflächen sanieren	194.723,51	0,00		0,00	0,	.00 0,00	0,00
IMBB110162 LSBJ01621496 Ergänzung der Außenbeleuchtu	ng 3.701,28	0,00		0,00	0,	.00 0,00	0,00
Sanierungsmaßnahmen IMBS120020 LSSK0020 GS Melanchthonstr., Bestandsaufnahme für eine Gesamtsanierung	0,00	0,00		13.365,52 13.365,52	4.357 , 4.357,		0,00
G1497 Schule Melanchthonstr.			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Melanchthonstraße 150-152 · 28217 Bremen	Nebengebäude		2560		4.1.2	1.279,8	1.139,5
Daywatayla litua a II						2 400 50	
Bauunterhaltung II IMBN140159 LSBZ01591497 Umbau Hortbereich	0,00	0,00		0,00	0.	2.488,50 .00 2.488,50	0,00
Sanierungsmaßnahmen	-,,,,	86.768,81		22.473,55	1.241,	<u> </u>	
IMBS110025 LSSJ0025 Einbau einer Verteilerküche, Ur Sanitäreinrichtungen für KuFz	nrüstung 0,00	86.768,81		18.665,87	•	.00 0,00	0,00
IMBS120020 LSSK0020 GS Melanchthonstr., Bestandsaufnahme für eine Gesamtsanierung	0,00	0,00		3.807,68	1.241,	34 0,00	0,00
G1498 Schule Melanchthonstr.			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Melanchthonstraße 150-152 · 28217 Bremen	Turnhalle		2560		5.1	609,8	515,4
Sanierungsmaßnahmen				1.814,20	591,	45	
IMBS120020 LSSK0020 GS Melanchthonstr., Bestandsaufnahme für eine Gesamtsanierung	0,00	0,00		1.814,20	591,		0,00
G1500 Schulzentrum Sek. II Utbremen / Sportanlage I	•	ВВ	BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Meta-Sattler-Straße 33 · 28217 Bremen	Schulgebäude		2560		4.1	12.220,2	10.997,1
Bauunterhaltung II		13.000,00	1.	836.217,05	943.746,	-38.623,92	78.371,40

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

<u>M</u>

			Ist-Beträge						
Maßnahmen			2011	2012	!	2013	2014	2015	2016
IMBB120092	LSBK00921500	Betonsanierung, Fenster und Fassade / 1 4. BA	0,00	13.000,00	1.	836.217,05	943.746,52	-38.623,92	0,00
IMBB160002 IMBB160020		Wasserschaden Chemielabore Schaffung Rettungsweg Fotolabor	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.352,34 5.019,06
G1516 Obers	chule In den S	andwehen			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Neuenkirchene	r Weg 121 · 28779 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1	10.138,7	9.336,7
Bauunterhaltu	-		781,39	68.323,38		-7.115,40		2.374,30	
IMBB110221		Ersatzvornahme zum Schadensfall Dachlasten	781,39	49.673,38		5.033,72	0,00	0,00	0,00
IMBB120103 IMBB140131		Wasserschaden Mensa Erneuerung der Mittelspannungsanlage	0,00	18.650,00 0,00		-12.149,12 0,00	0,00	0,00 2.374,30	0,00
Sanierungsma	6 Rnahmen		312.037,26	44.958,33	<u> </u>				
IMIS090019	LSSH0019	Grundsanierung	312.037,26	44.958,33		0,00	0,00	0,00	0,00
G1517 Obers	chule In den S	andwehen			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Neuenkirchene	r Weg 121 · 28779 Bremen	Turnhalle		2560		5.1	1.941,8	1.784,3
Sanierungsma IMBS110017	ßnahmen LSSJ0017	Sanierung Turnhalle (Weiterführung der Grundsanierung)	3.505,43 3.505,43	165.029,81 165.029,81		46.407,20 346.407,20	139.512,11 139.512,11	0,00	0,00
G1519 Obers	chule In den S		Haine attack		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Neuenkirchene	r Weg 121 · 28779 Bremen	Heizzentrale		2560		8.3	152,5	123,8
G1567 Schule	e an der Nords Nordstraße 349	traße 9 · 28217 Bremen	Hauptgebäude		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 4.267,3	NGF (m²) 3.463,2
Bauunterhaltu		20217 Bremen	110.266,99	52.397,65		29.183,88	3.196,97	1.217,17	17.992,37
IMBB110188	LSBJ0188A	Hof- und Kanalsanierung 2.BA	110.266,99	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110203	LSBJ02031567	Erneuerung der Regelanlagen	0,00	1.282,41		29.183,88	3.196,97	0,00	0,00
IMBB110205	LSBJ0205A	Herrichtung der Grundstücksfläche nach Abriss der Atelierhäuser einschl. anzupassenden Kanalsystems	0,00	51.115,24	ļ	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110206	LSBJ02061567	Einbruchsicherungsmaßnahmen im UG	0,00	0,00)	0,00	0,00	1.217,17	17.992,37
G1568 Schule	an der Nords	traße			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Nordstraße 349	9 · 28217 Bremen	Turnhalle		2560		5.1	2.121,2	1.937,2
Bauunterhaltu	ing II					1.594,74	3.278,34	84.081,46	
IMBB130016	LSBL00161568	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Batterieanlage, Ladegerät und div. Notbeleuchtungstransparente etc.	0,00	0,00)	1.594,74	3.278,34	84.081,46	0,00
G1577 Obers		Standort Nürnberger Straße aße 34 · 28215 Bremen	Hauptgebäude		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 5.608,3	NGF (m²) 4.623,7
G1579 Freiwi	Ū	nr Oberneuland / Schule Oberneu Landstraße 36 · 28355 Bremen	land / Kindertages	sheim Ob	BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 485,5	NGF (m²) 405,3
Sanierungsma	ßnahmen LSSH0036	Conjuga Althou	0.00	0.00		05.906,78	194.261,24	0.00	0.00
IMIS090036		Sanierung Altbau	0,00	0,00	,	105.906,78	194.261,24	0,00	0,00
G1598 Schule	oderstraße 75	traße · 28199 Bremen	Hauptgebäude		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 4.009,7	NGF (m²) 3.390,4
Sanierungsma S03591	ßnahmen LSSH2007	Brandschutzmängel, Rauchschutztüren - Türbeschläge	15.024,45 15.024,45	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
G1607 Schule		shauser Heerstraße Heerstraße 113 · 28239 Bremen	Pavillon		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 1.757,9	NGF (m²) 1.493,4
Sanierungsma IMBS120040	ßnahmen LSSK0040	Sanierung Pavillon	0,00	4.757,67 4.757,67		64.902,95 664.902,95	528.271,17 528.271,17	0,00	0,00
G1608 Schule		shauser Heerstraße Heerstraße 115 · 28239 Bremen	Altbau		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 1.652,6	NGF (m²) 1.360,1
G1609 Schule		shauser Heerstraße Heerstraße 115 · 28239 Bremen	Turnhalle		BUK 2560		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 604,4	NGF (m²) 526,9

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

M

		Ist-Beträge					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bnahmen LSSK0041	Sanierung Turnhalle /	0,00	0,00	5.092,90 5.092,90	2.472,34 2.472,34	15.545,60 15.545,60	0,00
		Vorklassengebäude	BUK 2560		,,	BGF (m²) 304,8	NGF (m²) 264,1
Osterholz			BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Osterholzer He	eerstraße 160 · 28325 Bremen	Altbau	2560	4.1	1.2	3.678,8	3.157,4
ng II		10.185,40	47.559,21	-0,19			
		10.185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung der Beleuchtung		·	-0,19	0,00	0,00	0,00
Snahmen LSSG0031	Mobilbauersatzprogramm / Umbau im Bestand	269.391,76 269.391,76	72.947,98 72.947,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Osterholz			BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Osterholzer He	erstraße 160 · 28325 Bremen	Turnhalle	2560			800,5	679,1
ng II			10.348.67	-0.04			
_	Erneuerung der Beleuchtung	0,00	10.348,67	-0,04	0,00	0,00	0,00
am Osterhon	/ Jugendfreizeitheim Stackkamp		BUK	Ge	bäudetvo	BGF (m²)	NGF (m²)
-	· -	Hauptgebäude	2560			2.062,4	1.803,8
ng II		36 767 07					
LSBJ0052A	Sanierung der Asphaltflächen in Teilbereichen	28.088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LSBJ00891641	Grundschule Osterhop, Abriss Mobilbau/ Verwaltung, Verbindungsgang	8.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bnahmen				12.200,00		24.963,86	289.836,14
LSSL00744	Umbau für Ganztag, 2. BA	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
LSSM00100	Grundschule Osterhop, Abriss Mobilbau / Verwaltung, Verbindungsgang	0,00	0,00	0,00	0,00	24.963,86	289.836,14
am Osterhop	/ Jugendfreizeitheim Stackkamp		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
-	· -	Turnhalle	2560	5.1	ı.	716,1	650,2
am Osterhop	/ Jugendfreizeitheim Stackkamp		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Osterhop 88 · 2	28309 Bremen	Lager/Werkstatt (ehem.l	HMH) 2560	6.1	l.1	110,5	88,0
am Osterhop	/ Jugendfreizeitheim Stackkamp		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Osterhop 90 · 2	28309 Bremen	Ganztagshaus	2560	6.4	1.3	1.255,1	1.046,5
Rnahmen LSSJ01333	Sanierung des ehem. JFH für eine	0,00	76.938,71 76.938,71	0,00	583.781,03 583.781,03	500.000,00 500.000,00	0,00
chule Sebalds			BUK	Ge	häudetyn	BGF (m²)	NGF (m²)
		Verwaltung	2560		,,	831,0	736,2
Bnahmen	OS Sehaldshrück Bestandsaufnahme	0.00	0.00	0.00	0.00	3.166,30 3.166,30	537,21 0,00
	·	·					537,21
L3300020	O3 Sebalusbiluck, Macribal keitsstudie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			BUK			BGF (m²)	NGF (m²)
Parsevalstraße	1 · 28309 Bremen	Hochtrakt	2560	4.1	L.1	3.000,7	2.611,4
Snahmen LSSN0007	OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,35 11.433,35	1.939,85 0,00
LSSO0020	OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,85
chule Sebalds	brück		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	brück 1 · 28309 Bremen	Turnhalle	BUK 2560	Ge 5.1		BGF (m²) 1.920,7	NGF (m²) 1.692,1
	an der Osleb Oslebshauser H Osterholz Osterhop	LSSK0041 Sanierung Turnhalle / Bestandsaufnahme an der Oslebshauser Heerstraße Oslebshauser Heerstraße 115 · 28239 Bremen Osterholz Osterholz Osterholzer Heerstraße 160 · 28325 Bremen Ing II LSBK00671633 Widerherstellung nach Unfall LSBK00671633 Erneuerung der Beleuchtung Brahmen LSSG0031 Mobilbauersatzprogramm / Umbau im Bestand Osterholz Osterholz Osterholz Osterholz Jugendfreizeitheim Stackkamp Osterhop 88 · 28309 Bremen Ing II LSBK00671633 Erneuerung der Beleuchtung Bram Osterhop / Jugendfreizeitheim Stackkamp Osterhop 88 · 28309 Bremen Ing II LSBJ0052A Sanierung der Asphaltflächen in Teilbereichen LSBJ00891641 Grundschule Osterhop, Abriss Mobilbau/ Verwaltung, Verbindungsgang Brahmen LSSL00744 Umbau für Ganztag, 2. BA LSSM00100 Grundschule Osterhop, Abriss Mobilbau/ Verwaltung, Verbindungsgang Brahmen LSSL00744 Umbau für Genztag, 2. BA LSSM00100 Grundschule Osterhop, Abriss Mobilbau/ Verwaltung, Verbindungsgang Brahmen LSSL00333 Sanierung des ehem. JFH für eine schulische Nutzung Chule Sebaldsbrück Parsevalstraße 1 · 28309 Bremen Brahmen LSSN0007 OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme CSCHULE Sebaldsbrück Parsevalstraße 1 · 28309 Bremen Brahmen LSSN0007 OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme CSCHULE Sebaldsbrück Parsevalstraße 1 · 28309 Bremen Brahmen LSSN0007 OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme	Ranhmen LSSK0041 Sanierung Turnhalle / Bestandsaufnahme LSSK0041 Sanierung Turnhalle / Bestandsaufnahme Lan der Oslebshauser Heerstraße Oslebshauser Heerstraße 115 - 28239 Bremen Osterholz Osterholz Osterholz Osterholz LSB000751633 Widerherstellung nach Unfall LSB000751633 Erneuerung der Beleuchtung LSSG0031 Mobilbauersatzprogramm / Umbau im Bestand Bestand Osterholzer Heerstraße 160 - 28325 Bremen LSSG0031 Mobilbauersatzprogramm / Umbau im Bestand Osterholzer Heerstraße 160 - 28325 Bremen Turnhalle ISSB00671633 Erneuerung der Beleuchtung Osterholzer Heerstraße 160 - 28325 Bremen Turnhalle ISBR00671633 Erneuerung der Beleuchtung Osterhop 88 - 28309 Bremen Osterhop 88 - 28309 Bremen Hauptgebäude ISBR00824 Sanierung der Asphaltflächen in Teilbereichen LSB00891641 Grundschule Osterhop, Abriss Mobilbau/ Verwaltung, Verbindungsgang Snahmen LSSL00744 Umbau für Ganztag, 2. BA O,00 LSSM00100 Grundschule Osterhop, Abriss Mobilbau/ Verwaltung, Verbindungsgang Snahmen LSSL00744 Umbau für Ganztag, 2. BA O,00 LSSM00100 Jugendfreizeitheim Stackkamp Osterhop / Jugendfreizeitheim Stackkamp Osterhop 88 - 28309 Bremen Turnhalle am Osterhop / Jugendfreizeitheim Stackkamp Osterhop 88 - 28309 Bremen Amm Osterhop / Jugendfreizeitheim Stackkamp Osterhop 90 - 28309 Bremen Lager/Werkstatt (ehem.) Amm Osterhop 90 - 28309 Bremen LSSU00333 Sanierung des ehem. JFH für eine Osterhop 90 - 28309 Bremen LSSU00333 Sanierung des ehem. JFH für eine Schuliels Sebaldsbrück Parsevalstraße 1 - 28309 Bremen LSSU0007 OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme LSSU0007 OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie O,00 Chule Sebaldsbrück Parsevalstraße 1 - 28309 Bremen LSSU0007 OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme LSSU0007 OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme	Sanahmen Sanierung Turnhalle / Sanierung Sanahmen Sanierung Meritah	Sanahmen Sanahmen	Sanahmen	Sankhmen

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



ls	+_	R	1	ä	a	Δ
15	L-	Dŧ	:u	d	ĸ	e .

			Ist-Beträge						
Maßnahmen			2011	2012		2013	2014	2015	2016
IMBS160020	LSSO0020	OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie	0,00	0,00	١	0,00	0,00	0,00	1.241,67
G1680 Obers	chule Sebalds	brück			BUK	Geb	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Parsevalstraße	1 · 28309 Bremen	Aula/Musikräume		2560	4.1		909,5	815,8
Sanierungsma	ßnahmen							3.465,21	587,93
IMBS150007	LSSN0007	OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme	0,00	0,00)	0,00	0,00	3.465,21	0,00
IMBS160020	LSSO0020	OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	587,93
G1681 Oberschule Sebaldsbrück					BUK	Geb	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Parsevalstraße	1 · 28309 Bremen	Pavillon 1-6		2560	4.1.	1	3.770,4	3.267,5
Sanierungsma IMBS150007	ßnahmen LSSN0007	OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme	0,00	0,00)	0,00	0,00	14.365,90 14.365,90	2.437,40 0,00
IMBS160020	LSSO0020	OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	2.437,40
C1607 Schule	an dar Darca	valstraßa / KITA Zannalinstr. / Si	northlatz Barcovalstr		אווע	Colo	äudatun.	DCE (m²)	NCE (m²)
G100/ Schule		valstraße / KITA Zeppelinstr. / S _l · 2 · 28309 Bremen	Turnhalle		BUK 2560	5.1	äudetyp	BGF (m²) 593,9	NGF (m²) 522,6
C4 C00 C-lI	d B							207 (2)	
G1688 Schule		valstraße / KITA Zeppelinstr. / S _l · 2 · 28309 Bremen	Lehrküchengebäude		BUK 2560	Geb 1.3.	äudetyp 1	BGF (m²) 254,0	NGF (m²) 215,0
			· ·		2300	1.5.	1	254,0	213,0
G1689 Schule		valstraße / KITA Zeppelinstr. / S _l			BUK		äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Parsevalstraße	2 · 28309 Bremen	Mitteltrakt		2560	4.1.	2	1.097,4	932,5
Bauunterhaltu	ıng II		7.360,26	95.540,99)				
S04294	LSBI49851689	Dachsanierung	7.360,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB120057	LSBK00571689	Kanal- und Hofflächen sanieren	0,00	95.540,99		0,00	0,00	0,00	0,00
G1690 Schule	e an der Parse	valstraße / KITA Zeppelinstr. / S _l	portplatz Parsevalstr.		BUK	Geb	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Parsevalstraße	2 · 28309 Bremen	Verwaltung/Aula		2560	4.1.	2	1.284,4	1.011,4
C1601 Schule	an dar Darca	valstraße / KITA Zeppelinstr. / S _i	northlatz Darcovalstr		BUK	Colo	Sudatus	DCE /m²\	NCF /m2
G1691 Schule		2 · 28309 Bremen	Bogenbau		2560	4.1.	äudetyp 2	BGF (m²) 1.084,5	NGF (m²) 963,5
	ruisevalstraise	2 20303 Bremen	Боденьаа		2500	4.1.	_	1.004,5	303,3
G1693 Schule		valstraße / KITA Zeppelinstr. / S _l	· •		BUK		äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Parsevalstraße	2 · 28309 Bremen	Hochtrakt		2560	4.1		1.406,9	1.183,9
G1698 Schule	e am Pastoren	weg			BUK	Geb	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Pastorenweg 9	11-93 · 28237 Bremen	Haupthaus/Hausm./Tu	rnhalle	2560	4.1.	2	3.894,0	3.399,3
Dannata da la			0.800.00	200 002 20		-3.848,00	1 795 00	10 741 50	
Bauunterhaltu IMBB110087	-	Brandschutzsanierung	9.800,00 9.800,00	388.882,29 -4.709,13		0,00	1. 785,00 1.785,00	10.741,50 10.741,50	0,00
IMBB120068		Fenstersanierung	0,00	393.591,42		-3.848,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsma			-1,21	,			-/		44.282,96
IMIS092016	LSSH2016	Umsetzung der notwendigen bauliche Maßnahmen zum Brandschutz Brandschutzsanierung		0,00	ı	0,00	0,00	0,00	0,00
S04155 IMBS160001	LSSO0001	Brandschutzsanierung mit	0,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	44.282,96
		nutzungsspezifischer Anpassung							
G1701 Schule	an der Paul-S	Singer-Straße / Jugendtreff			BUK	Geb	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Paul-Singer-Str	raße 160 · 28329 Bremen	Pavillon 1		2560	4.1.	2	1.086,3	956,0
Bauunterhaltu	ıng II		73.411,53						
IMIN110001	Ü	Umbau der Pavillons	73.411,53	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	·	·	-
G1702 Schule		Singer-Straße / Jugendtreff raße 160 · 28329 Bremen	Pavillon 2		BUK 2560	Gen 4.1.	äudetyp 2	BGF (m²) 1.087,4	NGF (m²) 957,2
			72 400 64						
Bauunterhaltu IMIN110001	•	Umbau der Pavillons	73.490,61 73.490,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0.00
			73.430,01	0,00		·	•	·	0,00
G1703 Schule		Singer-Straße / Jugendtreff			BUK		äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Paul-Singer-Str	aße 160 · 28329 Bremen	Pavillon 3		2560	4.1.	2	1.086,2	955,8
Bauunterhaltu	ıng II		73.410,86						
IMIN110001	LSBZ00011701	Umbau der Pavillons	73.410,86	0,00	l	0,00	0,00	0,00	0,00
G1704 Schule	an der Paul-	Singer-Straße / Jugendtreff			BUK	Geh	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		raße 160 · 28329 Bremen	Turnhalle		2560	5.1	21	660,9	593,3
					_550	5.1		230,3	333,.

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

<u>M</u>

			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	3 2014	2015	2016
G1709 Neue (Sherschule Gr	önelingen			BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G1709 Neue Oberschule Gröpelingen Pestalozzistraße 9 · 28239 Bremen		Altbau		2560	4.1.1	8.927,7	7.464,0	
C:	D		4.750.43	476 200 00	204 425 54	F42 220 00	740 274 05	000 201 10
Sanierungsmal IMIS090029	LSSH0029	Neue Oberschule Gröpelingen, Sanierung und Umbau - Gesamtsanierung	4.750,12 4.750,12	176.299,98 146.518,08	391.425,50 78.647,10	,	710.274,95 13.841,25	969.361,18 76.697,65
IMIS090029_1		Sanierung Bestandsaufnahme						
IMBS120035	LSSK0035	GR Oslebshauser Heerstr., Statische Sanierung der Pavillondecken	0,00	29.781,90	18.715,4	5 0,00	0,00	0,00
IMBS120012	LSSK0012	Neue Oberschule Gröpelingen, Umbau 2. OG Altbau	0,00	0,00	294.062,9	5 75.328,99	10.222,00	0,00
IMBS140013	LSSM0013	Vorabmaßnahme Südflügel EG + 1.OG, Sanierung Balkenauflager Keller	0,00	0,00	0,0	331.557,03	621.575,13	117.083,27
IMBS150016	LSSN0016	Teilmaßnahme Sanierung Nordflügel	0,00	0,00	0,0	0,00	64.636,57	775.580,26
IMBS150003	LSSN0003	Erweiterung nach EW Bau	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
G1710 Neue (Oberschule Gr	öpelingen			BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G1710 Neue Oberschule Gröpelingen Ernst-Waldau-Straße 1 · 28239 Bremen		Neubau -1978/80		2560	4.1.1	4.469,3	3.975,4	
Danumtarkalı	na II		106 600 00		22 774 44	2		
Bauunterhaltu IMIN100024	-	Umbau für Jahrgangsstufen, Phase 2,	196.600,00 196.600,00	0,00	-22.771,4 9 -22.771,49		0,00	0,00
		Umbau 1. OG						
Sanierungsmaß	3nahmen		2.377,96	73.348,48	39.371,59	53.291,42	6.929,08	38.395,65
IMIS090029	LSSH0029	Neue Oberschule Gröpelingen, Sanierung und Umbau - Gesamtsanierung	2.377,96	73.348,48	39.371,5	-	6.929,08	38.395,65
IMIS090029_1		Sanierung Bestandsaufnahme						
G1711 Neue (Oberschule Gr Pestalozzistraß	öpelingen e 9 · 28239 Bremen	Pavillon		BUK 2560	Gebäudetyp 4.1.1	BGF (m²) 209,2	NGF (m²) 181,9
Sanierungsmal IMIS090029 IMIS090029 1	Snahmen LSSH0029	Neue Oberschule Gröpelingen, Sanierung und Umbau - Gesamtsanierung Sanierung Bestandsaufnahme	111,31 111,31	3.433,31 3.433,31	1.842,9 1.842,9	-	324,34 324,34	1.797,23 1.797,23
11013030023_1		Same ung bestanusaumanne						
G1713 Neue Oberschule Gröpelingen Pestalozzistraße 9 · 28239 Bremen			ehem. Gasübergabes	tation	BUK Fremd	Gebäudetyp 8.3	BGF (m²) 41,3	NGF (m²) 38,0
G1719 Schule	am Diirechwe	eg / Sportplatz Hegeweg			BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G1719 Schale	Pürschweg 5 · 2		Grundschule/Turnhal	lle Am Pürschwe		4.1.2	6.753,2	6.054,4
Sanierungsmaß	3nahmen		73.725,31	4.113,87	677,9	5		
GBIS060024 S02529	LSSE0024	Sanierung WC-Anlagen 2. BA einschließlich Brandschutzmaßnahmen	73.725,31	4.113,87	677,9	5 0,00	0,00	0,00
G1726 Schule an der Rechtenflether Straße Rechtenflether Straße 24 · 28197 Bremen			Altbau		BUK 2560	Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 4.284,2	NGF (m²) 3.455,9
		Straige 24 20137 Bremen	711000		2500	7.1.2		3.433,3
Bauunterhaltu	-						8.520,95	
IMBB110147	LSBJ014/1/26	Brandschutzmängel - Brandschutztechnische Ertüchtigung v. Fenster und Türen	0,00	0,00	0,0	0,00	8.520,95	0,00
G1728 Schule an der Rechtenflether Straße					BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Recntennetner	Straße 24 · 28197 Bremen	Turnhalle		2560	5.1	686,1	597,5
Bauunterhaltu	_					34.371,40	74.021,61	92.712,62
IMBB140121 IMBB150007		Statische Sicherungsmaßnahmen Statische Instandsetzung Aussteifung	0,00	0,00	0,0		3.427,78 70.593,83	0,00 92.712,62
Sanierungsmal	Rnahmen						11.391,11	
IMBS140026	LSSM0026	Bestandsaufnahme Turnhalle	0,00	0,00	0,0	0,00	11.391,11	0,00
G1739 Berufs	schule				BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Reiherstraße 8	0 · 28239 Bremen	Altbau		2560	4.1	1.557,3	1.325,0
Bauunterhaltu IMBB130029	-	Bodenbeläge erneuern	0,00	0,00	0,0	67.155,48 0 67.155,48	15.271,50 1.651,86	22.892,35 0,00
117100130023	LJDLUUZJ1/3J	Boachbelage etheuetti	0,00	0,00	0,0	5 07.133,48	1.031,00	0,00

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



ì	ls	t_	R	۵	tr	ä	a	۵

Mediship Mediship				Ist-Beträge					
Selection	Maßnahmen				2012	2013	2014	2015	2016
	IMBB150025	LSBN00251739	_	0,00	0,00	0,00	0,00	13.619,64	22.892,35
Microsopy Mic	_				-	-	-	-	36.730,37
MR05120028 SSM028 2. Returngence au den not des Allepholute 2. Returngence au den not des Allepholute 2. Returngence au den not des Allepholute 2. Returngence 2. Ret	S03133	LSSH2005		17.892,31	5.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Reheart rafe 80 - 28239 hrenen	IMBS120028	LSSK0028	2. Rettungsweg aus dem DG des	0,00	0,00	32.066,67	14.709,66	126.248,63	36.730,37
Bauunterhaltung Baunterhaltung Bauunterhaltung Baunterhaltung Baunterha	G1740 Berufss	schule			BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
MBBB150012 SBN00151799 Alernierung an Schulen heer: 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.783,44 0.1266 MBBB150012 SBN00251799 Alernierung an Schulen heer: 85 0,00		Reiherstraße 80) · 28239 Bremen	Neubau/Verwaltung -19	985/93- 2560	4.	1	4.205,9	3.906,4
Miles 1500025 158 Moder 158 15	Bauunterhaltur	ng II						38.245,81	118.711,46
Reherstration	IMBB120016	LSBK00161740	Dach-, Fenster- und Fassadensanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,37	7.735,00
Section Sect	IMBB150025	LSBN00251739	_	0,00	0,00	0,00	0,00	36.783,44	61.826,85
Returner Straße 82 - 28777 Bremen Hauptgebäude 1 2500 4.12 981,2 800 8	IMBB160031	LSBO00311740	Dachsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.149,61
Bauunterhaltung I	G1742 Dep. Sc	hule Rekum			BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
MBB110071		Rekumer Straße	e 82 · 28777 Bremen	Hauptgebäude 1	2560	4.	1.2	981,2	803,4
MBB110071	Bauunterhaltur	ng II		13.579.93					
Rekumer Straße 82-84 - 28777 Bremen Hauptgebäude 2 2560 4.1.2 1.372,5 1.20		_	•		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekumer Straße 82-84 - 28777 Bremen Hauptgebäude 2 2560 4.1.2 1.372,5 1.20	G1743 Dep. Sc	hule Rekum			BUK	Ge	ebäudetvp	BGF (m²)	NGF (m²)
Rekumer Straße 82-84 - 28777 Bremen Turnhalle 2560 5.1 353,6 31!	от по ториос		e 82-84 · 28777 Bremen	Hauptgebäude 2					1.204,4
Rekumer Straße 82-84 - 28777 Bremen Turnhalle 2560 5.1 353,6 31!	C1744 Day 6	hula Daluum			DIW		1 1 .	0.05 (3)	1105 / 2)
Richthofentrak	G1744 Dep. 30		e 82-84 · 28777 Bremen	Turnhalle					315,7
Bauunterhalturs I	G1752 Schule	St.Magnus			BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
MBBI500306		_	Se 37-39 · 28759 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.	1.2	2.811,7	2.388,5
MBBI50016	Bauunterhaltur	ng II						27.125.62	86.243,23
Misspool Lishing Li		_	Anstrich Fenster Fuchsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
MISD90014	IMBB150080	LSBN00801752	Dachsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,25	86.243,23
Sanierung der Kellerräume Schlagnus	_				,	-	-	0,00	4.173,40 4.173,40
Richthofenstraße 37-39 · 28759 Bremen Turnhalle 2560 5.1 570,7 515		LSSI0012	•	46.081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Richthofenstraße 37-39 · 28759 Bremen Turnhalle 2560 5.1 570,7 515	G1753 Schule	St.Magnus			BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Sold LSBI49471753 Dachsanierung Turnhalle 1.936,73 1.293,77 0,00		•	Se 37-39 · 28759 Bremen	Turnhalle	2560				519,1
Sold LSBI49471753 Dachsanierung Turnhalle 1.936,73 1.293,77 0,00	Rauunterhaltur	ng II		1 926 72	1 202 77				
Ritterkamp 10 · 28757 Bremen Hauptgebäude - Altbau 2560 4.1.2 1.566,4 1.32		0	Dachsanierung Turnhalle	,	,	0,00	0,00	0,00	0,00
BUK Gebäudetyp BGF (m²) NGF (m²)	G1757 Schule	Alt-Aumund			BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Ritterkamp 10 · 28757 Bremen Hauptgebäude -Neubau 2560 4.1.2 2.563,2 2.324		Ritterkamp 10 ·	28757 Bremen	Hauptgebäude -Altbau	2560	4.	1.2	1.566,4	1.324,9
Ritterkamp 10 · 28757 Bremen Hauptgebäude -Neubau 2560 4.1.2 2.563,2 2.324	G1758 Schule	Alt-Aumund			BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Sold			28757 Bremen	Hauptgebäude -Neubau					2.324,4
Sold	Bauunterhaltun	ng II		910,00			16.808,49	139.880,22	354.995,22
IMBB130179 LSBL01791758 Instandsetzung der 0,00 0,00 0,00 316,00 115.073,69 13.383, Entwässerungskanäle im UG 0,00 0,00 0,00 16.492,49 0,00 0,00 16.492,49 0,00 0,00 16.492,49 0,00 0,00 16.492,49 0,00 0,00 16.492,49 0,00 0,00 16.492,49 0,00 0,00 16.492,49 0,00 0,00 16.492,49 0,00 0,00 16.492,49 0,00 0,00 16.492,49 0,00 0,00 16.492,49 0,00 0,00 16.492,49 0,00 0,00 16.492,49 0,00 0		_	Schmutzwasserleitungen im UG	910,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Entwässerungskanäle im UG	IN ADDI 20170	100104704750		0.00	0.00	0.00	246.00	115.072.00	12 202 61
MBB140066 LSBM0066175 Instandsetzung der Fußböden 0,00 0,00 0,00 16.492,49 0,00 0,00 16.492,49 0,00	IMBB130179	L2BLU1/31/28	•	0,00	0,00	0,00	316,00	115.073,69	13.383,01
G1759 Schule Alt-Aumund BUK Gebäudetyp BGF (m²) NGF (n²) Ritterkamp 10 · 28757 Bremen Turnhalle 2560 5.1 585,0 512 Bauunterhaltung II 633.323,08 90.752,88 0,00	IMBB140066	LSBM0066175	_	0,00	0,00	0,00	16.492,49	0,00	0,00
Ritterkamp 10 · 28757 Bremen Turnhalle 2560 5.1 585,0 512 Bauunterhaltung II 633.323,08 90.752,88 90.752,88 0,00 <	IMBB150003	LSBN00031758	Rieselschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	24.806,53	341.611,61
Bauunterhaltung II 633.323,08 90.752,88 S04293 LSBJ49791759 Instandsetzung Dach, Unterdecken und Beleuchtungsanlage 633.323,08 90.752,88 0,00 0,	G1759 Schule	Alt-Aumund			BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
S04293 LSBJ49791759 Instandsetzung Dach, Unterdecken und Beleuchtungsanlage 633.323,08 90.752,88 0,00		Ritterkamp 10 ·	28757 Bremen	Turnhalle	2560	5.	1	585,0	512,3
G1764 Schule an der Robinsbalje / Kindertagesheim Robinsbalje Robinsbalje 10 · 28259 Bremen Hauptgebäude A 2560 4.1.2 2.895,3 2.507 Sanierungsmaßnahmen 208.344,02		_	_		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaßnahmen 208.344,02	G1764 Schule	an der Robins		alje	BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		Robinsbalje 10	· 28259 Bremen	Hauptgebäude A	2560	4.	1.2	2.895,3	2.507,5
	_		Aushau zur Ganztagsschule		0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	ODINO/0014	F331 0014-1	Anshan zur Galistaßsschinge	200.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
G1765 Schule		sbalje / Kindertagesheim Robinsb · 28259 Bremen	alje Hauptgebäude B	BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp 2	BGF (m²) 2.554,4	NGF (m²) 2.296,5
G1767 Schule		sbalje / Kindertagesheim Robinsb · 28259 Bremen	alje Turnhalle	BUK 2560	Ge 5.1	bäudetyp	BGF (m²) 637,0	NGF (m²) 582,2
Bauunterhaltui	ng II					6.592,33	49.120,08	35.684,51
IMBB140147	-	Sanierung kontaminierter Duschen	0,00	0,00	0,00	6.592,33	49.120,08	0,00
IMBB160071	LSBO00711767	Erneuerung Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.684,51
Sanierungsmaß IMBS120016	Snahmen LSSK0016	Instandsetzung des asbesthaltigen Turnhallenbodens	0,00	95.638,06 95.638,06	12.984,27 12.984,27	0,00	0,00	0,00
G1775 Schule	an der Horne	r-Heerstraße / Oberschule an der	Ronzelenstraße	BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Ronzelenstraße	e 51-55 · 28359 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.1		10.172,0	8.638,8
Bauunterhaltui	ng II		14.600,31	70.039,94	1.177,90	942,40		42.158,74
IMBB110213	_	Feuchteschäden beseitigen	14.600,31	8.600,69	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB120063	LSBK00631775	Erneuerung der MS-Anlage und NSHVT	0,00	61.203,65	-0,10	0,00	0,00	0,00
IMBB120102	LSBK0102	Tariftreueuntersuchungen	0,00	235,60	1.178,00	942,40	0,00	0,00
IMBB160074	LSBO00741775		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.158,74
G1778 Schule	an der Horne	r-Heerstraße / Oberschule an der	Ronzelenstraße	BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		e 51-55 · 28359 Bremen	Schulgebäude	2560	4.1	**	1.093,0	965,9
G1779 Schula	an der Horne	r-Heerstraße / Oberschule an der	Ronzelenstraße	BUK	Go	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G1775 Schale		2 51-55 · 28359 Bremen	Turnhalle	2560	5.1		1.194,0	1.075,9
G1794 Gosam	tschule West	/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/	Bozirksenortanlago	Grönelinge	60	häudotyn	PCE (m²)	NCE (m²)
G1764 GeSam	-	39 · 28219 Bremen	Hauptgebäude	2560	Ge 4.1	bäudetyp	BGF (m²) 11.840,5	NGF (m²) 10.226,3
Bauunterhaltui	ng II		-1.205,83					
S04270	-	Erneuerung der Kälteanlage	-1.205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaß	3nahmen					38.490,31	41.266,84	
IMBS120026	LSSK0026	Bestandsaufnahme mit Sanierungsvorschlag, SZ Rübekamp	0,00	0,00	0,00	38.490,31	41.266,84	0,00
G1805 Oberso	hule an der S	chaumburger Straße		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		Straße 49A-65A · 28205 Bremen	Altbau mit Turnhalle/A	ula 2560	4.1		6.049,1	5.179,3
Bauunterhaltui	ng II		43.384,25	-1.941,35	6.570,50	9.278,58	234.285,67	97.519,44
IMBB110030	LSBJ00301805	Sanierung Bodenbeläge 2.BA	43.384,25	-1.941,35	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB120109	LSBK01091805	Herstellung 2. Rettungsweg	0,00	0,00	6.570,50	9.278,58	234.285,67	97.519,44
G1806 Oberso	hule an der S	chaumburger Straße		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Schaumburger	Straße 49A · 28205 Bremen	Neubau -1983-	2560	4.1		1.206,8	1.028,3
G1820 Schule	am Pulverbei	rg / Jugend- u. Volksmusikschule		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		aße 10 · 28219 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.1		4.336,6	3.632,5
G1824 Schule	an dar Schmi	dtstraßa		אווא	Co	häudetun	BGF (m²)	NCF (m2)
G1824 Scriule		9 · 28203 Bremen	Verwaltungsgebäude	BUK 2560	4.1	bäudetyp 2	1.557,5	NGF (m²) 1.239,9
							,	,
Bauunterhaltui IMBB110169	-	Erneuerung Bodenbeläge	22.025,24 22.025,24	21.630,94 21.630,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaß	Bnahmen		,			12.269,15	96.881,31	127.802,22
IMBS140021	LSSM0021	Sanierung und Mobilbauersatz	0,00	0,00	0,00	12.269,15	96.881,31	127.802,22
G1825 Schule		dtstraße 9 · 28203 Bremen	Werktrakt	BUK 2560	Ge 4 .1	bäudetyp 2	BGF (m²) 471,9	NGF (m²) 424,1
C103C C ! !								
G1826 Schule		dtstraße 9 · 28203 Bremen	Mobilbauten-Pavillon	BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp 2	BGF (m²) 393,1	NGF (m²) 370,5
D		-						
Bauunterhaltui IMBB110182	-	GS Schmidtstr., Mobilbau, Schaffung d.	30.699,83 30.699,83	- 12.420,00 -12.420,00	3.414,11 3.414,11	4.357,54 4.357,54	14.414,91 14.414,91	4.015,77 4.015,77
		2. Rettungswegs, Brandmeldeanlage						
Sanierungsmaß		2. Rettungswegs, Brandmeldeanlage	-1.302,54			3.096,83	24.453,59	32.258,26
Sanierungsmaß GBIS070017	Bnahmen LSSF0017	Rettungswegs, Brandmeldeanlage Mobilbauersatz	-1.302,54 -1.302,54	0,00	0,00	3.096,83 0,00	24.453,59 0,00	32.258,26 0,00

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
G1827 Schule	an der Schmi	dtstraße		BUI	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Schmidtstraße	10 · 28203 Bremen	Altbau+Turnhalle	256	50	4.1.2	1.227,3	982,4
Bauunterhaltu	ing II						1.285,20	
IMBN120226	LSBZ02261827	Akustikmaßnahmen der Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,20	0,00
Sanierungsma					21.527,33	20.181,78	91.212,37	100.706,03
IMBS130009 IMBS140021	LSSL0009 LSSM0021	Standortanalyse Mobilbauersatz Sanierung und Mobilbauersatz	0,00	0,00	21.527,33	10.513,89 9.667,89	14.871,50 76.340,87	0,00 100.706,03
				,			·	
G1930 Opers		nizplatz + Theater Shakespeare Co · 28199 Bremen	Altbau	BUI 256		Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 6.208,8	NGF (m²) 4.680,2
Bauunterhaltu	ıng II						2.975,39	,
IMBB140046	0	Brandschutzmaßnahmen im DG	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,39	0,00
Sanierungsma	ßnahmen		27.067,53	107.678,04	234.898,82	128.750,31	114.477,36	
IMIN100032	LSSI00322	Umbauten im Bestand	27.067,53	65.865,52	234.898,82	128.750,31	114.477,36	0,00
IMIN090010	LSSH00100	Neubau der Schule inkl. Mensa, Umbauten im Altbau und dem Gebäude	0,00	41.812,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Schulstraße	•					
G1837 Obers	chule am Leibr	nizplatz + Theater Shakespeare Co	ompany	BUI	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Schulstraße 22	· 28199 Bremen	Neubau -1962/2000-	256	50	4.1	2.592,1	2.155,0
Bauunterhaltu	ing II						1.242,18	
IMBB140046	LSBM0046183	Brandschutzmaßnahmen im DG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,18	0,00
Sanierungsma			11.300,24	44.953,75	98.066,26	53.751,06	47.792,35	
IMIN100032 IMIN090010	LSSI00322 LSSH00100	Umbauten im Bestand Neubau der Schule inkl. Mensa,	11.300,24	27.497,73 17.456,02	98.066,26 0,00	53.751,06	47.792,35 0,00	0,00
110111030010	1331100100	Umbauten im Altbau und dem Gebäude		17.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Schulstraße						
G1861 Schule	e an der Carl-So	churz-Straße / Kippenberg-Gymn	asium	BU	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Schwachhauser	Heerstraße 64 · 28209 Bremen	Hauptgebäude	256	50	4.1.3	3.167,3	2.856,4
Bauunterhaltu	ing II		123.929,96					
S03642	LSBH41991861	Instandsetzung ELA Anlage	123.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1862 Schule		churz-Straße / Kippenberg-Gymn		BUI		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Schwachhauser	r Heerstraße 62-66 · 28209 Bremen	Haus M	256	50	4.1.3	3.086,9	2.638,5
G1863 Schule		churz-Straße / Kippenberg-Gymn		BU		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Schwachhauser	Heerstraße 62-66 · 28209 Bremen	Biermann-Villa	256	50	6.1	2.117,0	1.763,6
G1864 Schule	an der Carl-So	churz-Straße / Kippenberg-Gymn	asium	BUI	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Schwachhauser	Heerstraße 62-66 · 28209 Bremen	Turnhalle	256	50	5.1	706,3	645,0
G1875 Schule	e Seehausen			BUI	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Seehauser Land	dstraße 141 · 28197 Bremen	Schulgebäude	256	50	4.1.2	611,0	516,0
Sanierungsma	ßnahmen		8.949,20					
IMIS100001	LSSI0001	Ersatzbau f. Schulmeisterhaus	8.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1974 Schule		Straße/ Bund Deutscher Pfadfin	derinnen	BUI	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Stader Straße 1	50 · 28205 Bremen	Hauptgebäude	256	50	4.1.2	5.034,4	4.281,2
Sanierungsma			450.155,79	17.047,62				
IMIS090040	LSSH0040	Brandschutzsanierung	450.155,79	17.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00
G1976 Schule		r Straße/ Bund Deutscher Pfadfin		BUI		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Stader Straße 1	.50 · 28205 Bremen	Nebengebäude	256	50	4.1.2	15,3	11,2
G1977 Schule	-			BU		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Stargarder Stra	ße 11 · 28717 Bremen	Haupthaus	256	50	4.1.2	3.211,2	2.809,9
G1978 Schule	Burgdamm			BU	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Stargarder Stra	ße 11 · 28717 Bremen	Hausmeisterwohnung	256	50	6.1.1	213,6	159,9
G1979 Schule	e Burgdamm			BUI	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Stargarder Stra	ße 11 · 28717 Bremen	Turnhalle	256	50	5.1	664,3	588,1
G1980 Allgen	neine Berufsso	hule Steffensweg		BUI	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		1 · 28217 Bremen	Hauptgebäude	256		4.2	4.232,5	3.488,0
Bauunterhaltu	ıng II					23.768,00	4.534,87	85.558,04
-additionally						20.7 00,00	4.554,67	33.330,04

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

<u>M</u>

Ict-	Ret	räge	

Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMBB140135	LSBM0135198 0	Umwandlung der Mittelspannungsanlage zu einem	0,00	0,00	0,00	23.768,00	4.534,87	0,00
IMBB150077	LSBN00771980	Hausanschluss Alarmierung/ ELA-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.890,54
IMBB150092		Herstellen Zweiter Rettungsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,50
Sanierungsmaß IMBS120027	Snahmen LSSK0027	Mängelbeseitigung ehemalige Hausmeisterwohnung für Umnutzung	0,00	74.796,67 74.796,67	52.237,41 52.237,41	44.178,33 44.178,33	0,00	0,00
G1982 Kinder	-	emerhavener Str. / Oberschule an Straße 83 · 28219 Bremen	n Waller Ring Altbau	BUK 2560		ebäudetyp 1.1	BGF (m²) 6.937,3	NGF (m²) 5.6 76, 3
Bauunterhaltu	ng II		2	21.218,26	4.762,10	980,00	2.211,47	1.331,29
IMBB120081	LSBK00811982	ELA - Zentrale	0,00	21.218,26	-191,98	0,00	0,00	0,00
IMBB130014	LSBL00141982	weitergehende statische Untersuchungen	0,00	0,00	4.954,08	980,00	0,00	0,00
IMBB140137	LSBM0137198 2	Erneuerung der Mittelspannungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,47	0,00
IMBB160065		Anpassung Treppengeländer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,29
Sanierungsmaß			·	04.888,07				
S04126	LSSI2003-1	Brandschutzsanierung	310.008,83	104.888,07	0,00	0,00	0,00	0,00
G1983 Kinder	U	emerhavener Str. / Oberschule an Straße 83 · 28217 Bremen	n Waller Ring Neubau -1976-	BUK 2560		ebäudetyp 1.1	BGF (m²) 2.276,2	NGF (m²) 2.104,4
Bauunterhaltu IMBB120081	ng II LSBK00811982	ELA - Zentrale	0,00	6.961,95 6.961,95	-62,99 -62,99	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaß	3nahmen		101.717,40	34.414,96		·		
S04126	LSSI2003-1	Brandschutzsanierung	101.717,40	34.414,96	0,00	0,00	0,00	0,00
G1987 Oberso	chule Lesum Steinkamp 6 · 2	8717 Bremen	Block A-G	BUK 2560		ebäudetyp 1	BGF (m²) 10.435,9	NGF (m²) 9.228,6
Bauunterhaltu S04267	ng II LSBI49481987	Instandsetzung Fassade, Decke und Innenwände	89.371,80 690,00	1.416,85 1.416,85	14.447,84 3.080,65	2.730,44 0,00	497.242,12 0,00	- 4.470,74
IMBB110063	LSBJ0063A	Sanierung der Feuerwehrzufahrt und Haupteingangsbereich	88.681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB130145	LSBL01451987	Fenstersanierung	0,00	0,00	11.367,19	2.730,44	497.242,12	0,00
IMBB150013	LSBN00131987	Erneuerung der Schulküche und Austausch der Bodenfliesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,26
IMBB160087	LSBO00871987	fachgerechte,. pflegeleichte Herstellung der beiden Innenhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
G1989 Oberso	chule Lesum			BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Steinkamp 6 · 2	8717 Bremen	Turnhalle	2560	5.	1	1.776,4	1.459,1
Bauunterhaltu	-		-15.736,84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMIQ099014	LSBH43861989	Kanalsanierung	-15.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaß IMIS090053	Snahmen LSSH0053	Erneuerung Decken, Lüftung und	38.887,67 6.625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBS110011	LSSJ0011	Beleuchtung provisorische Herrichtung der Turnhalle (ohne Ballsportarten)	32.262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2015 Schule				BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	stromer Landst	raße 26A · 28197 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.	1.2	845,5	694,1
G2016 Schule		raße 26A · 28197 Bremen	Nebengebäude WC-Gebäu	BUK ude 2560		ebäudetyp	BGF (m²) 74, 8	NGF (m²) 58,6
Sanierungsmaß	3nahmen		12.591,88					
IMIS100002	LSS10002	Abriss / Ersatzbau WC-Gebäude	12.591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2027 Förder		vieland / Volkshochschule/ KATT h-Straße 5-7 · 28277 Bremen	Hauptgebäude	BUK 2560		ebäudetyp 5	BGF (m²) 3.933,5	NGF (m²) 3.239,2
Bauunterhaltu IMBB130158	-	PCB Sanierung	0,00	0,00	5.184,73 5.184,73	14.996,80 14.996,80	2.132,21 2.132,21	0,00
Sanierungsmaß		•	31.230,13	-/	,			

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



		ist-betrage			
2 2013 2014 2015 2016	2012	2011		en .	Maßnahmen
BUK Gebäudetyp BGF (m²) NGF (m²)			vieland / Volkshochschule/ KATT		G2028 Förde
2560 4.5 1.238,4 1.097,3	2560	A-Trakt	h-Straße 5-7 · 28277 Bremen	Theodor-Billroth	
1.632,27 4.721,32 671,27				-	Bauunterhaltu
0 1.632,27 4.721,32 671,27 0,00	0,00	0,00	PCB Sanierung	3 LSBL01582027	IMBB130158
53.749,58 447.106,13 0 0,00 53.749,58 447.106,13 0,00	0,00	0,00	PCB Sanierung Trakt A		Sanierungsmal IMBS140020
BUK Gebäudetyp BGF (m²) NGF (m²)	BUK		vieland / Volkshochschule/ KATT	derzentrum Ober	G2029 Förde
2560 4.5 343,7 296,9	2560	Werk-Trakt	h-Straße 5-7 · 28277 Bremen	Theodor-Billroth	
BUK Gebäudetyp BGF (m²) NGF (m²)	BUK		vieland / Volkshochschule/ KATT	derzentrum Ober	G2030 Förde
2560 5.1 634,4 574,2		Turnhalle	h-Straße 5-7 · 28277 Bremen		
BUK Gebäudetyp BGF (m²) NGF (m²)	BLIK			ule Am Wasser	G2047 Schule
2560 4.1.2 5.066,1 4.598,6		Grundschule-Hauptgebä	11 · 28759 Bremen		GEOTI SCHOOL
2 210 072 96	677 400 22	26 644 40		altung II	Pauuntarhaltu
	677.488,23 677.488,23	26.644,49 26.644,49	Brandschutzmaßnahmen	•	Bauunterhaltu IMBB110077
	0,00	0,00			IMBB130130
0 0,00 0,00 1.660,91 0,00	0,00	0,00	Erneuerung der Mittelspannungsanlage bzw. Umstellung auf 1 KV-Anlage	9 LSBM0129204 7	IMBB140129
0 0,00 0,00 32.542,71 0,00	0,00	0,00	Brandschutzsanierung / Rechtsstreit (IMBB110077)	5 LSBN00562047	IMBB150056
43.800,47 457.235,51 732.127,65 40.184,03			/	maßnahmen	Sanierungsma
	0,00	0,00	Asbestsanierung Decken + Lüftungsanlage		IMBS120048
BUK Gebäudetyp BGF (m²) NGF (m²)	BUK			ule Am Wasser	G2048 Schule
2560 5.1 605,3 551,7	2560	Turnhalle	11 · 28759 Bremen	Tidemanstraße :	
BUK Gebäudetyp BGF (m²) NGF (m²)	DIII		ar Straßa	ule an der Uphus	G2067 Schule
2560 4.1.2 1.916,5 1.719,8		Hauptgebäude	9 · 28327 Bremen	•	G2007 Schale
		12.646,49			Sanierungsma
0 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12.646,49	Herstellen 2. Rettungsweg aus OG / 2. BA	LSSH2015	IMIS092015
BUK Gebäudetyp BGF (m²) NGF (m²)	BLIK		ar Straßa	ule an der Uphus	G2068 Schule
2560 5.1 649,7 586,4		Turnhalle	9 · 28327 Bremen	•	G2000 Schale
	DLIK		Pockwinkol	ulzentrum Sek. I F	C2060 Schulz
BUK Gebäudetyp BGF (m²) NGF (m²) 2560 4.1 4.427,1 2.884,3		Schulgebäude		Uppe Angst 31 ·	G2005 Scriuiz
				., .	
858,53 9.885,72 6.108,46 0 858,53 9.885,72 0,00 0,00	0,00	0,00	OS Rockwinkel; Einbau einer Treppe zur	Ü	Bauunterhaltu IMBB130042
5 556,55 5.665,72 6,00 6,00	0,00	0,00	Heizzentrale		110100130042
0 0,00 0,00 6.108,46 0,00	0,00	0,00	Akustikmaßnahmen Raum 163 und Fachraum 264		IMBB150033
BUK Gebäudetyp BGF (m²) NGF (m²)	BUK		Rockwinkel	ulzentrum Sek. I F	G2075 Schulz
2560 5.1 676,0 613,7	2560	Turnhalle	28355 Bremen	Uppe Angst 31 ·	
BUK Gebäudetyp BGF (m²) NGF (m²)	RIIK		rschule/ Bezirkssportanlage Süd	lhelm-Kaisen-Ohe	G2106 Wilhel
,,		Dep. Allgem. Berufsschu	raße 9 · 28201 Bremen		GZ100 Willie
				_	Dannetarkaltu
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	8.057,16 -16.200,56	Defekte Rieselschutzbahn / Schallschutz	o .	Bauunterhaltu S03590
	0,00	10.536,79	Flucht- und Rettungsweg sanieren		IMBB110096
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	13.720,93	Instandsetzung der maroden Abwasserkanäle	3 LSBJ01832109	IMBB110183
BUK Gebäudetyp BGF (m²) NGF (m²)	BUK		rschule/ Bezirkssportanlage Süd	lhelm-Kaisen-Obe	G2109 Wilhel
2560 4.1 9.472,9 8.163,4	2560	Hauptgebäude	raße 1-3 · 28201 Bremen	Valckenburghsti	
2500 4.1 5.472,5 6.105,4				altung II	Bauunterhaltu
	66.642,95	209.633,31		arturig ii	
5 138.845,28 103.002,50 682.340,47 71.033,59	66.642,95 66.642,95	209.633,31 28.779,07	Aufstellung von Containern (kein G-Code)	•	S04208

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

M

Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMBB110104	LSBJ01042109	Sanierung Guss-Regenwasser- u. Schmutzwasserkanal, Elektroinstallation u. Brandschutzkanal	1.626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110112	LSBJ01122109	Sanierung der Kellertreppe im	1.036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110123	LSBJ01232109	Außenbereich -Hochtrakt- Beseitigung von Brandschutzmängeln gemäß Brandschutzbericht	2.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMIS090037	LSBZ00372109	Dach-, Fenster- und Fassadensanierung/ Feuchtigkeitsschäden	174.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB130098	LSBL00982109	Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit Wasserschaden	0,00	0,00	23.563,63	14.770,62	0,00	0,00
IMBB130103	LSBL0103A	Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes im Außenraum - hier: Kanalarbeiten	0,00	0,00	9.322,73	-36.250,43	696.749,46	0,00
IMBB130120	LSBL01202109	Schadensklärung und Beseitigung für den Wassereintritt im KG	0,00	0,00	41.696,06	36.992,43	0,00	0,00
IMBB150076	LSBN00762109	Rechtsstreit/Mangelbeseitigung WDVS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,02	3.257,33
IMBB160079	LSBO00792109	Prüfauftrag Brandschutz Sondertrakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,40
Sanierungsmaß IMIS090037	Snahmen LSSH0037	Dach-, Fenster- und Fassadensanierung/ Feuchtigkeitsschäden	76.208,37 76.208,37	2.102.349,58 2.102.349,58	526.920,81 526.920,81	32.474,71 32.474,71	- 39.574,48 -39.574,48	0,00
G2111 Wilhel		rschule/ Bezirkssportanlage Süd raße 1-3 · 28201 Bremen	Turnhalle	BL 25		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 1.099,5	NGF (m²) 1.010,4
G2116 Schule	an der Vegesa	acker Straße		BL	JK (Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Vegesacker Stra	aße 84 · 28217 Bremen	Sonderschule	25	660	4.3	2.405,2	1.943,6
Bauunterhaltui	ng II		29.584,63	43.583,01	82.934,65	53.148,84	269.918,73	179.311,17
IMIU100003		Dekontaminierung des Bodens	11.047,16	22.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00
GBIN080011 IMBB120082		Umbau und Sanierung FÖZ Einbruchschaden vom 28.05.2012 im	18.537,47 0,00	14.088,48 7.481,06	70.442,05 1.691,34	0,00	0,00	0,00
IMBB130085	LSBL00852116	Schulgebäude Vegesacker Straße REBUZ und FÖZ Vegesacker Str., Sanierung Fassade und Dach	0,00	0,00	10.030,84	40.717,96	269.918,73	179.311,17
IMBB130183	LSBL01832116	DW Vegesacker Str., Beseitugung Wasserschaden	0,00	0,00	770,42	12.430,88	0,00	0,00
Sanierungsmaß	Bnahmen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.001.023,52	57.836,91	517,31	257,48		
GBIN080011	LSSG00111	Umbau und Sanierung FÖZ	1.001.023,52	57.836,91	517,31	257,48	0,00	0,00
G2128 Oberso		Dep. Heisterbusch rbusch 23 · 28717 Bremen	Hauptgebäude	BL 25		Gebäudetyp 4.1.1	BGF (m²) 7.635,5	NGF (m²) 6.692,8
Bauunterhaltur	ng II						41.795,43	12.661,40
IMBB140132	-	Erneuerung der Mittelspannungsanlage bzw. Umstellung auf 1 KV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	41.795,43	12.661,40
G2130 Oberso		Dep. Heisterbusch rbusch 23 · 28717 Bremen	Turnhalle	BL 25		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 1.220,4	NGF (m²) 1.128,3
G2136 Schulze	entrum Sek. II	Horn		BL	JK (Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		97 · 28359 Bremen	Hauptgebäude			4.1	13.443,2	12.311,9
Bauunterhaltui IMBB110027	-	Abbruch Treppenturm / Sanierung	67.535,25 67.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Feuchtigkeitsschaden Eingangshalle						
			267 420 00	369.403,20	619.675,91	3.720.111,77	4.145.954,08	4.803.127,23
Sanierungsmaß IMIS100013	Bnahmen LSSI0013	Gesamtsanierung	267.439,98 267.439,98	369.403,20	619.675,91	3.720.111,77	4.145.954,08	4.803.127,23
_	LSSI0013	-	-	-		3.720.111,77 Gebäudetyp	4.145.954,08 BGF (m²)	4.803.127,23 NGF (m²)
IMIS100013	LSSI0013 entrum Sek. II	-	-	369.403,20	JK	·		NGF (m²)
IMIS100013	LSSI0013 entrum Sek. II Vorkampsweg 9	Horn	267.439,98	369.403,20	JK	Gebäudetyp	BGF (m²)	
IMIS100013 G2137 Schulz e	LSSI0013 entrum Sek. II Vorkampsweg 9 ng II	Horn	267.439,98	369.403,20	JK (Gebäudetyp	BGF (m²) 1.805,4	NGF (m²)

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
G2155 Gesam		Bezirkssportanlage Schevemoor 125 · 28325 Bremen	Gesamtschule	BUK 2560	Get 4.1.	päudetyp 1	BGF (m²) 29.644,4	NGF (m²) 25.985,5
Bauunterhaltu IMBB140001	_	Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtungsanlage / Erneuerung Batteriesatz 2x 216V / 110 AH	0,00	0,00	0,00	26.802,27 26.802,27	3.015,20 167,42	4.037,27 0,00
IMBB140053	LSBM0053215	Erneuerung der 10 kV Schaltanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,78	4.037,27
		Bezirkssportanlage Schevemoor	.,	BUK	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	päudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Walliser Straße	125 · 28325 Bremen	Sek II-Zentrum	2560	4.1.	.1	3.459,7	3.140,9
G2157 Gesam	-	Bezirkssportanlage Schevemoor 125 · 28325 Bremen	Turnhalle	BUK 2560	Get 5.1	oäudetyp	BGF (m²) 2.409,8	NGF (m²) 2.293,8
Bauunterhaltu IMBB110022	•	GSO Sporthalle, Sanierung Giebelwand	65.462,00 65.462,00	11.715,10 11.715,10	0,37 0,37	0,00	0,00	0,00
G2184 Schule		p-Reis-Straße / Kindertagesheim C emens-Straße 57 · 28357 Bremen	Carl-FriedrGauß-Str. Gansberg-Pavillon	BUK 2560	Get 4.1.	päudetyp 2	BGF (m²) 1.177,5	NGF (m²) 1.044,5
G2185 Schule	an der Philip	p-Reis-Straße / Kindertagesheim (Carl-FriedrGauß-Str.	BUK	Gek	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Werner-Von-Si	emens-Straße 57 · 28357 Bremen	Petersen-Pavillon	2560	4.1.	2	1.161,3	1.024,6
G2186 Schule		p-Reis-Straße / Kindertagesheim (BUK	Gek	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Werner-Von-Si	emens-Straße 57 · 28357 Bremen	Kästner-Pavillon	2560	4.1		1.163,2	1.030,0
G2187 Schule		p-Reis-Straße / Kindertagesheim C emens-Straße 57 · 28357 Bremen	Carl-FriedrGauß-Str. Hauptgebäude	BUK 2560	Gek 4.1 .	päudetyp 2	BGF (m²) 1.509,1	NGF (m²) 1.324,6
G2197 Schule	an der Glocke	enstraße		BUK	Geb	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Westerholzstra	ße 19A · 28309 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.1.	2	2.073,1	1.525,4
G2198 Schule	e an der Glocke	e nstraße ße 19A · 28309 Bremen	Turnhalle	BUK 2560	Geb 5.1	oäudetyp	BGF (m²) 1.146,9	NGF (m²) 1.056,5
G2199 Schule	an der Glocke		· armane	BUK		oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Westerholzstra	ße 19A · 28309 Bremen	Werkraumgebäude	2560	4.1.	2	198,6	171,8
G2206 Schule	an der Wigm	odistraße		BUK	Geb	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Wigmodistraße	237 · 28779 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.1.	.2	3.826,4	3.196,0
Bauunterhaltu	_	Frankrich in der Öbergheiten mit	2.134,37	-28,96	0.00	7.861,81	47.230,27	107.737,31
S03702	LSBH42452206	Fenstersanierung, Überholung mit Neuanstrich	-16.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110207	LSBJ02072206	Überarbeitung der Außenbeleuchtung/ Sicherheitsbeleuchtung	6.898,00	-28,96	0,00	0,00	0,00	0,00
S03701	LSBZ20182206	Rettungswege überprüfen, 2. Fluchtweg	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB140144	LSBM0144A	Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	7.861,81	47.230,27	103.662,30
IMBB150085	LSBN00852206	Akustikmaßnahmen in diversen Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,01
Sanierungsmal IMIS092018	Bnahmen LSSH2018	Herrichtung der Rettungswege / 2. Fluchtweg	46.093,58 46.093,58	13.251,89 13.251,89	0,00	0,00	0,00	0,00
S03701		Rettungswege überprüfen, 2. Fluchtweg						
G2207 Schule	e an der Wigme Wigmodistraße	odistraße 2 37 · 28779 Bremen	Turnhalle	BUK 2560	Get 5.1	oäudetyp	BGF (m²) 563,5	NGF (m²) 508,8
G2208 Schule	e an der Wigm e Wigmodistraße	odistraße : 37 · 28779 Bremen	Schule Mobilbau	BUK 2560	Gek 4.1.	päudetyp 2	BGF (m²) 308,1	NGF (m²) 291,4
G2214 Amt fü		iste Abteilung Ost / Spielplatz hner-Straße 27 · 28329 Bremen	Turnhalle	BUK 2560	Get 5.1	oäudetyp	BGF (m²) 66 7, 6	NGF (m²) 595,0
G2227 Schule	an der Admir		Grundschule	BUK 2560		oäudetyp 2	BGF (m²) 4.062,0	NGF (m²) 3.592,8
		O FOETS DICHICH					4.002,0	3.332,8
Bauunterhaltu	ng II		56.584,78	42,59 24	15.490,09	80.493,66		

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

M

lct	-R	tr	äπα	

Maßnahmen			2011	2012	20	13	2014	2015	2016
IMBB110045	LSBJ00452227	Erneuerung von Deckenunterkonstruktionen - Raum 3 u. 5	41.080,78	0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110204	LSBJ02042227	Erneuerung der Regelanlagen	15.504,00	42,59	0	,00	0,00	0,00	0,00
IMBB130063	LSBL00632227	Fenster auf Fluchtwegstandard anpassen	0,00	0,00	245.490	,09	36.400,96	0,00	0,00
IMBB140044	LSBM0044222 7	Sanierung Küchentrakt nach Wasserversicherungsschaden	0,00	0,00	0	,00	44.092,70	0,00	0,00
Sanierungsma IMBS120018	ßnahmen LSSK0018	WC - Sanierung, Schule Admiralstr.	0,00	45.079,46 45.079,46	6.347 6.347		0,00	0,00	0,00
			0,00			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
G2234 Schule	an der Witzle	Be 3 · 28327 Bremen	Bogenklassen		3UK 2560		ebäudetyp 1.2	BGF (m²) 994,3	NGF (m²) 914,3
	WILZICOCHSTIAL	3C 3 20327 BICHICH	Dogeriklasseri	2	2300	٠	1.2	33 4 ,3	314,3
G2235 Schule	e an der Witzle				BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Witzlebenstrals	Be 3 · 28327 Bremen	Hauptgebäude		2560	4.:	1.2	2.648,1	2.299,9
Sanierungsma			172.840,67						
IMIS090024	LSSH0024	Sanierung 2. BA	172.840,67	0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00
G2236 Schule	e an der Witzle				BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Witzlebenstraß	Se 3 · 28327 Bremen	Turnhalle	2	2560	5.:	1	645,9	596,8
Bauunterhaltu	ing II						691,35	9.962,24	
IMBB110146	LSBJ01462236	Sanierung Stützen der Hallenlängswände	0,00	0,00	0	,00	691,35	9.962,24	0,00
G2227 Schule	e an der Witzle						a h ä udatura	DCF (m²)	NCF (m2)
G2237 Schule		Be 3 · 28327 Bremen	Hausmeisterhaus /Vork		3UK 2560		ebäudetyp 1.1	BGF (m²) 240,0	NGF (m²) 203,1
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					, ,	,_
Bauunterhaltu IMBB120040	•	ehem Haumeisterhaus Witzlebenstr.,	0,00	18.200,30 18.200,30	- 66 , -66		13.553,43 0,00	0,00	0,00
111111111111111111111111111111111111111	L3BR00402237	Schimmelbeseitigung	0,00	16.200,30	-00	,40	0,00	0,00	0,00
IMBB140014	LSBM0014223	Erneuerung Trafo	0,00	0,00	0	,00	13.553,43	0,00	0,00
G2437 Dep. S	Schule Arsten -	· KTH Kinderhaus "querbeet"		E	BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Carl-Katz-Straß	e 100 · 28279 Bremen	Dep. Schule Arsten-Süd	lwest / KTH 2	2560	4.:	1.2	2.419,5	2.118,1
Bauunterhaltu	ing II		12.445,54	-1.198,25					
IMBB110208	•	Erneuerung der Fenster im Werkraum	12.445,54	-1.198,25	0	,00	0,00	0,00	0,00
G2677 Albert	:-Einstein-Schu	ıle SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Eller	ner Feld	E	BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2A · 28327	7 Bremen	Mobilbau Trakt C 1-4	2	2560	4.:	1	406,2	380,5
G2718 Obers	chule Findorff	Standort Regensburger Straße		Е	BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		Straße 66-70 · 28215 Bremen	SFG-Anbau	2	2560	4.:		1.319,7	1.115,3
G2710 Aug 11	ınd Earthildun	gszentrum (AFZ)		-		C.	a b ä u d a tu ra	DCF (m²)	NCF (m2)
G2/13 Aus- u		ahn 4 · 28195 Bremen	Gebäude 3		3UK 2560	7.3	ebäudetyp 3	BGF (m²) 836,7	NGF (m²) 762, 6
		MINIT ZOISS BICHICH	Gesaude 5				3	030,7	702,0
Bauunterhaltu IMBB110001	•	Alarmierung an Schulen hier TBZM	0,00	2.467,42 2.467,42	7.312 7.312		0,00	0,00	0,00
G2728 Gesan	•	/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/					ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Lissaer Straise	7 · 28237 Bremen	Jahrgangsgebäude 5/6	2	2560	4	1.1	1.420,2	1.257,8
G2729 Gesan	-	/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/ 7 · 28237 Bremen	Bezirkssportanlage (Jahrgangsgebäude 7/8		3UK 2560		ebäudetyp 1.1	BGF (m²) 1.498,6	NGF (m²) 1.310,9
	Lissaci Straise	, 2023, Bremen	Janigangsgebaude 7/0	2	2300	٠	1.1	1.450,0	1.510,5
G2730 Gesan	-	/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/ 7 · 28237 Bremen	Bezirkssportanlage (Jahrgangsgebäude 9/10		3UK 2560		ebäudetyp 1.1	BGF (m²) 1.498,0	NGF (m²) 1.311,7
G2731 Gesan	ntschule West	/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/	Bezirkssportanlage (Gröpelinge B	BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G27G2	-	7 · 28237 Bremen	Mensagebäude		2560	6.5		737,1	702,9
G2732 Gesan	ntschule West,	/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/	Bezirkssportanlage (Gröpelinge B	BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Lissaer Straße	7 · 28237 Bremen	Küchengebäude	2	2560	6.5	5	957,0	829,0
Bauunterhaltu	ıng II		8.910,00						
S04278	LSBZ42782732	Ausstattung Küche (Kombidämpfer) und Umbau Spülstraße	8.910,00	0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00
G2733 Gesan	ntschule West	/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/	Bezirkssportanlage (Gröpelinge B	BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		7 · 28237 Bremen	Mitteltrakt		2560		1.1	3.481,3	3.076,0

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



	Ist-Beträge						
Maßnahmen	2011	2012		2013	2014	2015	2016
G2735 Gesamtschule West/Schulzentrum Sek. II Rübekam Lissaer Straße 7 · 28237 Bremen	p/Bezirkssportanlage Werktrakt	e Gröpelinge	BUK 2560	Gebä 4.1.1	udetyp	BGF (m²) 1.631,0	NGF (m²) 1.506,1
G2742 Schule an der Alfred-Faust-Straße Alfred-Faust-Straße 34 · 28277 Bremen	Heizzentrale		BUK 2560	Gebä 8.3	udetyp	BGF (m²) 153,6	NGF (m²) 133,9
G2744 Schule Mahndorf Mahndorfer Heerstraße 55 · 28307 Bremen	Töpferhaus		BUK 2560	Gebä 7.3	udetyp	BGF (m²) 141,7	NGF (m²) 122,3
G2746 Schule an der Paul-Singer-Straße / Jugendtreff Paul-Singer-Straße 160 · 28329 Bremen	Mobilbau		BUK 2560	Gebä 4.1.2	udetyp	BGF (m²) 305,4	NGF (m²) 277,2
G2757 Gesamtschule West/Schulzentrum Sek. II Rübekam Lissaer Straße 7 · 28237 Bremen	p/Bezirkssportanlage Technikgebäude	e Gröpelinge	BUK 2560	Gebä 8.3	udetyp	BGF (m²) 173,7	NGF (m²)
G2766 Dependace a.d.Humannstraße ehem.Tirpitz-Kasern Humannstraße 71 · 28239 Bremen	e Schulgebäude (Lehrki	üche)	BUK 2560	Gebä 4.5	udetyp	BGF (m²) 892,1	NGF (m²)
G2771 Gymnasium an der Hamburger Straße Hamburger Straße 10-24 · 28205 Bremen	Seitenflügel/Altbau		BUK 2560	Gebä 4.1.1	udetyp	BGF (m²) 1.774,7	NGF (m²)
G2772 Schule Rablinghausen Dorfkampsweg 50 · 28197 Bremen	Nebengebäude Schule	e	BUK 2560	Gebä 4.1.2	udetyp	BGF (m²) 147,6	NGF (m²) 119,4
G2784 Oberschule Habenhausen Bunnsackerweg 2-4 · 28279 Bremen	Mobilersatzbau		BUK 2560	Gebä 4.1.1	udetyp	BGF (m²) 1.924,8	NGF (m²) 1.678,0
Bauunterhaltung II IMBB110048 LSBJ00480702 Alarmierung an Schulen hier GR und S Habenhausen	Z 0,00	299,74 299,74		99,97 399,97	- 809,53 -809,53	0,00	0,00
G2822 Oberschule am Leibnizplatz + Theater Shakespeare Schulstraße 22 · 28199 Bremen	Company Theatergebäude		BUK 2560	Gebä	udetyp	BGF (m²) 2.796,3	NGF (m²) 2.463,6
Bauunterhaltung II IMBB130077 LSBL00772822 Dachsanierung / Fallstaff-Theatercafe	0,00	0,00		05,49 205,49	74.326,19 9.817,29	14.364,41 0,00	0,00
IMBB130035 LSBL00352822 Austausch Fenster / Fassadenelement	te 0,00	0,00	1	0,00	64.508,90	0,00	0,00
IMBB150089 LSBN0089A Kanalsanierung	0,00	0,00	1	0,00	0,00	14.364,41	0,00
Sanierungsmaßnahmen IMIN090010 LSSH00100 Neubau der Schule inkl. Mensa, Umbauten im Altbau und dem Gebäu Schulstraße	0,00 de	1.617.122,55 18.831,46		23,69 0,00	32.854,71 0,00	0,00	0,00
IMIS090033 LSSH0033 Sanierung / Brandschutz und TRAWU	0,00	1.598.291,09	1.037.7	723,69	32.854,71	0,00	0,00
G2844 Schule an der Landskronastraße Landskronastraße 46 · 28719 Bremen	Vorklasse		BUK 2560	Gebä 4.1.2	udetyp	BGF (m²) 86,4	NGF (m²) 72, 6
G2865 Freiwillige Feuerwehr Oberneuland / Schule Oberne Oberneulander Landstraße 36 · 28355 Bremen	euland / Kindertages Schultypenbau	heim Ob	BUK 2560	Gebä 4.1.2	udetyp	BGF (m²) 483,6	NGF (m²) 402, 3
G2871 Schule Arbergen Heisiusstraße 7 · 28307 Bremen	Schultypenbau		BUK 2560	Gebä 4.1.2	udetyp	BGF (m²) 483,8	NGF (m²) 402,6
Bauunterhaltung II S04011 LSBI44891111 Brandschutzmaßnahme	1.554,91 1.554,91	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
G2908 Kindertagesheim Bremerhavener Str. / Oberschule Bremerhavener Straße 83 · 28217 Bremen	am Waller Ring Schultypenbau		BUK 2560	Gebä 4.1	udetyp	BGF (m²) 762,0	NGF (m²) 615,4
G2922 Oberschule In den Sandwehen Neuenkirchener Weg 121 · 28779 Bremen	Trafostation		BUK 2560	Gebä 8.3	udetyp	BGF (m²) 50,0	NGF (m²) 37,0
G2923 Schule an der Andernacher Straße Andernacher Straße 6 · 28325 Bremen	Heizhaus		BUK 2560	Gebä 8.3	udetyp	BGF (m²) 25,8	NGF (m²) 22,0
G2991 Amt für Soziale Dienste / Kindertagesheim An Smid Alwin-Lonke-Straße 71 · 28719 Bremen	ts Park / Schulzentru Trafogebäude	ım Sek. II	BUK 2560	Gebä 8.3	udetyp	BGF (m²) 73,6	NGF (m²)
G3060 Schule Hammersbeck Fährer Straße 4 · 28755 Bremen	Schule/HM-Wohnung	g	BUK 2560	Gebä 4.1	udetyp	BGF (m²) 632,0	NGF (m²) 540, 5
Bauunterhaltung II	-6.287,28	490,00	5	02,78			

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



		Ist-Beträge					
Maßnahmen		2011	2012	2013	2014	2015	2016
S03008	LSBG19963060 Fenster Werkraum und Giebelseite erneuern	-6.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB120115	LSBK01153060 Herrichtung der Dienstwohnung bei gleichzeitiger Verkleinerung auf eine bedarfsangemessene Größe	0,00	490,00	502,78	0,00	0,00	0,00
G3083 Schul	e an der Carl-Schurz-Straße / Kippenberg-Gymna Schwachhauser Heerstraße 62-66 · 28209 Bremen	asium Haus I	BUK 2560	Gebäu 4.1.3	idetyp	BGF (m²) 775,7	NGF (m²) 683,5
G3084 Schul	e an der Carl-Schurz-Straße / Kippenberg-Gymna Schwachhauser Heerstraße 62-66 · 28209 Bremen	asium Haus II	BUK 2560	Gebäu 4.1.3	idetyp	BGF (m²) 779,9	NGF (m²) 688,2
G3086 Schul	e an der Carl-Schurz-Straße / Kippenberg-Gymna Schwachhauser Heerstraße 62-66 · 28209 Bremen	asium Haus IV	BUK 2560	Gebäu 4.1.3	ıdetyp	BGF (m²) 1.670,0	NGF (m²) 1.407,6
G3087 Schul	e an der Carl-Schurz-Straße / Kippenberg-Gymna Schwachhauser Heerstraße 62-66 · 28209 Bremen	asium Haus V	BUK 2560	Gebäu 4.1.3	idetyp	BGF (m²) 812,9	NGF (m²) 691,7
G3116 Schul	e am Halmerweg / JFH Gröpelingen/Streichelzoo Halmerweg 71 · 28237 Bremen	o "Wilder Westen" Überd. Verbindungsgang	BUK 2560	Gebäu 4.1	idetyp	BGF (m²) 552,8	NGF (m²) 552,8
G3284 Schul	e am Ellenerbrookweg Ellenerbrokweg 28 · 28325 Bremen	Neubau -2001-	BUK 2560	Gebäu 4.3	ıdetyp	BGF (m²) 488,8	NGF (m²) 404,0
G4472 Schul	e an der Parsevalstraße / KITA Zeppelinstr. / Spo Parsevalstraße 2 · 28309 Bremen	ortplatz Parsevalstr. Erweiterungsbau	BUK 2560	Gebäu 4.1	idetyp	BGF (m²) 424,0	NGF (m²) 379,7
G4614 Obers	schule an der Schaumburger Straße Schaumburger Straße 49A-65A · 28205 Bremen	Erweiterungsbau	BUK 2560	Gebäu 4.1	idetyp	BGF (m²) 1.054,4	NGF (m²) 911,8
G4690 Sond	erschule Marcusallee (Schulkindergarten) Marcusallee 31 · 28359 Bremen	Sporthalle / Schulgebäude	BUK 2560	Gebäu 4.3	idetyp	BGF (m²) 945,7	NGF (m²) 844,2
G4691 Schul	e Grambker Heerstraße Grambker Heerstraße 121-123 · 28719 Bremen	Klassentrakt/Verwaltung	BUK 2560	Gebäu 4.1.2	idetyp	BGF (m²) 1.414,8	NGF (m²) 1.246,0
Bauunterhalt IMBB120088	ung II LSBK0088A Behebung von Unfallgefahr im Außenbereich	0,00	7.159,39 7.159,39	0,00	0,00	0,00	0,00
G4720 Kinde	ertagesheim Roter Sand / Oberschule Roter Sand Butjadinger Straße 21 · 28197 Bremen	Neubau (2004)	BUK 2560	Gebäu 4.1	ıdetyp	BGF (m²) 167,7	NGF (m²) 142,0
G4758 Rolan	d zu Bremen Oberschule Flämische Straße 9 · 28259 Bremen	Schulgebäude - Erweiterun	BUK g Klassent 2560	Gebäu 4.1.1	ıdetyp	BGF (m²) 1.668,6	NGF (m²) 1.470,8
G4761 Dep.	Schulzentrum Walle/ Schulzentrum Walle Lange Reihe 81 · 28219 Bremen	Hörsaalgebäude (Neubau)	BUK 2560	Gebäu 4.1	ıdetyp	BGF (m²) 1.657,5	NGF (m²) 1.490,3
G4785 Allgei	meine Berufsschule Steffensweg Steffensweg 171 · 28217 Bremen	Werkstattneubau	BUK 2560	Gebäu 7.3	ıdetyp	BGF (m²) 407,5	NGF (m²) 361,6
Bauunterhalt IMBB150077	ung II LSBN00771980 Alarmierung/ELA-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,04 7.788,04
G4891 Schul	e an der Philipp-Reis-Straße / Kindertagesheim (Werner-Von-Siemens-Straße 57 · 28357 Bremen	Carl-FriedrGauß-Str. Turnhalle	BUK 2560	Gebäu 5.1	ıdetyp	BGF (m²) 660,4	NGF (m²) 597,1
G4932 Obers	schule an der Lehmhorster Straße Lehmhorster Straße 5 · 28779 Bremen	Mehrzweckhalle	BUK 2560	Gebäu 6.5.1	idetyp	BGF (m²) 345,5	NGF (m²) 316,9
G5098 Obers	schule an der Koblenzer Straße Koblenzer Straße 15 · 28325 Bremen	Sporthalle -Halle der Bewe	BUK gung- 2560	Gebäu 5.1	idetyp	BGF (m²) 1.434,1	NGF (m²) 1.349,4
G5215 Beruf	sschule Reiherstraße 80 · 28239 Bremen	Berufsschule Erweiterungsl	BUK bau 2560	Gebäu 4.2	idetyp	BGF (m²) 1.105,6	NGF (m²) 933,9
Bauunterhalt IMBB150025	ung II LSBN00251739 Alarmierung an Schulen hier : BS Reiherstrasse	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,22 9.669,22	16.252,35 16.252,35
G5243 Gymr	nasium Vegesack/ Kindertagesheim Alt-Aumund Kerschensteinerstraße 2 · 28757 Bremen	/ Sonderschule A. d. Ke Schulgebäude GY+FÖZ	erschens BUK 2560	Gebäu 4.1	idetyp	BGF (m²) 2.501,6	NGF (m²) 2.184,5
G5285 Schul	e Am Borgfelder Saatland/KTH/Sporthalle/Juger Am Borgfelder Saatland 1-3 · 28357 Bremen	ndzentrum Borgfeld We Schule / KTH	est BUK 2560	Gebäu 4.1	ıdetyp	BGF (m²) 2.766,1	NGF (m²) 2.487,9

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



Maßnahmen			Ist-Beträge						
iviaisiiaiiiileii			2011	2012		2013	2014	2015	2016
G5443 Schule	am Runtento	rctainwag			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
as443 Schale		weg 245 · 28201 Bremen	Erweiterungsbau		2560		4.1	1.309,1	1.117,2
Daataubalt								,	,
Bauunterhaltur IMBB110050	-	Mängelbeseitigung Parkettboden	10.199,45 10.199,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
G5445 Gesam	tschule Mitte	A. d. Hemelinger Str.			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		aße 11 · 28205 Bremen	GSM Anbau 2006		2560		4.1.1	797,8	701,9
G5455 Albert-	Einstein-Schu	le SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Ellei	ner Feld		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2 · 28327 E		Mensagebäude		2560		6.5	705,6	640,0
G5460 Kinder	tagesheim Bre	emerhavener Str. / Oberschule ar	n Waller Ring		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	•	Straße 83 · 28217 Bremen	Neubau (2006/07)		2560		4.1	913,4	783,9
G5476 Schulze	entrum Sek. I	Rockwinkel			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
05470 50114120		· 28355 Bremen	Neubau 2006		2560		4.1	5.925,3	5.116,9
Bauunterhaltur	nσ II					1.149.08	29.984,97	12.298,45	
IMBB130042	-	OS Rockwinkel; Einbau einer Treppe zur	0,00	0,00		1.149,08	13.231,20	0,00	0,00
		Heizzentrale							
IMBB140103	LSBM0103547 6	OS Rockwinckel, Brandschutzmaßnahme im	0,00	0,00		0,00	16.753,77	4.122,80	0,00
		Treppenhaus							
IMBB150033	LSBN00332069	Akustikmaßnahmen Raum 163 und Fachraum 264	0,00	0,00	1	0,00	0,00	8.175,65	0,00
G5477 Schulze	entrum Sek. I				BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
OS-177 SCHALL		· 28355 Bremen	Pavillon 1 Kunst (Ne	ubau)	2560		4.1	272,5	236,8
G5478 Schulze	natuum Cale II	Poels winkel			DLIK		C-1-:	DCE (2)	NGE (2)
G5476 SCHUIZE		· 28355 Bremen	Pavillon 3 Werken (I	Neubau)	BUK 2560		Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 297,0	NGF (m²) 253,5
			(,				,	·
G5479 Schulze		Rockwinkel · 28355 Bremen	Pavillon 2 Musik (Ne	aubau)	BUK 2560		Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 283,4	NGF (m²) 246,8
	Oppe Angst 31	20333 Diemen	ravillon z iviusik (ive	cubauj	2300		4.1	203,4	240,8
G5482 Albert-		le SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Ellei			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2 · 28327 E	remen	Doppelhalle		2560		5.1	1.576,3	1.462,0
Bauunterhaltur	-	NATIONAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR	0.00	0,00		0,00	5.649,89 5.649,89	21.407,71	6.702,52
IMBB140071 IMBB150058		Mängelbeseitigung Turnhallendach	0,00	U.UU					
		Schadensgutachten WDVS	0.00)			17.797,15 3.610.56	6.702,52
		Schadensgutachten WDVS	0,00	0,00		0,00	0,00	3.610,56	0,00
03022 1101111	lige Feuerweh	Schadensgutachten WDVS Ir Oberneuland / Schule Oberneu Landstraße 36 · 28355 Bremen	land / Kindertage	0,00	BUK 2560	0,00		3.610,56 BGF (m²)	
	lige Feuerweh Oberneulander	r Oberneuland / Schule Oberneu		0,00 esheim Ob	BUK 2560	0,00	0,00 Gebäudetyp 4.1.2	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6	0,00 NGF (m²)
Sanierungsmaß	lige Feuerweh Oberneulander Snahmen	r Oberneuland / Schule Oberneu Landstraße 36 · 28355 Bremen	land / Kindertage Neues Schulgebäud	0,00	BUK 2560	0,00 41.590,56	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82	0,00 NGF (m²) 1.282,8
	lige Feuerweh Oberneulander	r Oberneuland / Schule Oberneu	land / Kindertage	0,00 esheim Ob e 2.037.563,19	BUK 2560	0,00	0,00 Gebäudetyp 4.1.2	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6	0,00 NGF (m²)
Sanierungsmaß	lige Feuerweh Oberneulander Bnahmen LSSH0054	r Oberneuland / Schule Oberneu Landstraße 36 · 28355 Bremen Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II	land / Kindertage Neues Schulgebäud	0,00 esheim Ob e 2.037.563,19	BUK 2560	0,00 41.590,56 41.590,56	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82	0,00 NGF (m²) 1.282,8
Sanierungsmaß IMIS090054	lige Feuerweh Oberneulander Bnahmen LSSH0054 an der Vegesa	r Oberneuland / Schule Oberneu Landstraße 36 · 28355 Bremen Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II	land / Kindertage Neues Schulgebäud	0,00 esheim Ob e 2.037.563,19	BUK 2560	0,00 41.590,56 41.590,56	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69 -178.599,69	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82 33.436,82	0,00 NGF (m²) 1.282,8
Sanierungsmaß IMIS090054	lige Feuerweh Oberneulander Snahmen LSSH0054 an der Vegesa Vegesacker Stra	Ir Oberneuland / Schule Oberneu Landstraße 36 · 28355 Bremen Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II acker Straße	land / Kindertage Neues Schulgebäud 0,00	0,00 esheim Ob e 2.037.563,19	BUK 2560 BUK 2560	0,00 41.590,56 41.590,56	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69 -178.599,69 Gebäudetyp	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82 33.436,82 BGF (m²)	0,00 NGF (m²) 1.282,8 0,00 NGF (m²)
Sanierungsmaß IMIS090054 G6021 Schule Bauunterhaltur	lige Feuerweh Oberneulander Snahmen LSSH0054 an der Vegesa Vegesacker Stra	Ir Oberneuland / Schule Oberneu Landstraße 36 · 28355 Bremen Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II acker Straße	land / Kindertage Neues Schulgebäud 0,00 Neubau 2012	0,000 esheim Ob e 2.037.563,19 2.037.563,19	BUK 2560 BUK 2560	0,00 41.590,56 41.590,56	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69 -178.599,69 Gebäudetyp	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82 33.436,82 BGF (m²)	0,00 NGF (m²) 1.282,8 0,00 NGF (m²)
Sanierungsmaß IMIS090054 G6021 Schule Bauunterhaltur GBIN080011	lige Feuerweh Oberneulander Snahmen LSSH0054 an der Vegesa Vegesacker Strang II LSBZ00112116 Snahmen	r Oberneuland / Schule Oberneu Landstraße 36 · 28355 Bremen Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II acker Straße aße 84 · 28219 Bremen Umbau und Sanierung FÖZ	Neues Schulgebäud 0,00 Neubau 2012 6.462,53 6.462,53 348.976,48	0,000 esheim Ob e 2.037.563,19 2.037.563,19 4.911,52 4.911,52 20.163,09	BUK 2560 BUK 2560	0,00 41.590,56 41.590,56 24.557,48 24.557,48 180,35	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69 -178.599,69 Gebäudetyp 4.3	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82 33.436,82 BGF (m²) 838,5	0,00 NGF (m²) 1.282,8 0,00 NGF (m²) 770,3
Sanierungsmaß IMIS090054 G6021 Schule	lige Feuerweh Oberneulander Bnahmen LSSH0054 an der Vegesa Vegesacker Strang II LSBZ00112116	Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II acker Straße 88 e 84 · 28219 Bremen	Neues Schulgebäud 0,00 Neubau 2012 6.462,53 6.462,53	0,000 esheim Ob e 2.037.563,19 2.037.563,19 4.911,52 4.911,52	BUK 2560 BUK 2560	0,00 41.590,56 41.590,56 24.557,48 24.557,48	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69 -178.599,69 Gebäudetyp 4.3	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82 33.436,82 BGF (m²) 838,5	0,00 NGF (m²) 1.282,8 0,00 NGF (m²) 770,3
Sanierungsmaß IMIS090054 G6021 Schule Bauunterhaltur GBIN080011 Sanierungsmaß GBIN080011	lige Feuerweh Oberneulander Snahmen LSSH0054 an der Vegesa Vegesacker Strang II LSBZ00112116 Snahmen LSSG00111 chule an der Le	r Oberneuland / Schule Oberneu Landstraße 36 · 28355 Bremen Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II acker Straße aße 84 · 28219 Bremen Umbau und Sanierung FÖZ Umbau und Sanierung FÖZ ehmhorster Straße	Neues Schulgebäud 0,00 Neubau 2012 6.462,53 6.462,53 348.976,48 348.976,48	0,000 esheim Ob e 2.037.563,19 2.037.563,19 4.911,52 4.911,52 20.163,09	BUK 2560 BUK 2560	0,00 41.590,56 41.590,56 24.557,48 24.557,48 180,35 180,35	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69 -178.599,69 Gebäudetyp 4.3 0,00 89,76 89,76 Gebäudetyp	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82 33.436,82 BGF (m²) 838,5 0,00 0,00 BGF (m²)	0,00 NGF (m²) 1.282,8 0,00 NGF (m²) 770,3 0,00 NGF (m²)
Sanierungsmaß IMIS090054 G6021 Schule Bauunterhaltur GBIN080011 Sanierungsmaß GBIN080011	lige Feuerweh Oberneulander Snahmen LSSH0054 an der Vegesa Vegesacker Strang II LSBZ00112116 Snahmen LSSG00111 chule an der Le	r Oberneuland / Schule Oberneu Landstraße 36 · 28355 Bremen Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II acker Straße aße 84 · 28219 Bremen Umbau und Sanierung FÖZ	Neues Schulgebäud 0,00 Neubau 2012 6.462,53 6.462,53 348.976,48	0,000 esheim Ob e 2.037.563,19 2.037.563,19 4.911,52 4.911,52 20.163,09	BUK 2560 BUK 2560	0,00 41.590,56 41.590,56 24.557,48 24.557,48 180,35 180,35	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69 -178.599,69 Gebäudetyp 4.3 0,00 89,76 89,76	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82 33.436,82 BGF (m²) 838,5	0,00 NGF (m²) 1.282,8 0,00 NGF (m²) 770,3 0,00 0,00
Sanierungsmaß IMIS090054 G6021 Schule Bauunterhaltur GBIN080011 Sanierungsmaß GBIN080011 G6273 Obersc Sanierungsmaß	lige Feuerweh Oberneulander Snahmen LSSH0054 an der Vegesa Vegesacker Stra ng II LSBZ00112116 Snahmen LSSG00111 chule an der Le Lehmhorster St	Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II Cacker Straße Biße 84 · 28219 Bremen Umbau und Sanierung FÖZ Umbau und Sanierung FÖZ Chmhorster Straße raße 5 · 28779 Bremen	Neues Schulgebäud 0,00 Neubau 2012 6.462,53 6.462,53 348.976,48 348.976,48	0,000 esheim Ob e 2.037.563,19 2.037.563,19 4.911,52 4.911,52 20.163,09 20.163,09	BUK 2560 BUK 2560	0,00 41.590,56 41.590,56 24.557,48 24.557,48 180,35 180,35	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69 -178.599,69 Gebäudetyp 4.3 0,00 89,76 89,76 69,76 Gebäudetyp 4.1 339.237,63	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82 33.436,82 BGF (m²) 838,5 0,00 0,00 BGF (m²) 770,2 1.942.116,88	0,00 NGF (m²) 1.282,8 0,00 NGF (m²) 770,3 0,00 NGF (m²) 642,7 822.061,13
Sanierungsmaß IMIS090054 G6021 Schule Bauunterhaltur GBIN080011 Sanierungsmaß GBIN080011	lige Feuerweh Oberneulander Snahmen LSSH0054 an der Vegesa Vegesacker Strang II LSBZ00112116 Snahmen LSSG00111 chule an der Le Lehmhorster St	Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II Acker Straße Biße 84 · 28219 Bremen Umbau und Sanierung FÖZ Umbau und Sanierung FÖZ Ehmhorster Straße raße 5 · 28779 Bremen Oberschule Lehmhorster Str.,	Neues Schulgebäud 0,00 Neubau 2012 6.462,53 6.462,53 348.976,48 348.976,48	0,000 esheim Ob e 2.037.563,19 2.037.563,19 4.911,52 4.911,52 20.163,09	BUK 2560 BUK 2560	24.557,48 24.557,48 180,35 180,35	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69 -178.599,69 Gebäudetyp 4.3 0,00 89,76 89,76 Gebäudetyp 4.1	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82 33.436,82 BGF (m²) 838,5 0,00 0,00 BGF (m²) 770,2	0,00 NGF (m²) 1.282,8 0,00 NGF (m²) 770,3 0,00 NGF (m²) 642,7
Sanierungsmaß IMIS090054 G6021 Schule Bauunterhaltur GBIN080011 Sanierungsmaß GBIN080011 G6273 Obersc Sanierungsmaß	lige Feuerweh Oberneulander Snahmen LSSH0054 an der Vegesa Vegesacker Stra ng II LSBZ00112116 Snahmen LSSG00111 chule an der Le Lehmhorster St	Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II Cacker Straße Biße 84 · 28219 Bremen Umbau und Sanierung FÖZ Umbau und Sanierung FÖZ Chmhorster Straße raße 5 · 28779 Bremen	Neues Schulgebäud 0,00 Neubau 2012 6.462,53 6.462,53 348.976,48 348.976,48	0,000 esheim Ob e 2.037.563,19 2.037.563,19 4.911,52 4.911,52 20.163,09 20.163,09	BUK 2560 BUK 2560	0,00 41.590,56 41.590,56 24.557,48 24.557,48 180,35 180,35	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69 -178.599,69 Gebäudetyp 4.3 0,00 89,76 89,76 69,76 Gebäudetyp 4.1 339.237,63	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82 33.436,82 BGF (m²) 838,5 0,00 0,00 BGF (m²) 770,2 1.942.116,88	0,00 NGF (m²) 1.282,8 0,00 NGF (m²) 770,3 0,00 NGF (m²) 642,7 822.061,13
Sanierungsmaß IMIS090054 G6021 Schule Bauunterhaltur GBIN080011 Sanierungsmaß GBIN080011 G6273 Obersc Sanierungsmaß	lige Feuerweh Oberneulander Snahmen LSSH0054 an der Vegesa Vegesacker Stra ng II LSBZ00112116 Snahmen LSSG00111 chule an der Le Lehmhorster St	Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II Acker Straße Biße 84 · 28219 Bremen Umbau und Sanierung FÖZ Umbau und Sanierung FÖZ Chmhorster Straße raße 5 · 28779 Bremen Oberschule Lehmhorster Str., Gesamtsanierung 2. BA	Neues Schulgebäud 0,00 Neubau 2012 6.462,53 6.462,53 348.976,48 348.976,48 Block D 0,00	0,000 esheim Ob e 2.037.563,19 2.037.563,19 4.911,52 4.911,52 20.163,09 20.163,09	BUK 2560 BUK 2560 BUK 2560	0,00 41.590,56 41.590,56 24.557,48 24.557,48 180,35 180,35	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69 -178.599,69 Gebäudetyp 4.3 0,00 89,76 89,76 89,76 Gebäudetyp 4.1 339.237,63 339.237,63	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82 33.436,82 BGF (m²) 838,5 0,00 0,00 BGF (m²) 770,2 1.942.116,88 1.942.116,88	0,00 NGF (m²) 1.282,8 0,00 NGF (m²) 770,3 0,00 NGF (m²) 642,7 822.061,13 822.061,13
Sanierungsmaß IMIS090054 G6021 Schule Bauunterhaltur GBIN080011 Sanierungsmaß GBIN080011 G6273 Obersc Sanierungsmaß	lige Feuerweh Oberneulander Snahmen LSSH0054 an der Vegesa Vegesacker Stra ng II LSBZ00112116 Snahmen LSSG00111 chule an der Le Lehmhorster St	Ir Oberneuland / Schule Oberneu Landstraße 36 · 28355 Bremen Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II acker Straße aße 84 · 28219 Bremen Umbau und Sanierung FÖZ Umbau und Sanierung FÖZ ehmhorster Straße raße 5 · 28779 Bremen Oberschule Lehmhorster Str., Gesamtsanierung 2. BA Bauunterhalt	Neues Schulgebäud 0,00 Neubau 2012 6.462,53 6.462,53 348.976,48 348.976,48 Block D 0,00	0,000 esheim Ob e 2.037.563,19 2.037.563,19 4.911,52 4.911,52 2.0163,09 2.0163,09 0,00	BUK 2560 BUK 2560 BUK 2560	0,00 41.590,56 41.590,56 24.557,48 24.557,48 180,35 180,35 72.334,21 72.334,21	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69 -178.599,69 Gebäudetyp 4.3 0,00 89,76 89,76 69bäudetyp 4.1 339.237,63 339.237,63	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82 33.436,82 BGF (m²) 838,5 0,00 0,00 BGF (m²) 770,2 1.942.116,88 1.942.116,88	0,00 NGF (m²) 1.282,8 0,00 NGF (m²) 770,3 0,00 NGF (m²) 642,7 822.061,13 822.061,13
Sanierungsmaß IMIS090054 G6021 Schule Bauunterhaltur GBIN080011 Sanierungsmaß GBIN080011 G6273 Obersc Sanierungsmaß	lige Feuerweh Oberneulander Snahmen LSSH0054 an der Vegesa Vegesacker Stra ng II LSBZ00112116 Snahmen LSSG00111 chule an der Le Lehmhorster St	Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II Acker Straße Biße 84 · 28219 Bremen Umbau und Sanierung FÖZ Umbau und Sanierung FÖZ Chmhorster Straße raße 5 · 28779 Bremen Oberschule Lehmhorster Str., Gesamtsanierung 2. BA	Neues Schulgebäud 0,00 Neubau 2012 6.462,53 6.462,53 348.976,48 348.976,48 Block D 0,00 1 0,00 1 0,00 1 5.900.537,34	0,000 esheim Ob e 2.037.563,19 2.037.563,19 4.911,52 4.911,52 20.163,09 20.163,09	BUK 2560 BUK 2560	0,00 41.590,56 41.590,56 24.557,48 24.557,48 180,35 180,35	0,00 Gebäudetyp 4.1.2 -178.599,69 -178.599,69 Gebäudetyp 4.3 0,00 89,76 89,76 89,76 Gebäudetyp 4.1 339.237,63 339.237,63	3.610,56 BGF (m²) 1.488,6 33.436,82 33.436,82 BGF (m²) 838,5 0,00 0,00 BGF (m²) 770,2 1.942.116,88 1.942.116,88	0,00 NGF (m²) 1.282,8 0,00 NGF (m²) 770,3 0,00 NGF (m²) 642,7 822.061,13 822.061,13

ANLAGE PAUSENHÖFE

	-				nedo							-									_
Meldung Zubau 500 31.12.2015	Parkfläche hinter der Turnhalle. In Teilbereichen der Asphaltfläche ist der Asphalt eingerissen und sanierunzbedürftig. Ca. 200m?		Versicherungsschaden im Pflaster gemeldet		100.000,00 € Gesamtsanierung angestrebt, immer wieder verschoben mangels Budget							250.000,00 € Umbau erfolgt zur Zeit zur Oberschule/Mobilbauten	150.000,00 € Zur Zeit laufen Planungen für Erweiterung	120.000,00€ Meldung liegt IB vor				350.000,00 € Sanierung der Plattenfläche am Seiteneingang zur Fischerhuderstr. Die Plattenflächen sind sanierungsbedürftig. Ein großer Teil der Platten ist gerissen.			fortlaufend diverse kleinere Pfasterarbeiten im BU I
Berechnung liegt nicht vor (geschätze Summe)					100.000,00€							320.000,00	150.000,00€	120.000,00€				350.000,00€		Tack	
Berechnung liegt vor.	230.000,00 €																				
Kein Sanierungs bedarf	vorhanden	×	×	×		×			×	×	×			8	×	×	×		×	×	×
Maßname	Asphalt- und Kanalsanierung notwendig	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, Versicherungsschaden	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	diverse Pflastersanierungen im BU I beauftragt	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, BU I beauftragt, ber. san.	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, BU I beauftragt, ber. san.	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	Diverse Pflaster- Asphaltsanierungen notwendig	Asphaltsanierung	Sanierung Parkplatz Kanal und Asphalt notwendig	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	zur Zeit keine MaßnahemBU II notwendig, bereits saniert	Gesamtsanierung Schulhof notwendig, Planung im Bereich 2	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert
Objektbe- zeichnung	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule
Objektname	Bürgermeister-Smidt-Schule	Lessingstr.	Schmidtstr.	Brokstr.	Berufsschule BBZ Einzelhandel	Gymn. a.d. Kleinen Helle	Stader Str.	Hemelinger Str.	Schaumburger Str.	Gymnasium Hamburger Str.	Auf den Heuen	Halmerweg	Pastorenweg	Melanchthonstraße	Nordstraße	Oslebshauser Heerstraße inkl. Außenstelle	Pulverberg	Fischhuder/ Ritterhuder Str.		Vegesacker Str.	Gesamtschule West
k Gcode	60804	61414	G1825	68905		61307	61974	99709	61805	G1075		61070	61698	61496	61567	61608		60918	G0340	62116	
Bezirk	1	н	1	1	-	п	1	1	г	1	1		1	н	+	1	н	н	1	7	1

Schulzufahrt. In der Schulzufahrt sind in Teilbereichen Fahrspuren bzw. Pflastersteine an einigen Stellen abgesackt. Ca 80 m²	350.000,00 € Umgestaltung als Oberschule läuft bei IB				fortlaufend kleine Pflastersanierungen im BU I	120.000,00 € Sanierung Feuerwehrzufahrt vor Jahren gemeldet	Parkplatz sollte mittelfristig überarbeitet werden	70.000,00 € Plattenfläche zwischen der Grenzstraße und Treppenanlage. Die Plattenfläche ca 27m² zwischen der Treppenanlage und dem Fußweg der Grenzstraße ist sanierungbedürftig. Es sind mehrere Betonplatten in der	Tracing Bedrooting:	200.000,00 € Asphaltfläche hinter dem Parkplatzbereich. Die Aspahltfläche vor dem Schulhof ca. 236 m² ist sanierungsbedürftig. An diversen Stellen in der Asphaltfläche bzw. der Dechschicht ist durch Witterungseinflüsse der Asphalt auseinandergebrochen.		Asphaltfäche sollte mittelfristig saniert werden.			250.000,00€ gemeldet bei 18, zurückgestellt da Mobilbauten					30.000,00 € Sanierung der Parkplatzfläche. Die Fläche besteht aus einer wassergebundenen Wegedecke. Sie ist
	350.000,00€					120.000,00€		70.000,00€		200.000,00€					250.000,00€				15.000,000€	30.000,00 €
×		×	×	×	×		×		×		×	×	×	×		×	×	×		×
zur zeit Keine Massidinne bu II notwendig, bereits saniert	Gesamtsanierung läuft durch IB	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, Eigentum Uni Bremen	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	Zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich	Feuerwehrzufahrt BU II erforderlich, BU I läuft z. Zt. an Treppenanl.	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits teilsaniert	Sanierungsbedarf siehe Meldung Zubau	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich	Sanierung Asphalt u. Pflasterflächen , Teilbereiche bereits BU I	erforderliche Pflasterreparatur in Teilbereichen, BUI	erforderliche Kleinpflasterparaturen beauftragt im BU I	erforderliche Pflasterreparaturen werden im BU i beauftragt	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	Gesamtsanierung Schulhof nach Containerrückbau notwendig	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, kl. Rep. Im BU I	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	Sanierung Behindertenrampe	Parkplatzsanierung
Scripte	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule
	Pestalozzistr.	Waller Ring	Oberschule Barkhof	Allg.Berufsschule/ Steffensweg	Wiehenstr.(Außenstelle)	FO Meta-Sattler-Str.	BS für Gr.u.Einzel/Ellmersstr.	Handels u. höh.Hand/Grenzstr.	Hausw.BS/ Ritter-Raschen-Str.	SZ II Walle /Lange Reihe	SZ II Am Rübekamp	Admiralstr.	Augsburger Str.	HermBöse-Str.	Nürnberger Str.	Regensburger Str.	LIS Am Weidedamm	Grundschule Weidedamm		Curtestr Horner Heerstr.
	G1709			61980		61500		61030	61390		9,		G0482	61140	61577					G1189 H
	1	1	н	1	11		1	7	1	-	н	11	1	1	1	1	1	1	1 1	7 7

1	61579	Oberneuland	Cchido				
2	G2746		Schule	Sanierung Kanalisation	,	40.000.00€	
7		Philipp-Reis-Str.	Schule		×		
2	62235	Witzlebenstr.	Schule	Sanierung Wegeflächen		20 000 00€	
7	G1481	Marcusallee	Schule		×		
7	60555	Bergiusstr.	Schule	Schulhofsanierung 2.8A, inkl. Kanalarbeiten	*	210.000.00€	
7	62069	Uppe Angst 31	Schule		×		
7		Ronzelenstr.	Schule	verschiedene Sanierungsarbeiten		€00,000,00	60.000,00 € Beet vor dem Fachtrakt. Das Beet neben dem Gebäude
		1					hat eine Holzumrandung aus Holzbohlen. Die komplette
							Holzumrandung ist angefault und sanierungsbedürfitg. (ca.
							dem Nebengebände Die Derkolstrißchen und
							Plattenflächen sind zum größten Teil in einem schlechten
							Zustand. Die Platten sind durch den PKW-Verkehr
	G1775						überwiegend gerissen und uneben.
7	G0754/C	G0754/d Carl-Goerdeler-Str.	Schule	Sanierung Wegeflächen		20.000.00€	
7	2476	Gymn. Horn/ Vorkampsweg einschl	Schule	Sanierung Wegeflächen		20.000,00€	
,	92130	Schulsportplatz					
7	61358	$\overline{}$	Schule		×		
7	50397		Schule	Sanierung Schulhoffläche		30.000,00€	
7 (50202	Baumschulenweg	Schule		×		
7 .	28/05	Carl-Schurz-Str.	Schule		×		
7	50935	Freiligrathstr.	Schule		×		
7	2000	In der Vahr	Schule	Sanierung Wegeflächen		25.000,00€	
7	60393	An der Gete / Sonderschule	Schule		×		
7	09605	Fritz-Gansberg-Str.	Schule		×		
7		Julius-Brecht-Allee	Schule	Sanierung Wegeflächen		50.000,00€	
7		Gymnasium Kippenberg	Schule		×		
7 6	G 0413	And Borgreider Saatiand	Schule	201	×		
	6 1111	Arhergen Heistingtr	Schule	Woman last o Coher la Commission and the Coher last of the Coher l	×		
m	G 0688	Brinkmannstr	Schule	Teile dec Schulhofe missen caniert worden		500.000,00€	
m	G 0862	1	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung		500.000,00€	
3	G 3284	Ellenerbrokweg	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung		300,000,005	
3	G 2197	Glockenstr.	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung		\$00.000.00€	
3	G 1464		Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung		₹00.000.005	
3	G 1633		Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung		\$00.000,00€	
8	G 1641		Schule	Teile des Schulhofs müssen saniert werden		\$00.000,00€	
3	G 2067		Schule	Teile des Schulhofs müssen saniert werden		\$00.000.00€	
m ·	G0505	Bardowickstr.	Schule	Keine Schule mehr ist zur Zeit Flüchtfingsheim, UBB keine Pflege mehr.			
3	G 0851	Dudweilerstr.	Schule		×		
3	G 2157	Gesamtschule Ost/ Walliserstr.	Schule	Wegesanierung, Weg auflösen		30 000 00	30 000 00 € Plattenwee am Parknistz neken Gitterzaum Der
							Plattenweg (220 m) neben dem Parkplatz ist
							sanierungsbedürftig. Im letzten Teil sind die Platten stark verschuben
3	G 1690	e Parsevalstr.	Schule	Wegesanierung		20.000.00€	
m	G 0840	G 0840 Drebberstr.	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung, Entsiegelung von Teilen Schulhof,		300.000.00€	
				diverse Wege sanieren.			9

3			2	lelle der Wege muss sanlert werden,		20.000,00 €	20.000,00 € Plattenfläche hinter Pavillion/Vogelvoliere. Der Plattenweg ca. 115 m² ist marode. Die Platten stehen hoch.kaputt, Wasser läuft nicht richtig ab. Der Zuckerahorn drückt ein Teil der Fläche hoch.
	G 1317 K		Schule	Wegesanierung		15.000,00€	
3	$\overline{}$	ker Heerstr.	Schule	Keine Schule mehr, steht zum Verkauf, UBB keine Pflege mehr.			
	\neg		Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung		\$00.000,00€	
e E	G 1313 K	Koblenzer Straße Primarbereich Pfälzer Weg	Schule	Hochbeete müssen zurück gebaut werden	*	25.000,00 €	
3 G	G 0299 A	Alter Postweg	Schule	Wegesanierung		20.000.00€	
	G 0473 F	Fährstr. / Auf der Hohwisch 61-63	Schule	Wegesanierung		15 000 00 €	
4 6	60288	GS Alfred-Faust-Straße	Schule	Sanierung Entwässerung		keine Angabe möglich!	
Т	т			(Kita Wischmannstraße hängt mit am System)			
	\neg	weg	Schule	zurzeit keine Maßnahme BU II erforderlich			
4	G0728 G	GS Buntentorsteinweg	Schule	Sanierung Schulhof mit Entwässerung um die Turnhalle, ca. 1.025 m2		105.000,00€	
4 6	G1261 G	GS Kantstraße	Schule	Herstellen Feuerwehrzufahrt, Sanierung Mauer und Zaun (Maßnahmen gehören zusammen)		keine Angabe möglich!	
4	9	GS Karl-Lerbs-Straße	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert			
4 6	G1492 G	GS Stichnathstraße/Max-Jahn-Weg	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung, ca. 4.500 m² Schulhoffläche		450.000,00€	
4	^	Wilhelm-Kaisen-Schule	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert			
U	G2106 B	Berufsschule Valckenburghstraße	Schule			110.000,00€	
4	9	Gym.Leibnizplatz	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert			
		FZ Theodor-Billroth-Straße	Schule	Erneuerung Klinkermauer (Abfangung zwischen 2 Höhenniveaus) hinter dem Gebäude			
				Sanierung von 3 Haltungen des Entwässerungssystems;		keine Angabe möglich!	
4	60703 6	GS Bunnsackerweg / SZ Habenhausen	Schule	Pflasterflächen vor dem gesamten Gebäudekomplex; (ein Flächenteil wurde 10/2016 über eine kleines Projekt abgewickelt)	2 =	keine Angabe möglich!	
4 6	G2437 G	GS Carl-Katz-Straße	Schule	zurzeit keine BU II Maßnahme erforderlich			
4 G			Schule			20.000,00€	
4	G0819 G	GS Delfter Str.	Schule	Sanierung defekter Kanal im Bereich des Schulhofes (Laufbahn); 18 Herr Hamel hatte bereits Mittel zugesagt; Projekt liegt bei Frau Kramer			
4 6	G0816 S	Sz Delfter Straße (Alexander von Humboldt-Gymnasium, Wilhelm- Wagenfeld-Schule)	Schule	Hauptkanal/Hofabläufe vor der Turnhalle	2 7	keine Angabe möglich!	
4		olland, Brakkämpe	Schule	Sanierung Parkplatz Pflasterflächen, ca. 400 m²		40.000,00€	
9		GS Grolland / FZ Grolland, Brakkämpe	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung hinter den Gebäuden		180.000,00€	
4		Jg.	Schule	zurzeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert x			
			Schule	zurzeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert			
4	G0834 G	mpsweg	Schule	Spritzschutz am Gebäude auf der Rückseite (Gebäudesockel ist nicht gegen Feuchtigkeit geschützt)		30.000,00€	
4 G	61726	GS Rechtenflether Straße	Schule	zurzeit keine Maßnahme BU II erforderlich; Projekt Umbau zur x Ganztagsschule läuft			7 a 2 a 3 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4

		a francisco de la companya de la com	,		Zubau- meldung im Zuge BU 1 in 2015 erledigt			Sanierung vom wassergebundenen Weg neben dem Hauptgebäude B. Der Weg ist sanierungsbedürftig ca. 200m². Bei starken Regen sammelt sich viel Wasser in den verschiedenen Löcher des Weges.
4	G1875	GS Seehausen	Schule	Sanierung Entwässerung (nicht homogenes Entwässerungssystem mit Schäden)			keine Angabe möglich!	
4			Schule	Sanierung Klinkermauer (zu Nachbargrundstücken)			keine Angahe möglich!	
	G0743 S.	Straße / Roter Sand	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung; Projektauftrag liegt bei Bereich 2, Frau Kramer; Bearbeiter bei IB: Herr Hach		×		
4	G0921 S	SZ Flämische Straße	Schule	zurzeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	×			
4 6	G1147 In	Integr. Stadtteilschule Hermannsburg		Sanierung Entwässerungsleitungen Feuerwehrzufahrt			keine Angabe möglich!	
4 6	G2015 G	GS Strom	Schule	zurzeit keine Maßnahme BU II erforderlich	×			
			Schule	Grundstück im Verkauf	×			
4	-		Schule					Neben der Schuleinfahrt heben die Baumwurzeln von 2 Bäumen ein Teilbereich vom Parkplatz hoch. Die Parkplatzfläche ist zum Teil sanierungsbedürftig Ica 135m²
4 6	G0825 B		Schule	Sanierung der defekten Anschlussleitungen der Hofabläufe an den Hauptkanal			keine Angabe möglich!	
4 6	G0828 B _N	Berufsschule Delmestr./Gym. Neustadt Dep. Delmestr.	Schule	Sanierung der Wegeflächen neben und hinter dem Gebäude der Berufsschule G0828; Fenster im Erdgeschoss - Lösung Lichtschächte, da Wasserproblem;	- 42		€0.000,00	
4 G	G1346 Ki	Kita Kornstraße	Kita	Sanierung der Wegeflächen um das Horthaus			25.000.00€	
4 6		Straße	Kita	Erneuerung Einfassungszaun auf ca. 160 m			12.000,00€	
4	G0894 Ki	Kita Engelkestraße	Kita	Herstellung einer Oberflächenentwässerung der Außenflächen im U3-Bereich (nicht vorhanden; Regenwasser steht dort)			keine Angabe möglich!	
4 6		Kita Neustadtswall	Kita	Sanierung Entwässerung (Entwässerungsrinne, Leitungsschaden, Feuchtigkeit am Gebäude)			keine Angabe möglich!	
			Kita	Sanierung Asphaltfläche Zufahrt Buntentorsteinweg			20.000,00€	
2		ш	Schule ·	Sanierung der Parkplatzflächen			30.000,000	
5 G	G1987 Sc		Schule	Zufahrt Parkplatz ; Eingang Turnhalle, Tribühnenanlage			70.000,00€	
5	St G1429	-Seegelken-Str.	Schule					
	7	isse	Schule	Sanierung der Entsorgungsleitungen			100.000,00€	
	$\neg \tau$		Schule	Sanierung der Zufahrt und Pflasterflächen			150.000,00€	
2 2	G0661 Sc	Schulzentrum Bördestrasse Burgdamm /Stargarder Strasse	Schule	Sanierung der Schulhofflächen			15.000,000€	
	G1155 A		Schule	Sanierung von Pflasterflächen			100.000,00€	100.000,00 & Asphaltfläche an Klinkerfläche auf dem Schulhof. Ein Teil von ca. 15 m² Asphalt ist am Rand der Aspahltfläche zur Klinkerfläche sanierungsbedürftig
	\neg	enstrasse	Schule					
5 6	G0303 AI	Alwin-Lonke-Strasse	Schille	Sanierungsungsarbeiten an RW-Kanälen und Pflacterflächen			300 000 008	

30.000,00 & Phasterhachen, paralell zur Herbartstr. vor dem Hauptgebäude. Die vorgenannten Pflasterflächen sind stark uneben und durch Baumwurzeln angehoben worden. Viele Stellen sind schon öfter geflickt worden. Dieses ist uneffektiv und verursacht höhere Kosten. Die Pflasterflächen sind neu zu beplanen und weiter weg von den Bäumen neu herzustellen.	80.000,00 € Parkplatzfläche neben dem Hauptgebäude. Der Parkplatz bzw. die Asphaltfläche ist sanierungbedürftig. Sie weist Löcher in Teilbereichen auf und ist brüchig ca 150m².	€0.000,00 €		100.000,00€		100,000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €												150.000,00 € Teilfläche der Asphaltflächen auf dem Schulhof. Auf dem Schulhof sind Teilflächen der großen Asphaltfläche sanierungbedürftig. Die Deckschicht der Aspahltfläche ca. 200 m² sind durch Witterungseinflüsse beschäditgt.		
																							Y
Samerung der Vorderen Priasternachen	Sanierung der Entwässungsrosten und L-Steine an der Turnhalle	Sanierung der Parkplatzflächen und Plattenwege		Sanierung Pflasterflächen		Sanierung der Pflasterflächen auf dem Pausenhof	Sanierung Pflasterflächen		Sanierung Pflasterflächen												Sanierung oder Aufnahme des Verkehrsübungsplatzes und Sanierung der Pflasterflächen		
9 0 0	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule	Schule
accept the load tax days	Schule Am Wasser	Kerschensteiner Strasse Berufsschule	Kerschensteiner Strasse Gymnasium	Gerhard-Rohlfs-Schulzentrum / Breite Schule Strasse	and / Ritterkamp	Schule Hammersbeck Fährer Strasse	Lerchenstrasse	m Flintacker	Fährer Flur / Schule	Fährer Flur/Turnhalle Hausmeisterwhg Schule	Gymnasium Eggestedter Strasse, Parkplatz	Lüder-Clüver-Strasse Sekundarstufe I	Gymnasium Eggestedter Strasse		ck)			Lüssumer Ring / Grundschule	Lehmhorster Strasse / Sek. I	-	Pürschweg Grundschule		hule Farge, Gebäude (Rekum)
	G2047 S	G1288 K	G1285 K	G0675 S	G1757 A	s 66809	G1411 L		96809		G0865 P	G1431		G2206 V	G1098 S	G1116 S			G1401 L		G1719 P	51	5 Sc
									-		1		1	_			-	_	-	_			

INSTANDHALTUNG 2007 bis 2016

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	2010
LSBA01590689	Dach/Sielwall 86	BU II				1.196,66
LSBA02052069		BU II	4.759,61			1.100,00
LSBA05051376	Schimmelpilzbefall Turnh./Landskronastr.	BU II		-1.226,05		
LSBB16051387		BU II	-2.266,24			
LSBB16570307		BU II	-369,64			
LSBB17731820	GR Pulverberg, Brandschaden	BU II	1 100000			
LSBC01610815		BU II		3.031,60		
LSBC05590840		BU II	-186.736,03	4.467,71		446,25
LSBC09751411		BU II	-20.546,40			a section and
LSBC14541411	San. Innenhoffenster/SZ Lerchenstraße	BU II	54.958,52			
LSBC16390803	Erneu. Bodenbeläge/ GR BürgermSmidt	BU II		335,34		
LSBC17620702	Div. Mängel/SZ+GR Habenhausen	BU II	2.226,92	,-		
LSBC17872198		BU II	9.144,03			
LSBC22401429	Instand. Notstromagg./SO LSeegelken-St	BU II	62.773,13	-5.007,83		
LSBC22570303	Instand. Notstromaggregat/SZ ALonke-St	BU II		0.007,00	40.887,91	
LSBC22580661	Instand. Notstromaggregat/SZ Bördestraße	BU II			45.878,87	
LSBC23582742	Leckage Fernwärmeleitung/GR AFaust-Str	BU II	892,50		43.070,07	
LSBC23750840	Brandschutzmaßnahmen/SZ Drebberstr.	BUII	032,30	-2.461,56		
LSBD13431358		BU II	17.110,44	2.401,50		
LSBD15311676		BU II	17.110,44		1.995,00	
LSBD17610728	8	BU II	-3.320,09		1.995,00	
LSBD19420881	Stahltür, Turnh./Schule Ellenerbrokweg	BU II	703,61			
LSBD22960782	GR Carl-Schurz-S, Rauchabzugsvorrichtung	BUII	-30.034,83	454.03		
LSBD23250862	Erneu. Fenster/GR Düsseldorfer Straße 2A	BU II		454,03		
LSBD24051987	San. AW-Leitung/Schulverbund Lesum	BU II	-3.003,39	16 514 74	2 074 54	
LSBD24531987	San. Rieselschutz Schulverbund Lesum	BU II	200 015 00	16.514,74	-3.974,51	
LSBD24381387	San. Außenwand Turnhalle/GS Ost, Sek. II		306.615,88	13.024,15	-34.686,72	
LSBD25841412	SZ Lerchenstr., Reparatur Turnhalle	BU II	-3.008,39	002.05		
LSBD25841412 LSBD26201982		BU II	273.430,17	803,06	277 400 00	
LSBD26390338	Sanierung Auladecke/SZ Am Waller Ring	BU II	121 272 24	10.816,24	277.183,82	-22.235,54
LSBD26550989	Schule Am Oslebshauser Park, Mängelbes.	BU II	121.273,31			
LSBD20030989	Instand. Pausengong/SZ Regensburger Str.	BU II	-3.727,89			
	Sicherheitsmängel/GR Oderstraße 75	BU II	1.925,00			
LSBD27300338	Elektro-Hauptverteil./FÖZ Oslebsh. Park	BU II	194,44	407.055.00		
LSBD27471598	Erneu, Beleuchtung/GR Oderstraße 75	BU II		107.265,23	-26.808,30	
LSBD28230339	Erneu. Decke/SO Am Oslebshauser Park	BU II	404.60	*	83.752,42	8.901,40
LSBD28622235	San. Elektroanlage/GR Witzlebenstraße	BU II	124,63			
LSBD28630899	Brandschutzmaßnahmen/GR Hammersbeck	BU II	-24.440,00			
LSBE00701111	Dach- u. Fenstersanierung/GR Arbergen	BU II	12.234,14			
LSBE00831977	Fenster+Fassadensanierung/GR Burgdamm	BU II	-18.425,67			
LSBE19160414	Dachabdichtung TH/GR Andernacher Str.	BU II	71.691,54			
LSBE23101313	Rep. Rauchmelder/GR Tenever-Süd	BU II	-7.617,25			
LSBE23580288	Leckage Fernwärmeleit./GR Alfred-Faust-S	BU II	-21.594,42			
LSBE23910690	San. Fenster/SZ An der Brokstraße	BU II			284.575,01	-1.078,92
LSBE24801332	SporthBeleucht./SZ Julius-Brecht-Allee	BU II	32.962,26			
LSBE25260299	Sanierung Mauerwerk/GR Alter Postweg	BU II	108.273,85			
LSBE25950403	Erneu. Fenster/BBZ An der Weserbahn	BU II	35.322,97	-51,65		
LSBE26060855	Erneu. Stahl-Glas-Kon./GR Düsseldorfer S	BU II		2.205,00		
LSBE26590702	SZ Habenhausen, San. Beleuchtungsanlage	BU II	-1.115,37			
LSBE27521607	Fassadensanierung/GR Oslebshauser Heerst	BU II	60.327,68			
LSBE27660689	Erneu. Akustikdecken/SZ An der Brokstr.	BU II	32.243,47	1.146,72		
LSBE27850688	GS Brinkmannstraße, Fassadensanierung	BU II		249.347,57	-41.545,56	
LSBE28080403	Mängelbeseitigung Aufzug/BS KFZ-Gewerbe	BU II	-782,19			
LSBE28361307	Sanierung Verfugung Fenster/Kleine Helle	BU II		-88,86		25
LSBE28390991	Einbau Tür u. Fenster/SZ Regensburger St	BU II	8 7 8 7	-162,94		
LSBE28471156	GR Am Mönchshof, Pausengonganlage	BU II		-30,50	37.778,42	-1.785,06
LSBE28480885	Pausengong erneuern/BS für Großhandel	BU II		-37,02		
SBE28911390	San. Fußboden/Dep. SZ Walle	BU II		8.109,98		
SBE29091286	San. Grundleitungen/Gym. Vegesack	BU II	1.612,70			
SBE29101308	Erneu. Bodenbeläge/Altes Gym. Kl. Helle	BU II	-1.603,06			
SBE29162137	SZ Horn, Turnhalle	BU II	1.741,29			
SBE29182234	Erneu. WC-Anlagen/GR Witzlebenstraße	BU II	7.717,43			

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	2010
LSBE29361677	Fortführung, 2. BA/SZ Sebaldsbrück	BU II	58.927,40	42.531,63	8.297,22	13.323,65
LSBE29471147	Rep. Tankanlage/IS Hermannsburg	BU II	-4.007,39			
LSBE29532047	Erneu. Pausengong/Sonderschule Am Wasser	BU II	-9.091,00			
LSBE29550991	Erneu. Schließanlage/SZ Findorff	BU II	-816,20			
LSBE29760828	Erstell. Revisionsöffnungen/BS für Hausw	BU II	13.065,09	-863,06		
LSBE30161134	Brandschutzmängel/GR Schönebeck	BU II	29.683,22	19.105,35		
LSBE30192156	GSO, Sicherheitsbeleuchtung	BU II	23.898,97	15.105,55		
LSBE30250803	Schule Bgm.Schmidt-Str., Beleuchtungssan	BU II	666,15			
LSBE30291500	Erneu. Pausengonganlage/SZ Utbremen	BU II	000,13	-52,89	59.719,83	714,71
LSBE30251500 LSBE30460816	Sonnenschutz/SZ Huchting	BU II	86.850,85	-3.652,87	33.713,63	714,71
LSBE30550661	SZ Börderstraße, Beleuchtungsanlage	BU II	-3.545,51	-3.032,07		
LSBE30600393	Mängelbeseit. ELT/SO An der Gete	BU II	-609,46			
LSBE30600333	Company of the Compan		-609,46			
	Mängelbeseit. ELT/Schule Augsburger Str.	BU II	16.061.04	5 645 43	2 000 54	2 222 54
LSBE30640825	Schließanlage/SZ Neustadt - Gym.	BU II	16.961,04	5.645,13	-2.088,54	2.088,54
LSBE30742136	Erneu. Sibel-Anlage/ SZ Sek. II Horn	BU II		22.700,30		
LSBE30810727	Bunker verschließen/Buntentorsteinweg	BU II	2.322,42			
LSBE31200303	Fenstersanierung/SZ Alwin-Lonke-Straße	BU II	-20.601,56			
LSBE31340803	Erneu. Dachrinnen/GR Bürgermeister-Smidt	BU II	-675,66			
LSBE31351322	SZ Im Ellener Feld, Erneuerung Tableau	BU II	1.236,55			
LSBE31511641	San. Außenbeleuchtung/GR Osterhop	BU II	22.975,61			
LSBE31520879	San. Außenbeleuchtung/GR Ellenerbrokweg	BU II	48.139,96			
LSBE31591492	GR Stichnathstraße, Gebäudehauptverteilug	BU II			29.319,67	-48,80
LSBE31630817	Erneu. Sicherheitsbeleucht./SZ Huchting	BU II	2.077,95			
LSBE31650825	Erneu. Sicherheitsbeleucht./SZ Neustadt	BU II	16.795,26			
LSBE31731308	Erneu. Lichtsteueranlage/AG Kleine Helle	BU II	-2.494,01			
LSBE31752136	Fortf. Erneu. Bodenbeläge/SZ Sek II Horn	BU II	-17.239,43			
SBE31961698	Herr. Werkdienstwohnung/GR Pastorenweg	BU II	-1.218,69			
LSBE32181982	SZ Waller Ring, Rückstausicherung	BU II	13.609,94	1 1 5		
LSBE32421784	Mängelbeseit. Brandschutz/SZ Rübekamp	BU II	26.149,27			
LSBE32460825	Erneu. Sonnenschutzanlage/SZ Neustadt	BU II			160.555,50	-772,00
LSBE32641135	Erneu. SIBEL-Anlage/GR SChönebeck	BU II	14.314,44			
SBE33311322	Videokamera/SZ Sek I Ellener Feld	BU II	5.034,92			
LSBE33330282	Zählerprojekt 2006/Senator für Kultur	BU II	46,41			
SBE33330482	Zählerprojekt 2006/Schule Augsburger Str	BU II	2.524,25			
SBE33330679	Zählerprojekt 2006/ISS Gerhard-Rohlfs	BU II	2.345,40			
SBE33330821	Zählerprojekt 2006/Schule Delfter Straße	BU II	333,35			
SBE33330865	Zählerprojekt 2006/SZ Blumenthal	BU II	4.825,59			
SBE33331498	Zählerprojekt 2006/Schule Melanchthonstr	BU II	1.609,65			
SBE33331517	Zählerprojekt 2006/Schule In den Sandweh	BU II	1.056,47			
SBE33331608	Zählerprojekt 2006/GR Oslebsh. Heerstr.	BU II	780,60			
SBE33331709	Zählerprojekt 2006/ISS Pestalozzistr.	BU II	1.024,52			
SBE33331739	Zählerprojekt 2006/BS für Metalltechnik					
SBE33331739	Zählerprojekt 2006/Schule Rhododendronpa	BU II	253,60			
SBE33331778		BU II	1.069,09			
	Zählerprojekt 2006/Schule Schmidtstraße	BU II	830,23			
SBE33331862	Zählerprojekt 2006/Gym. Kippenberg	BU II	2.032,60	**		
SBE33331982	Zählerprojekt 2006/SZ Waller Ring	BUII	575,61			
SBE33332157	Zählerprojekt 2006/GSO Walliser Straße	BU II	292,18			
SBF12301827	Fenster- u. Dachsanierung/GR Schmidtstr.	BU II	285.676,79	14.217,26		
SBF15870666	Erneuerung Beleuchtung/GR Grolland	BU II	8.053,88			
SBF17261412	Deckensanierung Turnhalle/SZ Lerchenstr.	BU II	440.620,00	-25.938,15		
SBF19431836	San. Außenwand/Stadtteilschule Leibnizpl	BU II	1.329,15			
SBF21480406	Absturzsicherung/BBZ	BU II	6.098,32	-2.286,26		
SBF25911701	GR Paul-Singer-Str., Brandschutz	BU II	27.482,61	-1.657,06		
SBF25990307	Erneu. Bodenbelag/SZ Alwin-Lonke-Str.	BU II	3.251,54			
SBF26101607	Einbau Hebeanl./GR Oslebshauser Heerstr.	BU II	1.667,97	45.568,17		
SBF26971156	GR Am Mönchshof, San. Kesselanlage	BU II	4.140,66		79.973,00	-32.899,29
SBF28291825	Fassadensanierung/GR Schmidtstraße	BU II	777,04			
SBF28311805	Fenstersanierung/SZ Schaumburger Str.	BU II	10.387,42	10.387,42		
SBF28371307	San. Feuchtigkeitsschäden/Kleine Helle	BU II	7.322,85			
SBF28381358	Sonnenschutzanlage/SZ Kurt-Schumacher-Al	BU II	206,24			
			#10 100 WATER ACTION OF			

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	201
LSBF29111414	Behebung Feuchteschäden/GR Lessingstraße	BU II	4.359,11			
LSBF29571463	Vorbeugender Brandschutz/GR Mahndorf	BU II	2.446,52	75.144,56	-3.636,72	
LSBF29911358	Fenstersanierung/SZ Kurt-Schumacher-Alle	BU II	174.255,83	70.008,37	-22.147,03	
LSBF29931805	Bodenbeläge erneuern/SZ Schaumburger Str	BU II	60.246,91	-5.119,37		*
LSBF30321261	Fluchtwegtransparente/GR Kantstraße	BU II	1.924,35	5.810,14	43.572,52	
LSBF30510288	Beseit. elektr. Mängel/GR Alfred-Faust-S	BU II		682,73		
LSBF30510406	Beseit. elektr. Mängel/BBZ Block A	BU II			1.635,95	
LSBF30510692	Beseit. elektr. Mängel/SZ Brokstraße	BU II			1.858,63	
LSBF30510782	Beseit. elektr. Mängel/GR Carl-Schurz-St	BU II			496,16	
LSBF30510815	Beseit. elektr. Mängel/SZ Huchting	BU II		5.938,67		
LSBF30510825	Beseit. elektr. Mängel/Gymn. Neustadt	BU II		2.003,83		
LSBF30510960	Beseit. elektr. Mängel/SO Fritz-Gansberg	BU II	3.522,16			
LSBF30510991	Beseit. elektr. Mängel/SZ Findorff	BU II			1.365,37	
LSBF30511030	Beseit. elektr. Mängel/Handelsschule	BU II		1.456,23		
LSBF30511140	Beseit. elektr. Mängel/Gym. Hermann-Böse	BU II		1.479,36	3.657,83	
SBF30511307	Beseit. elektr. Mängel/Altes Gymnasium	BU II			3.528,65	
SBF30511387	Beseit. elektr. Mängel/SZ Walle	BU II		2.009,40	455	
LSBF30511420	Beseit. elektr. Mängel/Gesamtschule West	BU II		316,06		
SBF30511805	Beseit. elektr. Mängel/SZ Schaumburger	BU II		1.428,24		
SBF30511827	Beseit, elektr. Mängel/GR Schmidtstraße	BU II		32700 30000 3 270000	1.351,64	
SBF30511982	Beseit. elektr. Mängel/SZ Waller Ring	BU II		2.121,88		
SBF30512106	Beseit. elektr. Mängel/BS Steffensweg	BU II		446,18		
SBF30971982	Erneu. Pausengong/SZ Waller Ring	BU II	2.015,70	,		
SBF31021492	Sonnenschutzanlage/GR Stichnathstraße	BU II	27.991,17			
SBF31320482	Sanierung Flur/GR Augsburger Straße	BU II	6.566,25	34.036,70	44.533,35	5.515,54
SBF31391579	Beseit. Sicherheitsmängel/GR Oberneuland	BU II	1.617,99			3.323,3
SBF32071677	San. Hochtrakt/SZ Sebaldsbrück Sek. I	BU II	821.459,49	-57.635,47		
SBF32141836	San. Umkleide/Stadtteilschule Leibnizpla	BU II	6.655,51	37.033,47		
SBF32241820	Entlüftungsöff./Turnhalle/GR Pulverberg	BU II	44.360,00	49.338,81		
SBF32291709	Dachsanierung/SZ Pestalozzistraße	BU II	11.692,99	45.550,01		
SBF32370381	Erneu. Tür+Fenster/LIS Am Weidedamm	BU II	8.853,66			
SBF32612157	Erneu. HZG/GS Ost + SZ Walliser Straße	BU II	2.940,94			
SBF32870466	KMF-San Lehrervorbereitungsraum/GR Heuen	BU II	4.205,76			
SBF32920675	Dachsan. Sternwarte/SZ GerhRohlfs-Str.	BU II	1.215,96	**		24.411,10
SBF33001284	Dachsanierung/Schule Kerschensteiner Str	BU II	2.193,47			24.411,10
SBF33280803	Erneu. Kelleraußentür/GR BürgermSmidt-	BU II	5.221,68	-1.083,26		
SBF33362156	Erneu. Bodenbeläge/SZ Walliser Str.	BU II	24.016,68	-3.691,59		
SBF33391633	Beseit. Brandschutzmängel/GR Osterholz	BU II	2.541,46	5.052,55		
SBF33410783	Erneu. Turnhallenfenster/GR Carl-Schurz-	BU II	22.819,68	-2.231,69		
SBF33452047	Brandschutzmaßnahmen/GR Am Wasser	BU II	11.395,75	2.232,03		
SBF33470430	Dachsanierung/GR Borchshöhe	BU II	1.815,17			
SBF33490865	Außenbeleuchtung/SZ Sek. II Blumenthal	BU II	1.841,10	39.333,11		
SBF33750803	Dachsanierung/GR Bürgermeister-Smidt	BU II	3.488,30	55.555,11		
SBF33791149	Erneu. Deckenplatten/IS Hermannsburg	BU II	100.784,60	-15.078,52		
SBF33820815	Erneu. Heizungsleitungen/SZ Huchting	BU II	6.058,73	13.070,32		
SBF33861030	Handelsschule Grenzstr. Fenstersanierung	BU II	14.701,87			
SBF33871414	2. Flucht- u. Rettungsweg/GR Lessingstr.	BU II	1.477,22			
SBF33881820	Mängelbeseitigung/GR Pulverberg	BU II	67.221,72			
SBF33891500	Fenster PC-Raum/SZ Utbremen	BU II	14.516,92			
SBF33911330	Graffitibeseitig./SZ Julius-Brecht-Allee	BU II	1.814,27			
SBF33942136	Erneu. Bodenbeläge 4. BA/SZ Sek. II Horn	BU II	66.572,74	25.106,42	5.089,15	
SBF34111982	Mängelbeseitigung/SZ Waller Ring	BUII	4.346,34	23.100,42	3.003,13	
SBF34121420	Turnhallentrennwand/Lissaer Straße	BU II	35.735,31			
SBF34131567	Sicherheitsmängel/Schule Nordstraße	BUII	2.579,61			
SBF34170301	GR Alter Postweg, 2. Fluchtweg	BU II	13.309,49	2.377,78		
SBF34170301 SBF34191757	Rep. Verdunkelung/GR Aumund	BU II	4.093,67	2.3/1,/0		
SBF34200865	Mängelbeseitigung/SZ Blumenthal	BU II				
SBF34240381			1.365,00			
	Schadstoffbeseitigung/Landesinst. Schule	BUII	5.767,06	70.021.00		
SBF34290803	San. Betonskelettfass./GR BürgermSmidt	BU II	285.558,66	-79.031,90		
SBF34451136 SBF34470744	Instandsetz. Sibel-Anlage/GR Schönebeck Erneu. Elektroinst./SZ Butjadinger Str.	BU II	21.527,86 11.434,35	-3.831,66 -1.920,02		
		PS I I II	11 444 45	_1 4/(1(1)		

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	2010
LSBF34480300	San. Fernwärmeleitung/GR Alter Postweg	BU II	59.761,24	231,07	7	
LSBF34501987	Schulverbund Lesum, Dachsanierung, Bl. A	BU II	3.550,01			
LSBF34520466	Ersatz Schließanlage/GR Auf den Heuen	BU II	315,00			
LSBF34571007	Erneu. Blitzschutzanlage/GR Grambke	BU II				
LSBF34580851	Erneu. Blitzschutzanlage/SO Dudweilerstr	BU II	1.456,96			
LSBF34600755	Erneu. TH-Beleuchtung/SZ Carl-Goerdeler-	BU II	7.267,31			
LSBF34840289	GR Alfred-Faust-Str, Aussenwandsan.	BU II	3.351,61			
LSBF34860282	SZ Obervieland, Alarmanlage Erweiterung	BU II	787,27			
LSBF34891836	Fenstererneuerung/Schule Leibnizplatz	BU II	33.605,27	-758,07		
LSBF34960284	SZ Alfred-Faust-Str, Deckenplatten Rep.	BU II	1.761,86	29.598,53		
LSBF35071156	San. Eingangshalle/GR Am Mönchshof	BU II	4.638,07	390.023,04	-22.520,04	
LSBF35141454	Erneu. WC-Anlagen/Tami-Oelfken-Schule	BU II	2.592,22			
LSBF35191308	Anteil Malerarbeiten/Altes Gymnasium	BU II		4.995,47		
LSBF35311030	Erneu. Abwassersteigeleitungen/Grenzstr.	BU II	10.116,37			
LSBF35321987	Mängelbeseitigung GUV/Schulverbund Lesum	BU II	22.190,91	31.082,59	-22.190,91	
LSBF35392128	San. NTW-Räume/Schulverbund Lesum Dep.	BU II	7.539,99			
LSBF35500825	Abtrennung Turnhalle/SZ Neustadt	BU II	23.193,86			
LSBF35521982	Abtrennung Turnhalle/SZ Waller Ring	BU II	16.897,23	442,76		
LSBF35531284	Abtr. Turnhalle/SS Kerschensteinerstraße	BU II	14.726,88	-4.340,32		
LSBF35551982	Einbau Notrufeinrichtung/SZ Waller Ring	BU II	2.193,51			
LSBF35690711	Erneu. Lichtbänder/SZ Habenhausen	BU II	233.281,69	81.854,22		
LSBF35711414	Pausengonganlage/GR Lessingstraße	BU II	1.544,59			
LSBF35820467	Korosion trag. Teile/GR Auf den Heuen	BU II	11650 FR (1160 CL) - 1090 600		1.890,00	6
LSBF35922214	Anschlüsse/Turnhalle Wilhelm-Leuschner-	BU II	21.545,95	-4.221,25		
LSBF35980815	Erneu. Schließanlage/SZ Sek. II Huchting	BU II	14.440,37	18.045,26	-14.440,37	
LSBF36040819	Wandsanierung/Schule Delfer Straße	BU II	6.173,59	268,73		
LSBF36101861	Graffitientfernung/Kippenberg-Gymnasium	BU II	3.608,59	28,82		
LSBF36202111	Erneu. HZG-Leitungen/WilhKaisen-Schule	BU II	11.382,79	20,02		
LSBF36411322	Erneu. Wassereinlass/SZ Im Ellener Feld	BU II	12.028,62	-478,33		
LSBF36462227	Notausgangstür/GR Admiralstraße	BU II	7.118,66	1,0,00		
LSBF36510299	Einbau Lautsprecher/Schule Alter Postweg	BU II	6.873,17			
LSBF36521482	Erneu. Alarmleuchten/Schule Marcusallee	BU II	10.931,30			
LSBF36600381	Erneu. Fensteranlagen/LIS	BU II	3.247,73	-39,17		
LSBF36671322	Erneu. RWA-Anlage/SZ Sek. I Ellener Feld	BU II	3.608,59	-558,28		
LSBG06720851	Erneu. Heizzentrale/SO Dudweilerstraße	BU II	5.000,00	2.592,22		
LSBG13251117	Mängelbeseit. Trawu/GR Rönnebeck	BU II	400 M	140,00		
LSBG14520815	SZ Huchting, Betonsanierung	BU II		86.060,96		
LSBG19963060	Fenster Werkraum/GR Hammersbeck	BU II		1.092,05		26.511,15
LSBG28552067	Fenster+Fassade san./GR Uphuser Straße	BU II		16.967,57		20.511,15
LSBG30331307	Mängelbeseit. Aufzug/Altes Gym. Kl. Hell	BU II		9.622,90	-4.666,76	
LSBG31070879	Sanierung Außenfassade/GR Ellenerbrokweg	BU II		700,00	4.000,70	
LSBG31090879	Erneu. Fussbodenbeläge/GR Ellenerbrokweg	BU II		1.050,00		
LSBG32090851	Außensan. Flachdach/Schule Dudweilerstr.	BUII		1.879,95	223.965,33	22.462,89
LSBG32991289	Instandsetzung Sanitärräume/BS Vegesack	BU II		2.075,55	10.847,90	22.402,03
LSBG34011415	Erneu. Fenster Umkleide/GR Lessingstraße	BU II		11.726,56	-3.433,26	
LSBG34381136	Dachabdichtung/GR Schönebeck	BU II		140,00	3.433,20	
LSBG34391289	Dachabdichtung/SZ Sek. II Vegesack	BU II		140,00		
LSBG34400901	Dachabdichtung/GR Hammersbeck	BU II		140,00		
LSBG34540815	SZ Huchting, Erneuerung Sonnenschutz	BU II		296.971,94	7.478,05	
LSBG34670867	Mängelbeseit. Trawu/SZ Sek II Blumenthal	BU II		140,00	7.476,03	
LSBG34681408	Mängelbeseit. Trawu/SZ Lehmhorster Str.	BU II		140,00		
LSBG34702207	Mängelbeseit. Trawu/GR A. d. Wigmodistr.	BU II				
LSBG34702207	Mängelbeseit. Trawu/GK A. d. Wightoustr. Mängelbeseit. Trawu/Tami-Oelfken-Schule	BU II		140,00 140,00		
LSBG34711433	Mängelbeseit. Trawu/GR Farge	BU II				
LSBG35000339	Flachdachabdichtung/SO Oslebsh. Park	BU II		140,00		
LSBG35000339				4.479,20		
LSBG35201752 LSBG35472015	Erneuerung WC-Räume/GR St. Magnus Einricht. Brandmeldeanlage/Schule Strom	BU II		5.223,46	E 049.00	
LSBG35472015 LSBG35601753		BU II		1.126,67	5.048,96	
	Erneuerung Sibel-Anlage/GR St. Magnus	BU II		10.705,71		
LSBG35620828	Erneu, RW-Kanal/SZ Sek. II BS Hauswirt.	BU II		25.984,02		
LSBG35661710 LSBG35931567	Erneu. Türanlage/JHPestalozzi-Schule	BU II		10.020,09	F0 F07 04	
しょロにココンサス (うわ /	GS Nordstraße, Erneuerung Bodenbeläge	BU II		2.702,13	58.537,01	

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	2010
LSBG35951075	Fenstersanierung/Gym. Hamburger Straße	BU II		2.037,55		
LSBG35961075	San. Außentreppe/Gym. Hamburger Straße	BU II		516,08		
LSBG35990804	Überarb. Treppen/GR Bürgermeister-Smidt	BU II		41.891,28	-3.849,79	3.591,28
LSBG36021136	Schwingtore/GR Rönnebeck	BU II		25.089,71	-21.197,28	
LSBG36081464	Dachsanierung/GR Mahndorf	BU II		840,34		
LSBG36091156	San. Flachdächer/Schule Am Mönchshof	BU II	(4)	1.355,85		
LSBG36431982	San. Außenfensterbänke/SZ Waller Ring	BU II		11.782,25	292.827,72	191.384,14
LSBG36582156	Fenstersanierung/GS Ost	BU II		2.813,86	5.727,08	27.436,53
LSBG36761420	Beseit. Brandschutzmängel/GS West	BU II		17.045,50		
LSBG36781980	Erneu. Holzfenster/Allg. BS Steffensweg	BU II		4.251,35		
LSBG36801411	SZ Lerchenstr., Erneuerung Fussbodenbela	BU II			1.158,26	
LSBG36810282	Brandschutzmängel/SZ Sek I Obervieland	BU II		422,72	3.068,01	
LSBG36821429	Schule Louis-Seegelken-Str., Mängelbes.	BU II		1.946,26		
LSBG37221861	Schadstoffbelastung/Kippenberg Gymnasium	BU II		0.000 00 0.000 \$100,000		
LSBG37221862	Schadstoffbelastung/Kippenberg Gymnasium	BU II		190.566,94	9.499,18	
LSBG37262067	Erneu. Sibel-Anlage/GR Uphuser Straße	BU II		13.527,18		
LSBG37270840	Erneu. Sibel-Anlage/SZ Drebberstraße	BU II		1.007,82	29.415,48	
LSBG37440727	Feuchtigkeit Wände/GR Buntentorsteinweg	BU II		34.897,00	25.125,10	
LSBG37531289	Erneuerung Leuchten/SZ Vegesack (BS)	BU II		2.433,74		
LSBG37720803	Brandschutzsan./GR Bürgermeister-Smidt	BU II		185.407,45	105.816,06	-15.808,78
LSBG37771987	SV Lesum, San. Rieselschutz	BU II		211.029,95	-24.175,41	23.000,70
LSBG37842106	Erneu. Schließanlage/BS Steffensweg	BU II		2.775,73	24.275,42	
LSBG37861500	Linoleumbelag/SZ Utbremen	BU II		1.400,49	140,00	
LSBG37901875	Schule Seehausen, San. Mauerwerk	BU II		1.365,00	140,00	
LSBG37970725	GR Buntentorsteinweg, Gebäudeanstrich	BU II		43.535,15		
LSBG37990819	Abriss Wandschränke/GR Delfter Straße	BU II		13.303,76		
LSBG38131303	Akustikmaßnahme/Sporthalle Kirchhuchting	BU II		and the same of the same		
LSBG38151505 LSBG38150924	Betonsanierung/SZ Flämische Str. Turnh.	BU II	100	4.857,64		
LSBG38150924 LSBG38162111	Erneu. Regelanlagen/SZ Sekll Huckelriede			280,00		
LSBG38102111 LSBG38190381	Fluchttüren/Wissenschaftl. Institut	BU II BU II		30.025,18		
LSBG38130381 LSBG38271739	Alarmierungsanlage/BS Reiherstraße			210,00		
LSBG38271739 LSBG38360283	SZ Alfred-Faust-Str., Bodenbeläge	BU II BU II		6.823,85		34.0
SBG38380562	AND THE PERSON OF THE PERSON O			15.191,14	137.000.00	14 502 22
LSBG38411861	GS Farge, Fenstersanierung Türanlage erneuern/Kippenberg-Gymnasium	BU II		4.022,84	137.069,00	-14.592,23
		BU II		1.889,30		
LSBG38532136	SZ Horn, Erneuerung KMF Decken	BU II		35.004,52		
LSBG38540690 LSBG38591691	Brandschutzmaßnahmen/SZ Brokstraße	BU II		29.588,41		
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Austausch Fenstermotoren/Parsevalstr.	BU II		9.167,62		
SBG38600825	Instandsetz. Aufzugsanlage/SZ Neustadt	BU II		6.004,13		
SBG38651982	Brandschutztüren/SZ Sek I Waller Ring	BU II		31.710,61	-3.618,80	
SBG38700555	Mängelbeseit. Aufzug/ISS Bergiusstraße	BU II		701,98		
SBG38700751	Mängelbeseit. Aufzug/ISS Carl-Goerdeler-	BU II		701,98		
SBG38700825	Mängelbeseit. Aufzug/Gymnasium Neustadt	BU II		505,75		
SBG38700840	Mängelbeseit. Aufzug/SZ Drebberstraße	BU II		701,98		
.SBG38701030	Mängelbeseit. Aufzug/Handelsschule	BU II		8.864,76		
SBG38701317	Mängelbeseit. Aufzug/SZ Koblenzer Straße	BU II		372,98		
SBG38701322	Mängelbeseit. Aufzug/SZ Im Ellener Feld	BU II		809,56		
SBG38701464	Mängelbeseit. Aufzug/Schule Mahndorf	BU II		701,98		
SBG38701693	Mängelbeseit. Aufzug/GR Parsevalstraße	BU II		706,38		
SBG38702136	Mängelbeseit. Aufzug/SZ Sek. II Horn	BU II		1.742,04		
SBG38750885	Sanierung Badezimmer/BS für Großhandel	BU II		12.572,25		
SBG38801150	Erneu. FB-Beläge/ISS Hermannsburg	BU II		1.588,41		
SBG38891284	Feuchtigkeitsschäden/Kerschensteinerstr.	BU II		14.362,99		
SBG38932109	Fenstersanierung/Wilhelm-Kaisen-Schule	BU II		59.868,35	-3.086,24	
SBG39051307	Eingangstür Trafo-Gebäude/Kleine Helle	BU II		6.631,92	-1.096,74	
SBG39071500	Schaden durch Transportfirma/SZ Utbremen	BU II		175,00	1.799,04	
SBG39081977	Schlüsselverlust/GR Burgdamm	BU II		415,57	351,40	
SBG39160815	Ersatz Betonbrüstungen/SZ Huchting	BU II		8.842,64	311.879,67	-4.660,35
SBG39411261	San. Außenmauerwerk/GR Kantstraße	BU II		1.097,40	24.264,13	3.544,04
SBG39511300	San. Dachkonstruktion/GR Kirchhuchting	BU II		39.778,43	-329,83	
SBG39592111	Erneu. 10 Bodenabläufen/SZ Huckelriede	BU II		10.203,18		
SBG39612111	Turnhallentür/Wilhelm-Kaisen-Schule	BU II		8.737,53		

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	2010
LSBG39682130	Erneu. Hallenmarkier./Schulverbund Lesum	BU II		3.230,08		
LSBG39861420	Erneu. Spielfeldmarkierung/GS West	BU II			3.032,65	
LSBG39922111	Schadensbeseit. Umkleiden/WKaisen-Schu	BU II		13.179,70	-3.953,22	
LSBG39941500	Erneu. Urinalanlagen/SZ Sek. II Utbremen	BU II		6.985,59		
LSBG39991156	Sanierung Innenwand/GR Am Mönchshof	BU II		13.752,73		-6.492,90
LSBG40030556	Behebung Wasserschaden/SZ Bergiusstraße	BU II		4.757,53		
SBG40090743	Energiecontracting/SZ Butjadinger Straße	BU II			161,25	
.SBG40090815	Energiecontracting/SZ Sek. II Huchting	BU II			6.972,65	3.391,05
SBG40090817	Energiecontracting/SZ Sek. II Huchting	BU II			1.181,90	
SBG40090825	Energiecontracting/Schule Delmestraße	BU II				887,15
SBG40090828	Energiecontracting/Schule Delmestraße	BU II			6.171,73	
SBG40090840	Energiecontracting/SZ Drebberstraße	BU II			617,86	
SBG40091500	Energiecontracting/SZ Sek. II Utbremen	BU II		17.190,91	-4.617,01	-6.205,31
SBG40091739	Energiecontracting/BS Metalltechnik	BU II			659,27	
SBG40091740	Energiecontracting/BS Metalltechnik	BU II			3.581,61	
SBG40091987	Energiecontracting/Schulverbund Lesum	BU II			15.086,57	
SBG40091989	Energiecontracting/Schulverbund Lesum	BU II			36,24	
SBG40092130	Energiecontracting/Schulverbund Lesum	BU II			4.246,87	
SBG40101313	San. Fachwerkbinder/GR Pfälzer Weg	BU II		66.025,47	-6.130,80	
SBG40111492	San. Linoleumbeläge/GR Stichnathstraße	BU II		2.381,16	195.327,66	-9.473,97
SBG40150725	Fassadenanstrich/GR Buntentorsteinweg	BU II		1.432,13	45.157,74	-1.216,98
SBG40362027	Schule Theodor-Billroth-Str., Dämmung	BU II		1.687,73	43.137,74	-1.210,50
SBG40531719	Instandsetzung GLT/GR Pürschweg	BU II		3.007,16	-560,86	
SBG41380862	Austausch PCB-Trafo/GR Düsseldorfer Str.	BU II		3.007,10	6.020,14	
SBH15651411	SZ Lerchenstraße, San. Außenbeleuchtung	BU II			6.020,14	E 43E 01
SBH21581375		BU II			1,100.00	5.425,91
	GS Landskronastr., Bodenbelag Erneuerung				1,160,82	F 76F 06
SBH27020380	San. Kesselanlage/Sonderschule Am Wasser	BU II			37.569,67	-5.765,26
SBH30041598	GR Oderstr. Brandschutztüren	BU II			3.371,82	
SBH30310862	San. Elektroverteil./GR Düsseldorfer Str	BU II			4.636,30	
SBH31011492	Einbauschränke/GR Stichnathstraße	BU II			1.490,55	
SBH32810670	Sanierung Sanitärräume/GR Grolland	BU II			3.178,65	
SBH34531974	Erneu. WC-Anlagen/GR Stader Straße	BU II			1.524,44	4
SBH34550289	Globalmittel Blitzschutzanl/GS AFaust	BU II			90,75	
SBH34550403	Globalmittel Blitzschutzanl/BBZ Weserbah	BU II			835,44	
SBH34550406	Globalmittel Blitzschutzanl/BBZ Block A	BU II			476,00	
SBH34550804	Globalmittel Blitzschutzanlagen/Schmidt	BU II			391,13	
SBH34551206	Globalmittel Blitzschutzanl/GR Lessingst	BU II			1.411,52	
SBH34551319	Globalmittel Blitzschutzanl/SZ Koblenzer	BU II			1.541,49	
SBH34551567	Globalmittel Blitzschutzanlagen/Nordstr.	BU II			306,79	
SBH34551825	Globalmittel Blitzschutzanl./Schmidtstr.	BU II			6.574,23	
SBH34551837	Globalmittel Blitzschutzanl/IS Leibnizpl	BU II			498,21	
SBH34552136	Globalmittel Blitzschutzanlagen/SZ SHorn	BU II			16.148,72	
SBH34553284	Globalmittel Blitzschutzanlagen/Ellenerb	BU II			126,08	
SBH34980484	Erneu. Fenster/GR Augsburger Straße	BU II			55.440,14	
SBH35680303	Erneu. Wintergarten/SZ Alwin-Lonke-Str.	BUII			1.156,32	
SBH36570299	Niederspannungsverteil./GR Alter Postweg	BU II			26.850,74	-2.008,12
SBH36841633	Erneu. Hausanschlussleitung	BU II			18.228,53	-2.038,94
SBH38141739	2. Rettungsweg/BS Reiherstraße	BU II			2.521,38	
SBH38781149	Erneu. WC-Anlagen/IS Hermannsburg	BU II			3.329,09	86.700,75
SBH38871111	Sanierung WC-Anlagen/GR Arbergen	BU II			4.242,91	
SBH38951415	Flachdachsanierung/GR Lessingstraße	BU II			3.174,63	36.728,95
SBH38961415	Sanierung Umkleide/GR Lessingstraße	BU II			5.706,76	
BH38981824	Erneu. Bodenbeläge/GR Schmidtstraße	BU II			1.725,71	
SBH39010783	Einbau Fenster/GR Carl-Schurz-Straße	BU II			3.587,32	
SBH39040403	Erneuerung Flachdach/BBZ Weserbahn	BU II			4.255,24	
SBH39360865	SZ Blumenthal, Flachdachsanierung	BU II			91.362,24	20.164,59
SBH39390835	Erneu. Außentür+Fenster/GR Rablinghausen	BU II		111 =	1.929,46	59.433,39
SBH39520924	Sanierung Fassade/SZ Flämische Straße	BU II			3.453,98	
SBH39530923	San. Bodenbeläge/SZ Flämische Straße	BU II			1.230,56	19.566,10
SBH39671698	San. Fensterelemente/GR Pastorenweg	BU II			1.223,26	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- CAN 65				20

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	201
LSBH39820815	Erneuerung Dach/SZ Huchting	BU II			15.803,91	
SBH39900282	San. Kellerboden/SZ Obervieland	BU II			2.812,04	72.060,07
SBH39931568	Sanierung Duschräume/GR Nordstraße	BU II			5.318,24	
SBH40010918	San. Metall-Aussentür/GR Fischerhuder St	BU II			608,59	
SBH40181359	San. Turnhallenboden/SZ KSchumacher-Al	BU II			6.461,09	
SBH40191567	Erneu. Fenster/GR Nordstraße	BU II			9.527,55	
SBH40310834	GR Rablinghausen, Stahlbetonstützen	BU II			7.732,73	1.430,41
SBH40320842	Erneu. Alu-Fenster/SZ Sek. I Drebberstr.	BU II			2.016,01	
SBH40410825	Erneu. Bodenfliesen/SZ Neustadt Gym.	BU II			34.435,84	-1.590,2
SBH40450899	Einbau Alarmanlage/GR Hammersbeck	BU II			3.922,26	
SBH40471270	Erneu. Schließanlage/GR Karl-Lerbs-Str.	BU II			7.420,21	
SBH40480817	SZ Huchting, Brüstungskonstruktion	BU II			30.593,17	-4.389,2
SBH40581156	San. Außenbeleuchtung/GR Am Mönchshof	BU II			1.965,25	
SBH40591098	San. Außenbeleuchtung/Dep. GR Rönnebeck	BU II			1.344,49	33.507,87
SBH40850406	Mängelbeseit. Aufzug/BBZ Block A	BU II			2.411,00	
SBH40850556	Mängelbeseit. Aufzug/ISS Bergiusstraße	BU II			2.411,00	
SBH40850840	Mängelbeseit. Aufzug/SZ Sek I Drebberstr	BU II			2.411,00	
SBH40851030	Mängelbeseit. Aufzug/Handelsschule	BU II			1.659,78	
SBH40852136	Mängelbeseit. Aufzug/SZ Sek. II Horn	BU II			2.411,00	
SBH40861468	Anstrich Fenster/Sonderschule Mainstraße	BU II			1.050,54	
SBH40870007	Instandsetzungen/Feuerwehr Oberneuland	BU II			2.409,64	74.828,92
SBH40880703	Brandschutzmängel/SZ Habenhausen	BU II			664,04	, ,,,,,,,,,
SBH40890815	Wasserschaden/SZ Sek. II Huchting	BU II			-103.922,45	
SBH41050743	Brandschutzsanierung/SZ Butjadinger Str.	BU II			770,00	
SBH41141608	GR Oslebshausen/Außenanlagen	BU II			-90,71	
SBH41180921	Erneu. Zugangstüren/SZ Flämische Straße	BU II			353,66	1.498,76
SBH41220288	Erneu. Schließanlage/GR Alfred-Faust-Str	BU II			493,63	1.450,70
SBH41240728	Erneu. Außentoiletten/GR Buntentorsteinw	BU II			3.815,67	44.290,68
SBH41270285	Linoleum Bodenbeläge/SZ Obervieland	BU II			986,88	44.230,00
SBH41281977	San. Außenbeleuchtung/GR Burgdamm	BU II			1.414,23	34.639,32
SBH41310819	Abriss Wandschränke/GR Delfter Straße	BU II			44.327,83	34.033,32
SBH41310819	Fenster/SZ Delmestraße	BU II			3.277,97	
SBH41361377	Stahlbetonkonstruktion/GR Landskronastr.	BU II			3.277,37	7.881,77
SBH41301377	Erneuerung Einbauschränke/SZ Obervieland	BU II		20	1.604,84	7.001,77
	[15:200] (CERTICAL TO SELECT CONTROL OF SELECT	BU II			3.441,52	155.062,64
SBH41402106 SBH41410282	Erneu. Rieselschutz/WilhKaisen-Schule	BU II			15.302,11	155.002,04
	Brandschutzmängel/SZ Sek. I Obervieland SZ Walle, Fenstererneuerung	BU II			TOTAL ACTIONS OF SERVICE	
SBH41421387	Fensteranpassung/GR Admiralstraße	BU II			1.814,08	
BH41432227	1 7				2.452,00	
BH41440865	San. Eingangstüren/SZ Blumenthal	BU II			1.117,37	10 221 0
BH41490815	Wasserschaden/SZ Huchting Delfter Straße	BU II			99.967,77	10.321,93
BH41512030	Erarb. SanVorschlag/Turnhallendach/VHS	BU II			2.330,77	
BH41520727	Feuchte Fassade/GR Buntentorsteinweg	BU II			1.393,06	2 457 24
BH41580751	SZ Carl-Goerdeler-Str., Hausanschluss	BU II			15.495,69	2.157,36
BH41641609	GR Oslebshauser Heerstr. Statik	BUII			25.940,80	
BH41671739	Erneu. Oberbeläge/BS Metalltechnik	BU II			2.181,79	
BH41701453	Instandsetz.TW-Hauptleitg/Lüssumer Ring	BU II			27.839,83	-5.560,9
BH41710466	GS Auf den Heuen, Fussbodenerneuerung	BU II			1.278,03	
BH41742116	FÖZ Vegesacker Str., Asbestsanierung	BU II			4.139,56	
BH41750670	Erneu. Zugangstüren/GR Grolland	BU II			13.004,31	
BH41781140	Raumakustikmaßnahmen/HermBöse-Gym.	BU II			2.915,60	17.839,99
BH41791387	SZ Walle, Raumakustikmaßnahmen	BU II			518,52	30.000,00
BH41801974	Erneu. Fenster/GR Stader Straße	BU II			6.053,30	71.418,87
BH41812733	GS West, Bodenplatten Reparatur	BU II		10 21	3.763,50	
BH41831598	Feuchteschäden/GR Oderstraße	BU II			1.953,13	
BH41851481	Marcusallee 31, Kindergruppe U3, Sternch	BU II				105.000,00
BH41870925	Sportbodenkonstruktion/SZ Flämische Str.	BU II			2.469,16	
BH41901836	Stadtteilschule Leibnizplatz, Freuchtigk	BU II			980,56	
BH41920381	Erneu. Bodenbeläge/LIS Weidedamm	BU II			51.905,35	
BH41931070	GS Halmerweg, Sanierung Pausenhalle	BU II				595,00
BH41941313	Risse Holzbalkendach/GR Pfälzer Weg	BU II			1.583,20	1.200,98
	SZ für Hauswirtschaft, Ersatztürelemente	BU II			1.062,59	

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	2010
SBH42021500	Betonsanierung/SZ Sek. II Utbremen	BU II				89.309,16
SBH42050923	Fassadensanierung/SZ Flämische Straße	BU II			807,64	18.826,56
SBH42191288	SZ Vegesack, Erneuerung SIBEL-Anlage	BU II			41.209,29	
SBH42241030	Feuchteschäden/Handelsschule Grenzstr.	BU II				2.206,25
SBH42271030	Erneu. Sibelanlage/Handelsschule Grenzst	BU II		i i	57.383,31	-3.184,60
SBH42280865	SZ Blumenthal, Lehrküche, Sanierung	BU II			24.518,21	623,50
SBH42350299	GS Alter Postweg, Deckenuntersuchung	BU II			774,45	
SBH42442206	GS Wigmodistr., Rettungswege	BU II			1.204,64	
SBH42452206	Fenstersanierung/GR Wigmodistraße	BU II			4.487,64	154.137,92
SBH42471387	Erneu. Boden Duschräume/SZ Walle	BU II			15.364,08	
SBH42481468	Erneu. Boden+Decken/Schule Mainstraße	BU II			24.691,61	-10.578,99
SBH42520923	Erneu. Decken/SZ Flämische Straße	BU II			3.710,92	49.163,86
SBH42610407	BBZ, Deckensanierung wg. Brandschutz	BU II				5.958,31
SBH42670283	Erneu. Fenster/SZ Obervieland	BU II			3.310,11	
SBH42701156	GS Am Mönchshof, Rauchschutztüren	BU II			1.865,56	
SBH42781500	Schaden Fußbodenbelag/SZ Utbremen	BU II			334,26	
SBH42820403	Sanierung Fassade/BBZ Weserbahn	BU II			3.131,18	
SBH42951098	GS Rönnebeck, Fenstersanierung	BU II			2.690,44	82.556,33
SBH43010704	SZ Habenhausen, Beleuchtung Erneuerung	BU II			3.498,97	
SBH43032784	Instand. Flurbeleuchtung/SZ Habenhausen	BU II			385,44	
SBH43051147	Sicherheitsbeleuchtung/IS Hermannsburg	BU II			1.173,36	
SBH43060675	Sicherheitsbeleuchtung/GerhRohlfs-Schu	BU II			16.317,98	
SBH43150834	Dachentwässerung GR Rablinghausen	BU II			3.132,79	
SBH43162015	Schule Strom, Dachreparatur	BU II			33.829,29	7.579,07
BH43310991	GS Gothaer Str., Reperatur	BU II				2.418,77
BH43360728	GS Buntentorsteinweg, Mängelbeseitigung	BU II			47.664,67	6.695,16
BH43391481	Marcusallee Villa, Fenstersanierung	BU II			0 670 76	41.054,00
BH43401277	Instand. Außenbeleuchtung/GR Borgfeld	BU II			2.678,76	240.00
BH43490403	Schaffung Zapfstellen/BS An der Weserbah	BU II			12.029,00	-349,80
SBH43612227	GS Admiralstr., Blitzschutzanlage	BU II		15		931,38
BH43711075	Rauchschutz/ Gym. Hamburger Straße	BU II				42.969,21
BH43770381	LIS Weidedamm, Beseitigung Geruchsbeläst	BU II			265.15	1.298,48
BH43781742	Erneu. Zähleranl./GR Dep. Rekumer Straße	BU II			365,15	1.259,78
BH43811693	Erneuerung Schaltanlage/GR Parsevalstr.	BU II		*	2 225 01	and the second second
BH43861989	SV Lesum, Erneuerung der Beleuchtung	BU II			2.335,91	50.663,97
BH43972822	Stat. Untersuchung/Theater Schulstraße	BU II			42.794,75	-2.566,79
BH44060667	Schließzylinder/Schule Grolland	BU II			6.315,00	-818,63
BH44212106	Herrichtung PC-Raum/Dep Valckenburghstr.	BU II			-6.120,00	6.120,00
BH44290702	SZ Habenhausen, Sanierung Beleuchtung	BU II				3.189,32
BH44380989	Schule Regensburger Str. Brandschutztüre	BU II			18 13	005 55
BI18751805	Schließanlage/SZ Schaumburger Straße	BU II				985,55
BI39211284	San. WC-Anlagen/SO Kerschensteinerstraße	BU II			4	2.236,19
BI42631411	Erneu, Rauchschutztüren/SZ Lerchenstraße	BU II				6.936,60 1.207,44
BI43570288	Erneu. Sibel-Anlage/GR Alfred-Faust-Str. Erneu. Beleuchtung/GR Bunnsackerweg	BU II BU II				3.439,37
BI43760712 BI43832136	Einbau von F30-Türen/SZ Sek. II Horn	BU II				280,00
		BU II			3.914,43	114.487,43
BI43940406	BBZ, Block A, Datennetz und Gonganlage	BU II			3.514,43	933,35
BI43990556 BI43990840	Gefährdungsbeurteil. Aufzug/WFocke OS Gefährdungsbeurteil. Aufzug/W-Olbers-Sch	BU II				357,73
BI43991313	Gefährdungsbeurteil. Aufzug/Schule Pfälz	BU II				309,40
BI43991317	Gefährdungsbeurteil. Aufzug/SZ Koblenzer	BU II				2.691,26
BI43992136	Gefährdungsbeurteil. Aufzug/Rhododendron	BU II				794,03
BI44860303	SZ Alwin-Lonke-Straße, Dachsanierung	BU II				3.732,67
BI44891111	GS Arbergen, Brandschutz	BU II				40.529,75
BI45300466	Mängelbeseitigung/GR Auf den Heuen	BU II				33.047,47
BI45440282	Entfernung Graffitis/SZ Obervieland	BU II				11.216,95
BI45710429	GS Borchshöhe, TH, Mängelbeseitigung	BU II				89.894,72
BI46500381	LIS Am Weidedamm, Schadstoffuntersuchung	BU II				92.090,92
BI46550266	Blitzschutzanlagen, GSM-Altbau	BU II				1.059,25
BI46550301	Blitzschutzanlagen, Schule Alter Postweg	BU II				902,79
						502,15

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	201
LSBI46550562	Blitzschutzanlagen, GS Farge	BU II		1605257 (2010) 1600		1.647,47
LSBI46550810	Blitzschutzanlagen, MCurie-Schule	BU II	%			1.248,69
LSBI46550811	Blitzschutzanlagen, TH, MCurie-Schule	BU II				690,72
LSBI46550881	Blitzschutzanlagen, Schule Ellenerbrokweg	BU II				354,14
LSBI46551140	Blitzschutzanlagen, HBöse-Gymnasium	BU II				1.605,82
LSBI46551322	Blitzschutzanlagen, SZ Im Ellener Feld	BU II				1.667,95
LSBI46551323	Blitzschutzanlagen, SZ Im Ellener Feld	BU II				1.013,93
LSBI46551324	Blitzschutzanlagen, SZ Im Ellener Feld	BU II				872,16
LSBI46551327	Blitzschutzanlagen, SZ Im Ellener Feld	BU II				1.163,05
LSBI46941758	GS Aumund, Schmutzwasserleitungen	BU II				1.589,17
LSBI47151411	OS Lerchenstraße, Alarmierung	BU II				11.606,56
LSBI47151861	Alarmierung Kippenberg-Gymnasium	BU II				10.973,74
LSBI47622116	Rekontaminierung Boden/FÖZ Vegesacker St	BU II			,	152.375,76
LSBI47741375	GS Marßel, Herrichtung für Hortgruppen	BU II				48.363,85
LSBI47920555	GLT-Umstellung, OS WFocke	BU II				3.680,33
LSBI47920751	GLT-Umstellung, ISS CGoerdeler-Str.	BU II				3.284,11
LSBI47920918	GLT-Umstellung, Schule Fischerhuder Str.	BU II				452,82
LSBI47921111	GLT-Umstellung, Schule Arbergen	BU II	1 1			2.541,13
LSBI47921270	GLT-Umstellung, GS Karl-Lerbs-Straße	BU II				2.899,55
LSBI47921313	GLT-Umstellung, GS Pfälzer Weg	BU II				2.710,01
LSBI47921453	GLT-Umstellung, Tami-Oelfken-Schule	BU II				3.055,22
LSBI47921492	GLT-Umstellung, Schule Stichnathstraße	BU II				396,57
LSBI47921598	GLT-Umstellung, Schule Oderstraße	BU II				432,71
LSBI47921641	GLT-Umstellung, Schule Osterhop	BU II				733,40
LSBI47921726	GLT-Umstellung, Schule Rechtenfletherstr	BU II				500,73
LSBI47921820	GLT-Umstellung, Schule Am Pulverberg	BU II				2.660,03
LSBI47922733	GLT-Umstellung, GS West, Lissaer Str	BU II				1.927,80
LSBI48790821	Schule Delfter Straße, Wasserschaden	BUII				134.978,78
LSBI49122109	Wilhelm-Kaisen-Schule, Container	BU II				109.405,54
LSBI49421784	Erneu. Kälteanlage/SZ Rübekamp	BU II				5.000,00
LSBI49471753	GS St. Magnus, Dachsanierung, Turnhalle	BU II				11.040,22
LSBI49481987	Instand. Fassade/Schulverbund Lesum	BU II				32.000,00
LSBI49611296	ISS GerhRohlfs-Schule, San. Aussenwand	BU II				4.588,00
LSBI49620825	Gymnasium Neustadt, San Verbindungstrakt	BU II				45.105,13
LSBI49750289	San. Umkleide/Schule Alfred-Faust-Str.	BU II				137.600,00
LSBI49771155	Fassadensanierung/Schule Mönchshof	BU II				30.500,00
LSBI49890816	SZ Delfter Str., Heizkörperreparatur	BU II				4.642,29

Auftrag	Objektbezeichnung	2007	2008	2009	2010
LSSA0060	Carl-Goerdeler-Str, 9 Schulen Programm	-810,06	0,00	-7.928,82	0,00
LSSA0061	Kippenberg Gymnasium, 9 Schulen Programm	507,37	0,00	0,00	0,00
LSSA0063 LSSA0064	Gerhard-Rohlfs-Schulzentrum SZ Hamburger Straße	0,00 0,00	0,00	0,00 -13.005,38	481,95 0,00
LSSA0065	SZ Helsinkistr. San. 9-Schulen-Programm	0,00	0,00	2.499,00	0,00
LSSA0066	Schulzentrum Im Ellener Feld	0,00	0,00	0,00	803,25
LSSA0068	Schulzentrum Obervieland	46.716,41	0,00	0,00	0,00
LSSA0114 LSSA0164	GR Karl-Lerbst-Str. 1/ 2. BA Gymn. Hermann-Böse-Str. 1-9/Abschnitt B	0,00 -363,45	15.294,77 0,00	0,00 0,00	0,00
LSSA0196	SZ Obervieland, Dep. ThBillroth-Str.	0,00	1.419,19	0,00	0,00
LSSA0258	Schule Pürschweg, Sanierung	-92,21	1.503,23	0,00	0,00
LSSA0259	Ersatzbau Mobilklassen/Parsevalstraße	96,26	0,00	0,00	0,00
LSSA0784 LSSA1023	WC-Anl/TurnhFenster Schule Pulverberg Mobilersatzbau SZ Habenhausen	33,52 0,00	0,00	0,00 2.159,14	0,00
LSSA1024	Mobilersatzbau SZ Schaumburger Straße	0,00	3.110,33	0,00	-1.500,32
LSSB0003	Wilhelm-Kaisen-Schule, Sanierung	1.789,66	0,00	0,00	0,00
LSSB0023	PCB Sanierung/Gleimstraße 12, Hort, KTH	311,58	0,00	0,00	0,00
LSSB0109 LSSB0129	Schule in der Vahr, Pav. B+C SZ Philipp-Reis-Str., 2. BA, Sanierung	0,00 -54.609,62	0,00	-1.045,16 0.00	0,00
LSSB0213	Komplettsanierung/ SZ Ronzelenstraße	-551,73	0,00	0,00	0,00
LSSB0702	Schule Freiliggrathstr,Umbau u Sanierung	-39.144,25	-250,00	-2.996,69	0,00
LSSB1036	Grundschule Borgfeld, Gesamtsanierung	-55.988,39	1.795,66	-309,81	2.753,23
LSSB1053 LSSB1056	Komplettsanierung GS Ost/Walliser Str. SZ Helgolander Straße, Sanierung, 1. BA	9.560.493,72 -153,12	2.234.641,28 -18,93	56.607,72 0,00	2.689,31 0,00
LSSB1057	SZ Alwin-Lonke-Str., Gesamtsanierung T4	-42,49	0,00	0,00	0,00
LSSB1187	Gesamtsanierung Schulzentrum Sandwehen	4.333,83	651,53	0,00	0,00
LSSB1255	Fassadensanierung/Koblenzer Str.	3.406.435,44	2.270.791,71	916,42	19.993,63
LSSB1396 LSSC0002	GR Andernacher Str. GTS Anteil Sanierung SZ Ronzelenstraße, PCB-San., Südtrakt	60.554,73 1.743,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.421,65
LSSC0007	SZ Bergiusstraße, Fassadensanierung	-2.071,96	0,00	0,00	0,00
LSSC0009	GR Am Lüssumer Ring, PCB-Sanierung	38.223,07	0,00	0,00	2.675,12
LSSC0010	GR, Landskronastr., PCB- Sanierung	5.236,53	0,00	0,00	0,00
LSSC0011 LSSC0032	GR Robinsbalje, PCB Sanierung GS Ph. Reis-Str., Wiederaufbau Turnhalle	102.989,70 370.783,92	-524,73 0,00	0,00 0,00	0,00
LSSC0091	Sonderschule An der Gete, PCB-Sanierung	1.001.006,58	25.660,21	0,00	0,00
LSSC0164	Gymn. Hermann-Böse-Str., Abschnitt D	-24.498,37	0,00	0,00	0,00
LSSC0702 LSSC1051	GR Freiligrathstr 2 BA Aula, Turnhalle GR Melanchthonstr., Gesamsanierung	86.615,40 90.825,32	-304,89 997,96	1.145,73 0,00	0,00
LSSD0003	Berufsschule Grenzstr., PCB-Sanierung	389.907,46	6.929,04	6.388,58	0,00
LSSD0004	GR Stichnathstraße, PCB-Sanierung	22.698,61	4.142,78	0,00	0,00
LSSD0005	GR Alfred-Faust-Str, PCB Sanierung	382.147,70	-35,68	0,00	0,00
LSSD0006 LSSD0007	Sonderschule Dudweilerstr. PCB Sanierung Sonderschule Bardowickstr. PCB Sanierung	63.675,19 21.410,45	0,00	0,00 0,00	0,00
LSSD0007	GR Horner Heerstr., PCB Sanierung	0,00	0,00	434,35	0,00
LSSD0009	Berufsschule Steffensweg, PCB Sanierung	213.906,11	87.856,08	0,00	0,00
LSSD0011	GR Am Weidedamm, PCB Sanierung	4.118,00	0,00	0,00	0,00
LSSD0012 LSSD0013	GR Baumschulenweg, PCB-Sanierung GR Rechtenflether Str., Fenstersanierung	-7.424,00 5.433,04	0,00 0.00	0,00 0,00	0,00
LSSD0017	GR Nordstraße, Brandschutz	27.082,69	6.426,00	21.375,00	0,00
LSSD0018	GR In der Vahr, Sanierung, 3. BA	89.149,02	20.542,32	1.045,16	0,00
LSSD0020	SZ Sek I Obervieland Dep. San. 4 BA	-4.034,36	-889,32	0,00	2.332,08
LSSD0023 LSSD0024	SZ Helgolander Str., San. Bauteil B GR PhReis-Str, San. Kästner Pavillon	46.235,64 82.512,32	-101,95 0,00	0,00 0,00	0,00
LSSD0034	GR Parsevalstr. Sanierung Bogenbau	357.906,73	208.478,31	-5.093,65	0,00
LSSE0001	SZ Huchting, Sek. II, PCB Sanierung	12.584,24	0,00	0,00	0,00
LSSE0002 LSSE0003	Berufsschule f.Hauswirtsc PCB Sanierung SZ Utbremen, Sek. II, PCB Sanierung	34.296,29	0,00	0,00	1.124,55
LSSE0003 LSSE0004	Berufsschule f.Großhandel PCB Sanierung	84.644,56 127.490,42	0,00 3.578,49	3.972,21 0,00	0,00 768,74
LSSE0005	Sonderschule Am Oslebs.Park, PCB-San.	538.011,13	901.554,87	0,00	6.708,98
LSSE0006	SZ Ronzelenstr,PCB-San., W-Trakt	127.345,84	0,00	0,00	0,00
LSSE0006-1 LSSE0007	SZ Ronzelenstr,PCB-San., W-Trakt Tami-Oelfken-Schule, PCB-San., Geb. B	917.040,95 140.960,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
LSSE0007 LSSE0008	GR Robinsbalje PCB-San. Trakt B	548.571,57	73.488,19	0,00	0,00
LSSE0009	ISS Sandwehen, Dachsanierung	354.417,97	-42.290,24	0,00	0,00
LSSE0010	GR Arsten, Turnhalle Sanierung	7.576,17	0,00		0,00
LSSE0010-1 LSSE0014	GR Arsten, Ersatzbau Umkleide SZ Lehmhorster Str., Bes. Unfallgefahr	13.816,77 36.322,77	427.131,03 0,00	946,00 0,00	0,00
LSSE0014-1	SZ Utbremen, Neugestaltung Chemielabore	0,00	89.000,00	0,00	0,00
LSSE0015	Turnhalle Fröbelstrasse, Sanierung	2.972,43	0,00	0,00	0,00
LSSE0018	GR Horner Heerstrasse, San. WC-Anlagen	232.805,38	120.814,60	0,00	0,00
LSSE0019 LSSE0020	GR Mahndorf Sanierung WC-Anlagen GR Paul-Singer-Str., WC-Räume, Sanierung	36.639,67 244.417,74	40.098,31 111.505,51	0,00 0,00	0,00
LSSE0020	GS Buntentorsteinweg, Kanalsanierung	174.722,96	2.321,86	0,00	1.841,64
LSSE0023	GR Buntentorsteinweg, Brandschutz	214.325,06	318.401,70	5.236,46	0,00
LSSE0024	Schule Pürschweg, Sanierung WC-Anlagen	10.966,64	109.650,44	468.567,55	355.937,37
LSSE0025 LSSE0028	GR Borchshöhe, Brandschutz Sportschule Stadtwerder, Turnhalle San.	10.115,76 307.056,07	5.992,42 13.176,03	0,00 -812,89	0,00
LSSE0028	Amtsgericht Bremen, San. , 4. BA	44.111,13	21.924,19	0,00	0,00
LSSE0077	Berufsschule Reiherstraße, Anteil San.	0,00	37.978,30	0,00	0,00
LSSF0001	GR Lessingstraße, Sanierung	589.627,91	249.816,50	4.251,07	0,00
LSSF0003 LSSF0004	GR Mönchshof Brandschutz SZ Utbremen, Brandschutz	2.043,50 0,00	79.615,98 4.096,70	11.827,46 56.774,01	0,00
LSSF0004 LSSF0005	GR Andernacher Straße, Sanierung	12.380,07	120.514,29	0,00	0,00
LSSF0006	GR Oberneuland Sicherheitsmängel Altbau	10.623,46	100.781,11	0,00	0,00
LSSF0007	Schulverbund Lesum, Sanierung	76.500,17 87.196,58	1.116.807,70 821.284,04	857.758,03	116.291,74
LSSF0008	GR An der Gete Gesamtsanierung			496.945,28	22.565,44

Auftrag	Objektbezeichnung	2007	2008	2009	2010
LSSF0009 LSSF0010	SZ In den Sandwehen, Brandschutz SZ Sebaldsbrück, Sanierung, Fachklassen	35.014,71 42.918,06	1.113.518,67 463.340,69	96.440,77 920.443,60	0,00 24.903,89
LSSF0010 LSSF0011	SZ Kurt-Schumacher-Allee, Brandschutz	4.270,30	184.936,78	34.323,77	18.694,73
LSSF0012	SZ Grenzstraße, Fassadensanierung	0,00	0,00	3.090,19	0,00
LSSF0013	GR In der Vahr, Sanierung	51.731,74	870.150,98	197.263,30	0,00
LSSF0014	Schule PhReis-Str., San. Gansberg Pav.	392.506,33	489.056,81	377,42	2.961,08
LSSF0015	GR Philipp-Reis-Str., Sanierung	11.073,78	-11.073,78	0,00	0,00
LSSF0017	GR Schmidtstraße, Mobilbauersatz	0,00	21.576,91	0,00	0,00
LSSF0018	Schule Am Pulverberg, Abbruch Mobilklass	15.101,47	16.296,18	444,88	0,00
LSSF0019 LSSF0020	GR Mahndorf San. Wärmeerzeugungsanl. SZ Brokstraße, Heizungsanlage	163.202,09 142.119,48	66.086,32 82.348,67	0,00 0,00	0,00 0,00
LSSF0020 LSSF0021	Schule Paul-Singer-Str., Heizung	140.912,70	74.784,00	0,00	0,00
LSSF0025	SZ Ronzelenstr., San. Musikbereich	425.211,52	897.296,85	24.649,73	0,00
LSSF0026	SZ Börderstraße, Sanierung	57.083,45	204.653,23	232.407,90	1.298.739,62
LSSF0027	SZ Huchting, PCB-Sanierung	4.684,72	39.769,81	0,00	0,00
LSSF0035	GR Witzlebenstrasse, Sanierung	2.210,79	350.313,14	671.110,33	58.461,93
LSSF0036	GR Freiligrathstrasse, Grundsanierung	130.066,88	354.765,59	18.898,03	0,00
LSSF0037	SZ Vorkampsweg, Brandschutz, Kiosk	35.313,21	54.045,28	10.117,05	0,00
LSSF0039 LSSF0042	Berufsschule Reiherstraße, Trafostation Schule Auf der Hohwisch Umbau+Herricht.	1.185,70 585,51	35.847,92 677.630,76	0,00 233.125,99	0,00 3.811,44
LSSF0043	GR Halmerweg, Kostenschätzung f. San.	97.198,08	206.528,05	13.599,18	0,00
LSSF0049	SZ Lehmhorster Str., Gesamtsanierung	11.346,39	85.940,34	60.583,26	170.607,05
LSSF0050	GR Ellenerbrokweg Gesamtsanierung	0,00	31.001,22	39.230,76	1.250.015,28
LSSG0001	BV Schule Freiligrathstrasse, San. 3. BA	0,00	841.515,78	363.374,63	27.817,01
LSSG0002	SZ Kurt-Schumacher-Allee, NTW-Trakt	0,00	125.875,17	779.514,66	342.745,49
LSSG0003	SZ Grenzstrasse, Fassadensanierung	0,00	721.901,20	88.831,52	0,00
LSSG0004	GS Borchshöhe, Sanierung, 2. BA	0,00	233.635,46	1.404.603,35	485.311,98
LSSG0004-1 LSSG0004-2	GS Borchshöhe, Sanierung, 2. BA, 2009 GS Borchshöhe, Sanierung, 2. BA, 2009	0,00	0,00	3.388,16 127.697,63	-3.388,16 71.818,07
LSSG0004-2 LSSG0005	GR Pürschweg, Sanierung, 2. BA/LSSE0024	0,00	46.636,48	1.139,65	71.818,07
LSSG0006	GS Glockenstraße, Geräteraumsicherung	0,00	5.105,88	101.452,92	0,00
LSSG00111	FÖZ Vegesacker Straße, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
LSSG0014	SZ Grenzstrasse, Fassadensanierung	0,00	520.484,59	871.835,48	9.487,41
LSSG0015	Mobilersatzprogramm, Planung, div. Stand	0,00	0,00	31.099,72	0,00
LSSG0020	Turnhalle am Grohner Schulhof, Sanierung	0,00	11.539,14	281.712,52	162.750,78
LSSG0021	SZ Alwin-Lonke-Strasse, Umnutzung f. BS	0,00	38.662,24	34.418,05	0,00
LSSG0023 LSSG00233	Schulverbund Lesum, Steinkamp, NTW BSA Marßel, Umbau, Anbau, Sanierung	0,00	0,00	204.260,63 121.662,60	323.531,62 55.678,47
LSSG00255	GS Halmerweg, Sanierung Pavillon 3, 1 BA	0,00	0,00	25.323,06	272.907,35
LSSG0026	GS Andernacher Straße, Sanierung	0,00	12.421,10	36.726,71	110.220,69
LSSG0027	Albert-Einstei-Schule, San. Aussenanl.	0,00	253.802,91	1.465,36	1.948,92
LSSG0028	GR Seehausen Machbarkeitsstudie	0,00	181,06	1,27	-182,33
LSSG0030	Tami-Oelfken-Schule, Behindertenger. Umb	0,00	63.309,69	177.608,62	-14.299,42
LSSG0031	GS Osterholz, Mobilersatzprogramm, Umbau	0,00	2.347,13	365.040,40	936.823,30
LSSG0036	Wilhelm-Olbers-Schule, Mobilersatzbau	0,00	15.414,74	16.814,10	375.887,00
LSSG0037 LSSG0038	SZ Lerchenstraße, San. NTW, 1. BA GR Oberneuland, Gesamtsanierung	0,00	0,00 11.866,31	154.439,23 2.010,24	16.192,99 0,00
LSSG1000	SZ Habenhausen, Tragwerkuntersuchung	0,00	6.350,49	44.779,03	3.799,40
LSSG1001	GS Seehausen, Untersuchung Tragwerk	0,00	597,98	1.130,77	0,00
LSSG1002	GS Auf den Heuen, Unters Fassadenplatten	0,00	2.105,62	484,35	1.765,99
LSSG1003	Sporthalle Kirchhuchting/San. nach TRAWU	0,00	0,00	5.699,12	0,00
LSSG2001	Schule Louis-Seegelken-Str. Brandschutz	0,00	86.070,26	0,00	0,00
LSSH0001	Sanierung Turnhalle SZ Sek I Lerchenstr.	0,00	9.644,41	143.826,66	812.212,20
LSSH0002 LSSH0003	SZ Lerchenstraße, San. NTW, 2. BA Gymn. Hermann-Böse-Str., San. NTW -Räume	0,00 0,00	0,00	27.058,02 24.161,41	-27.058,02 0,00
LSSH0006	GR Freiligrathstraße San. Außenanlagen	0,00	0,00	280.432,24	12.670.00
LSSH0007	SZ Alwin-Lonke-Str., Grundsanierung	0,00	0,00	6.474,87	660.900,29
LSSH0009	GS An der Gete, Sanierung Turnhalle 3 BA	0,00	0,00	13.397,71	596.193,00
LSSH0010	Landesinstitut für Schule, Brandschutz	0,00	0,00	83.060,68	654.768,77
LSSH0013	GS Lessingstr., Sanierung Sanitär	0,00	0,00	0,00	47.659,57
LSSH0014	GS St. Magnus, Grundsanierung	0,00	0,00	33.740,78	5.585,11
LSSH0017 LSSH0019	GS Schönebeck, Sanierung der Turnhalle SZ In den Sandwehen,Brandschutzsanierung	0,00	0,00	54.338,55 234.833,06	765.235,38 992.920,22
LSSH0019 LSSH00199	SZ Walle, Sanierung NW Bereich	0,00	0,00	7.553,14	68.540,22
LSSH0024	GS Witzlebenstraße, Sanierung, 2. BA	0,00	0,00	116.367,28	702.425,81
LSSH0027	GS Fischerhuder Str., Brandschutz	0,00	0,00	20.241,69	65.797,48
LSSH0028	SZ Blumenthal, Brandschutz, Sanierung	0,00	0,00	0,00	37.075,75
LSSH0029	ISS Pestalozzisstr., Umbau und Sanierung	0,00	0,00	54.846,37	-39.182,02
LSSH0033	Stadtteilschule Leibnizplatz, Sanierung	0,00	0,00	107.069,41	-35.532,27
LSSH0037 LSSH0040	Wilhelm-Kaisen-Schule, Sanierung GR Stader Straße Sanierung Brandschutz	0,00	0,00	16.681,67 24.785,59	166.152,71 337.404,34
LSSH0040 LSSH0042	GS Augsburger Straße, Gesamtsanierung	0,00	0,00	22.869,42	32.322,35
LSSH0046	GR Arsten Umbau+Sanierung (LSSI0015)	0,00	0,00	2.797,22	-2.797,22
LSSH0047	Gymn. HBöse-Str., Kellersanierung	0,00	0,00	36.172,50	346.140,71
LSSH0051	GS Bürgerm. Schmidt, Turnhalle, LSHQ2025	0,00	0,00	0,00	8.683,63
LSSH0052	GS Farge, Turnhalle, Sanierung LSHQ2026	0,00	0,00	0,00	5.758,61
LSSH0053	SV Lesum, Erneu. Beleuchtung LSHQ2040-1	0,00	0,00	10.013,99	5.682,84
LSSH0054	GS Oberneuland, Machbarkeitsstudie	0,00	0,00	27.105,25	10.181,30
LSSH0055 LSSH0056	GS Horner Heerstr., Fernster -u. Fassade Fassadensan. GS Düsseldorfer LSQH2014	0,00	0,00 0,00	13.675,36 0,00	500.220,44 27.842,16
LSSH0057	GS Rönnebeck, Turnhalle, San. LSQH2027	0,00	0,00	0,00	7.208,81
LSSH0058	GS Tami-Oelfken, Turnhalle, San.LSQH2028	0,00	0,00	0,00	3.860,63
LSSH0059	SZ Helsinkistr., Turnhalle, Sanierung	0,00	0,00	0,00	34.670,88
LSSH1001	GS Carl-Schurz-Str., Fenstereinbau	0,00	0,00	108.003,05	0,00
LSSH1002	Sporthalle Hohweg, statische Prüfung	0,00	0,00	0,00	10.289,41
LSSH1004	Theodor-Billroth-Str., Turnhalle, Dachsan	0,00	0,00	87.601,33	9.367,04
LSSH1005	SZ Sek. II Huchting Erneuerung Dach	0,00 0,00	0,00	300.545,40 5.630,52	171.783,98 3.107,52
LSSH2004	SZ Habenhausen, Brandschutz				

Auftrag	Objektbezeichnung	2007	2008	2009	2010
LSSH2005	BS Reiherstr., Rettungsweg im Altbau	0,00	0,00	0,00	3.315,55
LSSH2007	GS Oderstraße, Brandschutz	0,00	0,00	0,00	69.486,41
LSSH2008	GS Admiralstraße, Fluchtwege	0,00	0,00	0,00	982,87
LSSH2009	Louis-Segelken-Str., Brandschutz	0,00	0,00	1.494,80	195.121,73
LSSH2010	SZ Budjadinger Straße San. Brandschutz	0,00	0,00	101.520,77	700.035,19
LSSH2011	GR+SO Alfred-Faust-Straße	0,00	0,00	2.692,21	0,00
LSSH2014	GS Düsseldorfer Str., Brandschutz	0,00	0,00	0,00	137.467,42
LSSH2015	GS Uphuser Straße, 2. Rettungsweg	0,00	0,00	2.745,18	28.185,14
LSSH2016	Schule Pastorenweg, Brandschutzsanierung	0,00	0,00	0,00	5.363,82
LSSH2018	GS Wigmodistr., Rettungswege	0,00	0,00	0,00	2.332,63
LSSH2020	Gerhard-Rohlfs-Schule, Brandschutzsan.	0,00	0,00	0,00	37.972,89
LSSH3879	GS St. Magnus, Herrichtung HM Wohnung	0,00	0,00	11,00	20.928,18
LSSI0001	GS Seehausen, Ersatzbau Schulleitergebäu	0,00	0,00	0,00	31.307,95
LSSI0007	Hermann-Böse-Gymnasium, Akustik San.	0,00	0,00	0,00	12.092,84
LSSI0011	Schule Grenzstraße Feuerwehrzufahrt	0,00	0,00	0,00	246.304,56
LSSI0012	GS St. Magnus, Kellersanierung	0,00	0,00	0,00	135.129,73
LSSI0013	SZ Horn, Gesamtsanierung	0,00	0,00	0,00	24.995,37
LSSI0015	GR Arsten Umbau+Sanierung	0,00	0,00	0,00	216.712,47
LSSI0018	SZ Helgolander Str., Brandschutz	0,00	0,00	0,00	21.396,62
LSSI2000-4	SZ Walle, Rettungswege	0,00	0,00	0,00	14.644,21
LSSI2001	Hermann-Böse-Gymnasium, Brandschutz	0,00	0,00	0,00	85.137,73
		23.058.416,32	18.933.638,98	11.742.023,84	15.533.904,88